

INFORMACIÓN GENERAL DEL OBSTÁCULO

Fecha ult.
actualización:

23/01/2013



Código Obstáculo: 101110101009

Tipo de obstáculo: ESTACION AFORO

Material Hormigón

Masa de Agua: ES070MSPF001011101

Río Taibilla hasta confluencia con Embalse de Taibilla

Río: RIO TAIBILLA

Provincia: ALBACETE

Municipio: Nerpio

Evaluated **Observaciones:**

GEOMETRÍA

H (altura sobre lecho) (m):	0,5	AC (anchura coronación) (m):	1,1
DC (distancia pie a coronación) (m):	0,5	DLC (altura del salto) (m):	0,16
L (Longitud total del azud) (m):	6,6	L'(Longitud paso del agua) (m):	5,86
P'(profundidad aguas arriba) (m)	0,25 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	ALC (altura lámina coronación) (m)	0,13
P(profundidad aguas abajo) (m):	0,47 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	¿Circula agua por encima?	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Se forma poza aguas abajo?	<input type="checkbox"/>	Número de compuertas	0

Observaciones:

FRANQUEABILIDAD

Franqueabilidad: **Franqueable**

Razones infranqueabilidad:

Índice de franqueabilidad (IF): Variable

Índice de continuidad fluvial (ICF): Franqueable

PASO DE ESPECIES

En bajada

Identificación Salida en descenso Fácil Velocidad media aguas arriba (m/s): 1,36
 Número de tomas: 0 ¿Hay rejilla? Velocidad media aguas abajo (m/s): 0,62
 ¿Otro medio de franqueo? No Sí

En ascenso

¿Hay escala para peces?
 ¿Otro medio de franqueo? No Sí

ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Longitud aproximada de la afección aguas arriba (m): 12
 Longitud aproximada de la afección aguas abajo (m): 5
 Provoca sequía aguas abajo: Nula Temporalidad de la estructura: Permanente

MOVILIDAD FLUVIAL Y ESTADO DE LAS ORILLAS: EROSIÓN O SEDIMENTACIÓN

	<i>Margen izquierda</i>	<i>Margen Derecha</i>
Afección por incisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Afección por sedimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estabilidad del talud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad bosque ribera	Moderada	Moderada
Tipo de afección	Moderada	Moderada
Observaciones:		

IHF: 72 Valor referencia según ecotipo: 74 Valoración hidromorf. según IHF: Muy bueno

Afección hidromorfológica general aparente: Moderada

ÍNDICE DE PRIORIDAD DE ACTUACIÓN (IPA)

Factor Morfología	Factor Ictico	Indice Franq.	Nivel Protección	IPA
0	37,4	0	25	
Imposibilidad Caudal	Abandono	Especie Invasora	Estiaje	
0	0	100	50	

Factores a considerar en la propuesta de solución:

Se trata de soluciones para estaciones de aforo en uso o cuya concesión es renovable

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Vista del azud



Detalle



Aguas abajo



Aguas arriba



Caseta de aforo