

INFORMACIÓN GENERAL DEL OBSTÁCULO

Fecha ult.
actualización:

23/01/2013



Código Obstáculo: 101110301001

Tipo de obstáculo: VADO

Material Otro

Masa de Agua: ES070MSPF001011103

Río Taibilla desde Embalse de Taibilla hasta Arroyo de las
Herrerías

Río: ARROYO DE LA ZORRERA Y DE YETAS

Provincia: ALBACETE

Municipio: Nerpio

Evaluated

Observaciones:

GEOMETRÍA

H (altura sobre lecho) (m):	0,2	AC (anchura coronación) (m):	7
DC (distancia pie a coronación) (m):	0,2	DLC (altura del salto) (m):	
L (Longitud total del azud) (m):	9	L'(Longitud paso del agua) (m):	9
P'(profundidad aguas arriba) (m)	0,12 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	ALC (altura lámina coronación) (m)	0,03
P(profundidad aguas abajo) (m):	0,16 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	¿Circula agua por encima?	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Se forma poza aguas abajo?	<input type="checkbox"/>	Número de compuertas	0

Observaciones:

FRANQUEABILIDAD

Franqueabilidad: **Infranqueable**

Razones infranqueabilidad: ALC

Índice de franqueabilidad (IF): Ver ICF

Índice de continuidad fluvial (ICF): Infranqueable

PASO DE ESPECIES

En bajada

Identificación Salida en descenso Fácil Velocidad media aguas arriba (m/s): 0,74
 Número de tomas: 0 ¿Hay rejilla? Velocidad media aguas abajo (m/s): 0,89
 ¿Otro medio de franqueo? No Sí

En ascenso

¿Hay escala para peces?
 ¿Otro medio de franqueo? No Sí

ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Longitud aproximada de la afección aguas arriba (m): 0
 Longitud aproximada de la afección aguas abajo (m):
 Provoca sequía aguas abajo: Nula Temporalidad de la estructura: Permanente

MOVILIDAD FLUVIAL Y ESTADO DE LAS ORILLAS: EROSIÓN O SEDIMENTACIÓN

	<i>Margen izquierda</i>	<i>Margen Derecha</i>
Afección por incisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afección por sedimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estabilidad del talud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad bosque ribera	Buena	Buena
Tipo de afección	Nula	Nula

Observaciones:

IHF: Valor referencia según ecotipo: 74 Valoración hidromorf. según IHF:

Afección hidromorfológica general aparente: **Nula**

ÍNDICE DE PRIORIDAD DE ACTUACIÓN (IPA)

Factor Morfología	Factor Ictico	Indice Franq.	Nivel Protección	IPA
10,96	52,86	100	25	
Imposibilidad Caudal	Abandono	Especie Invasora	Estiaje	
0	0	100	50	

Factores a considerar en la propuesta de solución:

Soluciones a la permeabilidad en vados y puentes en uso.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Vado



Aguas arriba



Aguas abajo

INFORMACIÓN GENERAL DEL OBSTÁCULO

Fecha ult.
actualización:

23/01/2013



Código Obstáculo: 101110301001

Tipo de obstáculo: VADO

Material: Hormigón

Masa de Agua: ES070MSPF001011103

Río Taibilla desde Embalse de Taibilla hasta Arroyo de las Herrerías

Río: RIO TAIBILLA

Provincia: ALBACETE

Municipio: Nerpio

Evaluated

Observaciones:

GEOMETRÍA

H (altura sobre lecho) (m):	0,12	AC (anchura coronación) (m):	7,5
DC (distancia pie a coronación) (m):	0,12	DLC (altura del salto) (m):	
L (Longitud total del azud) (m):	2,9	L'(Longitud paso del agua) (m):	2,9
P'(profundidad aguas arriba) (m):	0,07 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	ALC (altura lámina coronación) (m):	0,02
P(profundidad aguas abajo) (m):	0,08 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	¿Circula agua por encima?	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Se forma poza aguas abajo?	<input type="checkbox"/>	Número de compuertas	0

Observaciones:

FRANQUEABILIDAD

Franqueabilidad: **Infranqueable**

Razones infranqueabilidad: Poza, ALC

Índice de franqueabilidad (IF): Ver ICF

Índice de continuidad fluvial (ICF): Infranqueable

PASO DE ESPECIES

En bajada

Identificación Salida en descenso Fácil Velocidad media aguas arriba (m/s): 0,01
 Número de tomas: 0 ¿Hay rejilla? Velocidad media aguas abajo (m/s): 0,04
 ¿Otro medio de franqueo? No Sí

En ascenso

¿Hay escala para peces?
 ¿Otro medio de franqueo? No Sí

ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Longitud aproximada de la afección aguas arriba (m):
 Longitud aproximada de la afección aguas abajo (m):
 Provoca sequía aguas abajo: Nula Temporalidad de la estructura: Permanente

MOVILIDAD FLUVIAL Y ESTADO DE LAS ORILLAS: EROSIÓN O SEDIMENTACIÓN

	<i>Margen izquierda</i>	<i>Margen Derecha</i>
Afección por incisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afección por sedimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estabilidad del talud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calidad bosque ribera		
Tipo de afección		
Observaciones:		

IHF: Valor referencia según ecotipo: 74 Valoración hidromorf. según IHF:

Afección hidromorfológica general aparente:

ÍNDICE DE PRIORIDAD DE ACTUACIÓN (IPA)

Factor Morfología	Factor Ictico	Indice Franq.	Nivel Protección	IPA 4,99
16,14	52,86	100	25	
Imposibilidad Caudal	Abandono	Especie Invasora	Estiaje	
0	0	100	50	

Factores a considerar en la propuesta de solución:

Soluciones a la permeabilidad en vados y puentes en uso.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Vado



Aguas abajo



Aguas arriba