

INFORMACIÓN GENERAL DEL OBSTÁCULO

Fecha ult.
actualización:

23/01/2013



Código Obstáculo: 101230401005

Tipo de obstáculo: AZUD O PRESA

Material Hormigón

Masa de Agua: ES070MSPF001012304

Río Mula desde el río Pliego hasta el Embalse de Los Rodeos

Río: RIO MULA

Provincia: MURCIA

Municipio: Albudeite

Evaluable

Observaciones:

GEOMETRÍA

H (altura sobre lecho) (m):	1,2	AC (anchura coronación) (m):	
DC (distancia pie a coronación) (m):	1,2	DLC (altura del salto) (m):	1,2
L (Longitud total del azud) (m):	83	L'(Longitud paso del agua) (m):	
P'(profundidad aguas arriba) (m)	(> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	ALC (altura lámina coronación) (m)	
P(profundidad aguas abajo) (m):	(> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	¿Circula agua por encima? <input type="checkbox"/>	
¿Se forma poza aguas abajo? <input type="checkbox"/>		Número de compuertas	0

Observaciones:

Franqueable

FRANQUEABILIDAD

Franqueabilidad: **Franqueable**

Razones infranqueabilidad:

Índice de franqueabilidad (IF): Franqueable

Índice de continuidad fluvial (ICF): Franqueable

PASO DE ESPECIES

En bajada

Identificación Salida en descenso

Velocidad media aguas arriba (m/s):

Número de tomas: 1 ¿Hay rejilla?

Velocidad media aguas abajo (m/s):

¿Otro medio de franqueo? No Sí

En ascenso

¿Hay escala para peces?

¿Otro medio de franqueo? No Sí

ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Longitud aproximada de la afección aguas arriba (m):

Longitud aproximada de la afección aguas abajo (m):

Provoca sequía aguas abajo: Nula

Temporalidad de la estructura: Permanente

MOVILIDAD FLUVIAL Y ESTADO DE LAS ORILLAS: EROSIÓN O SEDIMENTACIÓN

	<i>Margen izquierda</i>	<i>Margen Derecha</i>
Afección por incisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afección por sedimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estabilidad del talud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calidad bosque ribera		
Tipo de afección		
Observaciones:		

IHF: Valor referencia según ecotipo:

Valoración hidromorf. según IHF:

Afección hidromorfológica general aparente:

ÍNDICE DE PRIORIDAD DE ACTUACIÓN (IPA)

Factor Morfología	Factor Ictico	Indice Franq.	Nivel Protección	IPA
0	0	0	25	
Imposibilidad Caudal	Abandono	Especie Invasora	Estiaje	
0	100	0	100	

Factores a considerar en la propuesta de solución:

Soluciones para barreras de entre 0,5 y 1,5 metros, y pueden requerir una modificación en el propio obstáculo. La decisión depende de la limitación del espacio disponible y las restricciones en cuanto a la longitud de paso.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Azud