

ANEXO 3: ARPSIS

ANEXO 3: ARPSIS. FICHAS


ARPSI

Código: ES070/0001

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: SEGURA

RIO: SIN NOMBRE (Socovos)

Identificación tramo: 1.1 (ES070/0001-01)

RIO: ARROYO DE LETUR

Identificación tramo: 1.2 (ES070/0001-02)

RIO: ARROYO DE LA MORA

Identificación tramo: 1.3 (ES070/0001-03)

RIO: BARRANCO DEL AGUA

Identificación tramo: 1.4 (ES070/0001-04)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación potencial

Episodio **Duración (días)**

20180529

10

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

ARPSI

Código: ES070/0001

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Elche de la Sierra

Férez

Letur

Socovos

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos

ARPSI

Código: ES070/0001

	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad ☐ Bosques ☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interes cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☒ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros
		☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción

ARPSI

Código: ES070/0001

	☒ Sectores económicos	☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☒ Otros
	☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0002

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: MUNDO

RIO: REGATO DE LA ACEQUIA

Identificación tramo: 2.1 (ES070/0002-01)

RIO: RAMBLA DEL OJUELO

Identificación tramo: 2.2 (ES070/0002-02)

RIO: CAÑADA DE AGRA

Identificación tramo: 2.3 (ES070/0002-03)

RIO: RAMBLA DEL PEPINO

Identificación tramo: 2.4 (ES070/0002-04)

RIO: RAMBLA DE LAS ENTRESIERRAS

Identificación tramo: 2.5 (ES070/0002-05)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19860726	2
20180529	10

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

ARPSI

Código: ES070/0002

Mecanismo: Superación natural
Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Albatana
Hellín
Tobarra

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0002

☐ Medio Ambiente		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC	
	☐ Instalaciones Seveso	
	☐ Origen en pequeños puntos	
	☐ Instalaciones UWWT	
	☐ Orígenes rurales difusos	
☐ Otros	☐ Otros	
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☐ Lugares y edificios espirituales
	☐ Otros	☐ Otros
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☐ Infraestructuras	☐ Bienes públicos
		☐ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos
		☒ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
☐ Minería y canteras		
☐ Manufacturas		

ARPSI

Código: ES070/0002

	☒ Sectores económicos	☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
	☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0003

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: JUDIO

RIO: RAMBLA DEL MORRON

Identificación tramo: 3.1 (ES070/0003-01)

RIO: RAMBLA DEL JUDÍO

Identificación tramo: 3.2 (ES070/0003-02)

RIO: RAMBLA DE LA ALQUERIA

Identificación tramo: 3.3 (ES070/0003-03)

RIO: RAMBLA DE QUITAPELLEJOS

Identificación tramo: 3.4 (ES070/0003-04)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19000627	4
19821019	2
19860726	2

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

ARPSI

Código: ES070/0003

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Jumilla

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos al medio	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad

ARPSI

Código: ES070/0003

	ambiente	☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interes cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
☒ Actividad económica	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☐ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras ☐ Manufacturas ☐ Construcción ☐ Venta al por mayor, al por menor, etc. ☐ Hoteles y restaurantes

ARPSI

Código: ES070/0003

		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☒ Otros
	☐ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0004

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: ENDORREICA DE YECLA

RIO: RAMBLA DE AGUA SALADA

Identificación tramo: 4.1 (ES070/0004-01)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19860726	2
19970927	5

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Yecla

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
	☒ Daños diferidos a personas
	☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0004

☒ Salud Humana	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
		☐ Otros
	☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas
☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes		
☐ Elementos de calidad físico-química		
☐ Elementos de calidad hidromorfológica		
☐ Elementos de calidad biológica		
☐ Áreas protegidas		☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
☐ Otros impactos al medio ambiente		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
☐ Fuentes de contaminación potencial		☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0004

	☐ Otros	☐ Otros
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interes cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☐ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☐ Otros
	☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
	☐ Rotura de embalses	
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras	

ARPSI

Código: ES070/0004

		infraestructuras de drenaje
☐ Otras consecuencias		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0005

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: ARGOS

RIO: RIO ARGOS

Identificación tramo: 5.1 (ES070/0005-01)

CUENCA: SEGURA

RIO: RIO ARGOS

Identificación tramo: 5.2 (ES070/0005-01)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
18250700	1
18250914	1
18260718	1
18791014	1
18940331	2
19190927	8
19240200	80
19240327	80
19241017	4

ARPSI

Código: ES070/0005

19261116	8
19431010	2
19860726	2
19871102	8
19890904	7

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Caravaca de la Cruz

Cehegín

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
☐ Trabajo y seguridad social		
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
	☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
	☐ Elementos de calidad físico-química	

ARPSI

Código: ES070/0005

☐ Medio Ambiente		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC	
	☐ Instalaciones Seveso	
	☐ Origen en pequeños puntos	
	☐ Instalaciones UWWT	
	☐ Orígenes rurales difusos	
	☐ Otros	
☐ Otros		
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interés cultural	☒ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☒ Lugares y edificios espirituales
		☐ Otros
	☐ Otros	
	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura,	☒ Cultivos
		☒ Ganadería

ARPSI

Código: ES070/0005

☒ Actividad económica	recursos naturales y uso del suelo	☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
☒ Otros	☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
	☐ Domicilios privados con empleados	
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☒ Otros	☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0006

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: SEGURA

RIO: RAMBLA DE AGUA AMARGA

Identificación tramo: 6.1 (ES070/0006-01)

RIO: RAMBLA DEL JUDÍO

Identificación tramo: 6.2 (ES070/0006-02)

RIO: BARRANCO DE LA MINA

Identificación tramo: 6.3 (ES070/0006-03)

RIO: BARRANCO DE LOS GRAJOS

Identificación tramo: 6.4 (ES070/0006-04)

RIO: BARRANCO DE LOS CABAÑILES

Identificación tramo: 6.5 (ES070/0006-05)

RIO: RIO SEGURA

Identificación tramo: 6.6 (ES070/0006-06)

RIO: RIO SEGURA

Identificación tramo: 6.7 (ES070/0006-07)

RIO: RAMBLA DE SAN ROQUE

Identificación tramo: 6.8 (ES070/0006-08)

ARPSI

Código: ES070/0006

RIO: RAMBLA DEL CARRIZALEJO

Identificación tramo: 6.9 (ES070/0006-09)

RIO: CAÑADA DE MORCILLO

Identificación tramo: 6.10 (ES070/0006-10)

RIO: RAMBLA DE LAS MONJAS

Identificación tramo: 6.11 (ES070/0006-11)

RIO: RAMBLA DE HUETE

Identificación tramo: 6.12 (ES070/0006-12)

RIO: RAMBLA DEL SALAR GORDO

Identificación tramo: 6.13 (ES070/0006-13)

RIO: CAÑADA DE MENDOZA

Identificación tramo: 6.14 (ES070/0006-14)

RIO: RAMBLA DE LAS SALINAS

Identificación tramo: 6.15 (ES070/0006-15)

RIO: RAMBLA DEL CHORRICO

Identificación tramo: 6.16 (ES070/0006-16)

RIO: RAMBLA DE LAS CANTERAS

Identificación tramo: 6.17 (ES070/0006-17)

RIO: RAMBLA DEL SALAR

Identificación tramo: 6.18 (ES070/0006-18)

RIO: RAMBLA SALADA

Identificación tramo: 6.19 (ES070/0006-19)

RIO: RIO SEGURA (CEUTÍ)

Identificación tramo: 6.20 (ES070/0006-20) - EPRI 2º Ciclo

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
17881115	1
18341008	8
18600927	2
18791014	1
18871231	2

ARPSI

Código: ES070/0006

18880313	5
18910731	2
18920307	12
18950212	7
18950410	3
18980112	8
18980913	1
18990306	9
19000222	3
19010925	6
19060905	1
19060925	1
19080913	12
19100925	3
19101216	20
19150104	9
19150221	4
19160917	1
19161128	8
19170200	70
19190927	8
19210521	3
19261116	8
19310924	3
19330614	2
19391000	1
19431010	2
19441225	3
19460422	1
19470214	2
19470310	2
19481021	3

ARPSI

Código: ES070/0006

19531019	2
19571000	1
19721017	4
19731017	4
19740819	2
19821019	2
19860726	2
19861003	11
19871102	8
19881110	3
19890904	7
19970927	5
20001021	5
20031016	1

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Abarán

Alguazas

Archena

Blanca

Ceutí

Cieza

Lorquí

Molina de Segura

Torres de Cotillas, Las

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
		☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad

ARPSI

Código: ES070/0006

☒ Salud Humana	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0006

	☐ Otros		
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interes cultural	☒ Lugares arqueológicos	
		☐ Lugares arquitectónicos	
		☐ Museos	
		☒ Lugares y edificios espirituales	
		☐ Otros	
	☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	
		☒ Vehículos	
		☐ Otros	
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos	
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	
		☐ Otros	
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos	
		☒ Ganadería	
		☐ Horticultura	
		☐ Minerales	
		☐ Silvicultura	
		☐ Pesca	
		☐ Otros	
		☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
	☐ Manufacturas		
	☐ Construcción		
	☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.		
	☐ Hoteles y restaurantes		
	☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio		
	☐ Domicilios privados con empleados		
	☒ Otros		
	☒ Otros		
	☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses	
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	

ARPSI

Código: ES070/0006

		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0007

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: SEGURA

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 7.1 (ES070/0007-01)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19821019	2
19871102	8

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Abanilla

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
	☒ Daños diferidos a personas
	☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0007

☒ Salud Humana	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0007

	☐ Otros	☐ Otros
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☐ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☐ Otros
	☐ Otros	
	☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas ☐ Rotura de embalses ☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras

ARPSI

Código: ES070/0007

☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
		☐ Deslizamientos de tierras
☐ Cambios en usos del suelo	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0008

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: MULA

RIO: RIO MULA

Identificación tramo: 8.1 (ES070/0008-01)

RIO: RIO MULA Y RAMBLA DE ALBUDEITE

Identificación tramo: 8.2 (ES070/0008-02)

RIO: RIO MULA

Identificación tramo: 8.3 (ES070/0008-03)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
17881115	1
18341008	8
18600927	2
18791014	1
18910731	2
18950212	7
18980112	8
19010925	6

ARPSI

Código: ES070/0008

19060905	1
19060925	1
19080913	12
19150104	9
19150221	4
19160917	1
19161128	8
19170200	70
19190927	8
19391000	1
19431010	2
19441225	3
19460422	1
19470214	2
19470310	2
19481021	3
19571000	1
19721017	4
19731017	4
19740819	2
19860726	2
19861003	11
19871102	8
19881110	3
19890904	7
20031016	1

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

ARPSI

Código: ES070/0008

Albudeite
Alguazas
Mula
Torres de Cotillas, Las

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
	☐ Otros	
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos al medio	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad

ARPSI

Código: ES070/0008

	ambiente	☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interés cultural	☒ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☒ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos
		☒ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.

ARPSI

Código: ES070/0008

		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☒ Otros
	☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	

Código: ES070/0009

A map of the Murcia region in Spain. The region is outlined in black. Neighboring provinces are labeled: Albacete to the north, Jaén to the west, Granada to the southwest, Almería to the south, and Alicante to the east. Within the Murcia region, several cities are marked: Hellín, Yecla, Cieza, Orihuela, Alcantarilla, Lorca, Cartagena, and Aguilas. The city of Murcia is highlighted with a red square. The map also shows a network of roads and rivers.

[illegible]

CUENCA: GUADALENTÍN

Identificación tramo: 9.9 (ES070/0009-09)

Identificación tramo: 9.10 (ES070/0009-10)

Identificación tramo: 9.11 (ES070/0009-11)

Identificación tramo: 9.12 (ES070/0009-12)

Identificación tramo: 9.13 (ES070/0009-13)

Identificación tramo: 9.14 (ES070/0009-14)

Identificación tramo: 9.15 (ES070/0009-15)

Identificación tramo: 9.16 (ES070/0009-16)

ARPSI

Código: ES070/0009

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 9.17 (ES070/0009-17)

RIO: RAMBLA DEL PUERTO DE GARRUCHAL

Identificación tramo: 9.18 (ES070/0009-18)

RIO: RAMBLA DE TABALA

Identificación tramo: 9.19 (ES070/0009-19)

CUENCA: SEGURA

RIO: RIO SEGURA

Identificación tramo: 9.1 (ES070/0009-01)

RIO: RAMBLA DE LA CASA DEL AIRE

Identificación tramo: 9.2 (ES070/0009-02)

RIO: RAMBLA DE BARNUEVO

Identificación tramo: 9.3 (ES070/0009-03)

RIO: RAMBLA DE CHURRA

Identificación tramo: 9.4 (ES070/0009-04)

RIO: RAMBLA DE CASA BLANCA

Identificación tramo: 9.5 (ES070/0009-05)

RIO: RAMBLA DE LA HIGUERA

Identificación tramo: 9.6 (ES070/0009-06)

RIO: RAMBLA CARMEN

Identificación tramo: 9.7 (ES070/0009-07)

RIO: RAMBLA DE CAÑADA ANCHA

Identificación tramo: 9.8 (ES070/0009-08)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
14850000	1
14940000	1
15040900	1
15451018	1
15510000	1
15610513	1

ARPSI

Código: ES070/0009

15911107	3
16000916	1
16021015	1
16140000	1
16231204	1
16341031	1
16401124	1
16450910	1
16480805	1
16490402	1
16490506	1
16511014	1
16531100	7
16560223	1
16601018	1
16611020	1
16640929	1
16641218	1
16670127	1
16681025	1
16720305	13
16731002	1
16831221	1
16840106	1
16840205	2
16860323	1
16861109	1
16941021	1
16980913	1
17010925	2
17021221	1
17040800	1

ARPSI

Código: ES070/0009

17100218	1
17141004	4
17171029	1
17231005	1
17231016	1
17281029	1
17310915	1
17311101	1
17330906	1
17350414	1
17360900	1
17400500	1
17411100	26
17510900	1
17580510	1
17631029	1
17640900	1
17691028	1
17700717	1
17720716	1
17731019	5
17750513	1
17760422	1
17761023	1
17770110	2
17771117	2
17780100	6
17791004	1
17831004	7
17850218	1
17881115	1
17900400	1

ARPSI

Código: ES070/0009

17920617	1
17940300	30
17970614	1
17971011	2
18020430	1
18031000	1
18171000	1
18230200	1
18240900	1
18250700	1
18250906	1
18250914	1
18300100	1
18300903	1
18311018	1
18341008	8
18381003	2
18500700	1
18520300	1
18531109	2
18600927	2
18601209	1
18670915	1
18690701	1
18770628	1
18770927	1
18780619	1
18791014	1
18800828	2
18800928	1
18830528	1
18840522	1

ARPSI

Código: ES070/0009

18840924	4
18850205	4
18850920	9
18870920	1
18871231	2
18880313	5
18880405	3
18880902	13
18900227	43
18910731	2
18911105	4
18920219	7
18920307	12
18940331	2
18950212	7
18950319	1
18950410	3
18970913	3
18980112	8
18980913	1
18990306	9
19000222	3
19000627	4
19000926	5
19001020	3
19050901	1
19060905	1
19060925	1
19080316	1
19080913	12
19081022	2
19100915	1

ARPSI

Código: ES070/0009

19100925	3
19101216	20
19150104	9
19150221	4
19151014	3
19160909	1
19160917	1
19161128	8
19161218	6
19170200	70
19190927	8
19210521	3
19210923	4
19230902	1
19231030	4
19240200	80
19240327	80
19241017	4
19260600	1
19261116	8
19270826	1
19280816	1
19290600	1
19290611	2
19310924	3
19311225	2
19330614	2
19380927	6
19391000	1
19420914	1
19431010	2
19431226	1

ARPSI

Código: ES070/0009

19441225	3
19460422	1
19470214	2
19470310	2
19470900	1
19481021	3
19490216	2
19531120	2
19571000	1
19660914	1
19721017	4
19731017	4
19740819	2
19821019	2
19860726	2
19861003	11
19871102	8
19881110	3
19890904	7
19970927	5
20001021	5
20140922	1

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Alcantarilla

Beniel

Murcia

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

ARPSI

Código: ES070/0009

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de	☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
	☐ Origen en pequeños puntos	

ARPSI

Código: ES070/0009

	contaminación potencial	☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros			
	☐ Otros				
	☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interes cultural	☒ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☒ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros		
			☐ Otros		
☒ Actividad económica			☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros	
				☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
					☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras ☐ Manufacturas ☐ Construcción ☐ Venta al por mayor, al por menor, etc. ☐ Hoteles y restaurantes ☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio ☐ Domicilios privados con empleados ☒ Otros			
		☒ Otros			

ARPSI

Código: ES070/0009

☒ Relacionados con gestión de riesgo		☒ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0010

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: GUADALENTÍN

RIO: RAMBLA DEL ESTRECHO

Identificación tramo: 10.1 (ES070/0010-01)

RIO: RIO GUADALENTÍN

Identificación tramo: 10.2 (ES070/0010-02)

RIO: RAMBLA SALADA

Identificación tramo: 10.3 (ES070/0010-03)

RIO: RAMBLA DE LOS ARCOS

Identificación tramo: 10.4 (ES070/0010-04)

RIO: RAMBLA DE VIZNAGA

Identificación tramo: 10.5 (ES070/0010-05)

RIO: RAMBLA DE LA SEÑORITA

Identificación tramo: 10.6 (ES070/0010-06)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 10.7 (ES070/0010-07)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 10.8 (ES070/0010-08)

ARPSI

Código: ES070/0010

RIO: RAMBLA DE LA TORRECILLA

Identificación tramo: 10.9 (ES070/0010-09)

RIO: BARRANCO DEL BORRUEZO

Identificación tramo: 10.10 (ES070/0010-10)

RIO: RAMBLA ALTA

Identificación tramo: 10.11 (ES070/0010-11)

RIO: RAMBLA DE BEJAR

Identificación tramo: 10.12 (ES070/0010-12)

RIO: BARRANCO DEL CONFITERO

Identificación tramo: 10.13 (ES070/0010-13)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 10.14 (ES070/0010-14)

RIO: RAMBLA DE NOGALTE

Identificación tramo: 10.15 (ES070/0010-15)

RIO: RAMBLA TIATA

Identificación tramo: 10.16 (ES070/0010-16)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
15310000	1
15680900	1
16480805	1
16511014	1
16531100	7
16720305	13
16740829	1
16860323	1
17040800	1
17281029	1
17350414	1
17360900	1
17770915	1

ARPSI

Código: ES070/0010

18020430	1
18311018	1
18341008	8
18381003	2
18500700	1
18770628	1
18791014	1
18871231	2
18880405	3
18880902	13
18950410	3
18980112	8
19081022	2
19100925	3
19190927	8
19330614	2
19481021	3
19731017	4
19821019	2
19890904	7
19891014	2
19970927	5
20001021	5
20120928	1

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Lorca

Puerto Lumbreras

ARPSI

Código: ES070/0010

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
	☐ Otros	
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
	☐ Instalaciones Seveso	

ARPSI

Código: ES070/0010

	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☒ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras ☐ Manufacturas ☐ Construcción ☐ Venta al por mayor, al por menor, etc. ☐ Hoteles y restaurantes ☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio ☐ Domicilios privados con empleados ☒ Otros

ARPSI

Código: ES070/0010

		☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo			☐ Rotura de defensas contra avenidas
			☐ Rotura de embalses
			☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
			☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras	
	☐ Cambios en usos del suelo		


ARPSI

Código: ES070/0011

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: GUADALENTÍN

RIO: RAMBLA DE LAS PERAS

Identificación tramo: 11.1 (ES070/0011-01)

RIO: RAMBLA DE TOTANA

Identificación tramo: 11.2 (ES070/0011-02)

RIO: RAMBLA DE LOS ARCOS

Identificación tramo: 11.4 (ES070/0011-04)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 11.6 (ES070/0011-06)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 11.7 (ES070/0011-07)

RIO: RAMBLA DE LAS SALINAS

Identificación tramo: 11.8 (ES070/0011-08)

RIO: RIO GUADALENTÍN

Identificación tramo: 11.9 (ES070/0011-09)

ARPSI

Código: ES070/0011

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
15040900	1
15451018	1
15510000	1
15610513	1
16000916	1
16511014	1
16531100	7
16560223	1
16611020	1
16640929	1
16720305	13
16831221	1
16840106	1
16840205	2
16860323	1
16861109	1
16941021	1
16980913	1
17010925	2
17021221	1
17040800	1
17100218	1
17141004	4
17171029	1
17231005	1
17231016	1
17281029	1
17310915	1
17311101	1

ARPSI

Código: ES070/0011

17330906	1
17350414	1
17360900	1
17411100	26
17510900	1
17580510	1
17631029	1
17640900	1
17691028	1
17700717	1
17720716	1
17731019	5
17750513	1
17760422	1
17761023	1
17770110	2
17771117	2
17780100	6
17791004	1
17831004	7
17850218	1
17881115	1
17900400	1
17920617	1
17940300	30
17970614	1
18020430	1
18171000	1
18230200	1
18250906	1
18300100	1
18300903	1

ARPSI

Código: ES070/0011

18311018	1
18341008	8
18381003	2
18500700	1
18520300	1
18531109	2
18670915	1
18690701	1
18770628	1
18770927	1
18791014	1
18800928	1
18830528	1
18840522	1
18850920	9
18871231	2
18880405	3
18880902	13
18980112	8
19000926	5
19060905	1
19151014	3
19160909	1
19160917	1
19270826	1
19310924	3
19330614	2
19431010	2
19431226	1
19441225	3
19460422	1
19481021	3

ARPSI

Código: ES070/0011

19490216	2
19721017	4
19731017	4
19821019	2
19861003	11
19890904	7
19970927	5
20001021	5

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Alhama de Murcia

Librilla

Murcia

Totana

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0011

☐ Medio Ambiente	☐ Otros	
	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC
☐ Instalaciones Seveso		
☐ Origen en pequeños puntos		
☐ Instalaciones UWWT		
☐ Orígenes rurales difusos		
☐ Otros		
☐ Otros		
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interes cultural	☒ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☒ Lugares y edificios espirituales
	☐ Otros	
	☐ Otros	
	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
		☒ Bienes públicos

ARPSI

Código: ES070/0011

☒ Actividad económica	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☒ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras ☐ Manufacturas ☐ Construcción ☐ Venta al por mayor, al por menor, etc. ☐ Hoteles y restaurantes ☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio ☐ Domicilios privados con empleados ☒ Otros
	☒ Otros	
☒ Relacionados con gestión de riesgo		☒ Rotura de defensas contra avenidas ☐ Rotura de embalses ☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje ☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0012

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS DEL CAMPO DE CARTAGENA

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.1 (ES070/0012-01)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.2 (ES070/0012-02)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.3 (ES070/0012-03)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.4 (ES070/0012-04)

RIO: RAMBLA DEL ALBUJÓN

Identificación tramo: 12.5 (ES070/0012-05)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.6 (ES070/0012-06)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.7 (ES070/0012-07)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.8 (ES070/0012-08)

ARPSI

Código: ES070/0012

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.9 (ES070/0012-09)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.10 (ES070/0012-10)

RIO: RAMBLA DEL ALBUJÓN

Identificación tramo: 12.11 (ES070/0012-11)

RIO: SIN NOMBRE (LA TORRE GOLF Y TERRAZAS LA TORRE)

Identificación tramo: 12.12 (ES070/0012-12) - EPRI 2º Ciclo

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
18871231	2
19000627	4
19080913	12
19100925	3
19151014	3
19160917	1
19190927	8
19230530	1
19261116	8
19310924	3
19330614	2
19531003	1
19821019	2
19860726	2
19861003	11
19890904	7
19970927	5
19990227	2
20001021	5
20090914	15
20161216	2

ARPSI

Código: ES070/0012

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Cartagena

Fuente Álamo de Murcia

Torre-Pacheco

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
	☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
	☐ Elementos de calidad físico-química	
	☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
	☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Fuentes de agua potable	
	☐ Aguas de baño	

ARPSI

Código: ES070/0012

☐ Medio Ambiente	☐ Areas protegidas	☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats ☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos ☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad ☐ Bosques ☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interes cultural	☒ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☒ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☒ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0012

	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☒ Otros
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0013

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: RAMBLA DE COBATILLAS

Identificación tramo: 13.1 (ES070/0013-01)

RIO: RAMBLA DE LA MARAÑA

Identificación tramo: 13.2 (ES070/0013-02)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19000627	4
19001020	3
19890904	7
20001021	5
20090914	15
20161216	2

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

ARPSI

Código: ES070/0013

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Los Alcázares
San Javier
Torre-Pacheco

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos	☐ Conservación de la naturaleza - biodiversidad

ARPSI

Código: ES070/0013

	al medio ambiente	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad ☐ Bosques ☐ Otra flora y fauna		
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros		
		☐ Otros		
		☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interes cultural ☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros	
			☐ Otros	
			☒ Actividad económica	☒ Residencial ☒ Infraestructuras ☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo
				☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros			
	☒ Cultivos ☐ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros			
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras ☐ Manufacturas ☐ Construcción ☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.		

ARPSI

Código: ES070/0013

		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☐ Otros
	☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0014

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: RAMBLA DE CALARREONA

Identificación tramo: 14.1 (ES070/0014-01)

RIO: RAMBLA DE MATALENTISCO

Identificación tramo: 14.2 (ES070/0014-02)

RIO: RAMBLA DE MINGLANO CAÑARETE

Identificación tramo: 14.3 (ES070/0014-03)

RIO: RAMBLA DE PEÑARANDA

Identificación tramo: 14.4 (ES070/0014-04)

RIO: RAMBLA DE PEÑARANDA

Identificación tramo: 14.5 (ES070/0014-05)

RIO: RAMBLA DE LABRADORCICO

Identificación tramo: 14.6 (ES070/0014-06)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 14.7 (ES070/0014-07)

RIO: RAMBLA DEL RENEGADO

Identificación tramo: 14.8 (ES070/0014-08)

ARPSI

Código: ES070/0014

RIO: RAMBLA DE CULEBRAS

Identificación tramo: 14.9 (ES070/0014-09)

RIO: RAMBLA DE TARAY

Identificación tramo: 14.10 (ES070/0014-10)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19661010	1
19890904	7
19891014	2
20100813	6

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Águilas

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0014

☐ Medio Ambiente	☐ Otros	
	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos
		☐ Otros
		☐ Otros
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☐ Lugares y edificios espirituales
		☐ Otros
	☐ Otros	
	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0014

☒ Actividad económica	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
		☒ Cultivos
		☐ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
	☐ Sectores económicos	☐ Pesca
		☐ Otros
☐ Minería y canteras		
☐ Manufacturas		
☐ Construcción		
☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.		
☐ Hoteles y restaurantes		
☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio		
☐ Otros	☐ Domicilios privados con empleados	
	☐ Otros	
	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
	☐ Rotura de embalses	
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0015

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: RAMBLA RAMONETE

Identificación tramo: 15.1 (ES070/0015-01)

RIO: RAMBLA DE LAS MORERAS

Identificación tramo: 15.2 (ES070/0015-02)

RIO: RAMBLA GRANDE

Identificación tramo: 15.3 (ES070/0015-03)

RIO: RAMBLA DE LA CRUZ DEL MUERTO

Identificación tramo: 15.4 (ES070/0015-04)

RIO: RAMBLA DE LOS LORENTES

Identificación tramo: 15.5 (ES070/0015-05)

RIO: RAMBLA DE VALDELENTISCO

Identificación tramo: 15.6 (ES070/0015-06)

RIO: RAMBLA DE LA AZOHIA

Identificación tramo: 15.7 (ES070/0015-07)

RIO: RAMBLA DE LOS AZNARES

Identificación tramo: 15.8 (ES070/0015-08) - EPRI 2º Ciclo

ARPSI

Código: ES070/0015

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19151014	3
19890904	7
20001021	5
20090914	15
20100813	6

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Cartagena

Lorca

Mazarrón

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
		☐ Otros

ARPSI

Código: ES070/0015

☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
		☐ Orígenes rurales difusos
		☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interés cultural	☒ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☒ Lugares y edificios espirituales
		☐ Otros
	☐ Otros	
	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación

ARPSI

Código: ES070/0015

☒ Actividad económica	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☐ Otros
		☒ Cultivos
		☐ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
☐ Construcción		
☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.		
☐ Hoteles y restaurantes		
☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio		
☐ Domicilios privados con empleados		
☒ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
	☐ Rotura de embalses	
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0016

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 16.1 (ES070/0016-01)

RIO: RAMBLA DE CANTERAS

Identificación tramo: 16.2 (ES070/0016-02)

RIO: RAMBLA DE BENIPILA

Identificación tramo: 16.3 (ES070/0016-03)

RIO: RAMBLA DE BENIPILA

Identificación tramo: 16.4 (ES070/0016-04) - EPRI 2º Ciclo

RIO: RAMBLA DEL PORTUS

Identificación tramo: 16.5 (ES070/0016-05) - EPRI 2º Ciclo

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
17041028	1
17750610	1
18580930	1
18691100	1

ARPSI

Código: ES070/0016

18850920	9
18891100	1
18950319	1
19080913	12
19081127	1
19151014	3
19160909	1
19171100	1
19230530	1
19231030	4
19261116	8
19310924	3
19391000	1
19410911	1
19410925	1
19481021	3
19850220	2
19861003	11
19890904	7
19970927	5
20001021	5
20090914	15

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Cartagena

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

ARPSI

Código: ES070/0016

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
		☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
	☐ Comunidad	☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
	☐ Otros	
	☐ Otros	
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
☐ Fuentes de	☐ Origen en pequeños puntos	

ARPSI

Código: ES070/0016

	contaminación potencial	☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interes cultural	☒ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☒ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos
		☒ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras	
	☐ Manufacturas	
	☐ Construcción	
	☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.	
	☐ Hoteles y restaurantes	
	☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio	
	☐ Domicilios privados con empleados	
	☒ Otros	
☒ Otros		

ARPSI

Código: ES070/0016

☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	

ARPSI

Código: ES070/0017

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: RAMBLA DEL MIEDO

Identificación tramo: 17.1 (ES070/0017-01)

RIO: RAMBLA DE LA CARRASQUILLA

Identificación tramo: 17.2 (ES070/0017-02)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19410911	1
19410925	1
19890904	7
19970927	5
20001021	5

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

ARPSI

Código: ES070/0017

Cartagena

Unión, La

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
		☐ Suelos
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna

ARPSI

Código: ES070/0017

	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Otra nota y rama ☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interes cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos
		☒ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos
		☐ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio

ARPSI

Código: ES070/0017

		☐ Domicilios privados con empleados
		☐ Otros
	☒ Otros	
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0018

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: SEGURA

RIO: COLADOR DEL BARRANCO DEL PLA

Identificación tramo: 18.1 (ES070/0018-01)

RIO: RAMBLA DE LA CASA

Identificación tramo: 18.2 (ES070/0018-02)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19890904	7

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Algueña

Pinoso

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

ARPSI

Código: ES070/0018

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
		☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
	☐ Otros	
	☐ Otros	
☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
		☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
	☐ Áreas protegidas	☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
☐ Fuentes de	☐ Origen en pequeños puntos	

ARPSI

Código: ES070/0018

	contaminación potencial	☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interes cultural	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☐ Infraestructuras	☐ Bienes públicos
		☐ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos
		☐ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☐ Otros
	☐ Otros	

ARPSI

Código: ES070/0018

☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0019

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: LAGUNA DEL HONDO

RIO: BARRANCO DE SAN CAYETANO

Identificación tramo: 19.3 (ES070/0019-03)

RIO: BARRANCO DE AMORÓS

Identificación tramo: 19.4 (ES070/0019-04)

RIO: BARRANCO DE LA MANGRANERA

Identificación tramo: 19.5 (ES070/0019-05)

RIO: RAMBLA DEL CASTELLAR

Identificación tramo: 19.6 (ES070/0019-06)

RIO: BARRANCO DEL BOSCH

Identificación tramo: 19.7 (ES070/0019-07)

RIO: RAMBLA PLANA

Identificación tramo: 19.8 (ES070/0019-08)

RIO: BARRANCO COX

Identificación tramo: 19.9 (ES070/0019-09)

CUENCA: SEGURA

RIO: RAMBLA DE ABANILLA

Identificación tramo: 19.1 (ES070/0019-01)

ARPSI

Código: ES070/0019

RIO: RIO SEGURA

Identificación tramo: 19.2 (ES070/0019-02)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
15920000	1
16640929	1
16720305	13
16731002	1
17580510	1
17750513	1
17761023	1
17971011	2
18020430	1
18341008	8
18600927	2
18791014	1
18871231	2
18880405	3
18900227	43
18910731	2
18920307	12
18940331	2
18950212	7
18970913	3
18980112	8
19000926	5
19050901	1
19100925	3
19101216	20
19190927	8
19210521	3

ARPSI

Código: ES070/0019

19231030	4
19240200	80
19261116	8
19441225	3
19460422	1
19470900	1
19481021	3
19490216	2
19501017	1
19531120	2
19660914	1
19721017	4
19731017	4
19740819	2
19821019	2
19861003	11
19871102	8
19881110	3
19890904	7
20111119	5
20130825	5
20150927	2
20151101	2
20161216	2

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Albatera

Algorfa

Almoradí

ARPSI

Código: ES070/0019

Benejúzar
 Beniferri
 Benijófar
 Callosa de Segura
 Cox
 Crevillente
 Formentera del Segura
 Guardamar del Segura
 Orihuela
 Rojales

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
		☐ Otros
☐ Otros		
☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
	☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
	☐ Elementos de calidad físico-química	
	☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
	☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Fuentes de agua potable	
	☐ Aguas de baño	

ARPSI

Código: ES070/0019

☐ Medio Ambiente	☐ Áreas protegidas	☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats ☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos ☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad ☐ Bosques ☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interés cultural ☐ Otros	☒ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☒ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros
	☒ Infraestructuras	☒ Bienes públicos ☒ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos ☒ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca

ARPSI

Código: ES070/0019

		☐ Otros
	☒ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☒ Otros
	☒ Otros	
☒ Relacionados con gestión de riesgo		☒ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0020

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: CAÑADA DE LAS MOSCAS

Identificación tramo: 20.1 (ES070/0020-01)

RIO: CAÑADA DE LAS MOSCAS

Identificación tramo: 20.2 (ES070/0020-02)

RIO: CAÑADA DE LAS ESTACAS

Identificación tramo: 20.3 (ES070/0020-03)

RIO: RIO NACIMIENTO

Identificación tramo: 20.4 (ES070/0020-04)

RIO: RIO SECO

Identificación tramo: 20.5 (ES070/0020-05)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 20.6 (ES070/0020-06)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19890904	7
20151101	2

ARPSI

Código: ES070/0020

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Orihuela

Pilar de la Horadada

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
	☐ Otros	
☐ Otros		
☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
	☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
	☐ Elementos de calidad físico-química	
	☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
	☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Fuentes de agua potable	
	☐ Aguas de baño	
	☐ Áreas protegidas	
	☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o	

ARPSI

Código: ES070/0020

☐ Medio Ambiente		hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
		☐ Instalaciones IPCC
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones Seveso
		☐ Origen en pequeños puntos
		☐ Instalaciones UWWT
☐ Orígenes rurales difusos		
☐ Otros		
☐ Otros		
☒ Patrimonio Cultural	☒ Lugares de interés cultural	☒ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☒ Lugares y edificios espirituales
	☐ Otros	
☐ Otros		
☒ Actividad económica	☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales
		☒ Vehículos
		☐ Otros
	☐ Infraestructuras	☐ Bienes públicos
		☐ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Cultivos
		☐ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
		☐ Minería y canteras

ARPSI

Código: ES070/0020

	☐ Sectores económicos	☐ Minería y canteras
		☐ Manufacturas
		☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☐ Otros
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	


ARPSI

Código: ES070/0021

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

RIO: RAMBLA DE NOGANTES O CHARCONES

Identificación tramo: 21.1 (ES070/0021-01)

RIO: RAMBLA DE LOS PEREZ

Identificación tramo: 21.2 (ES070/0021-02)

RIO: RAMBLA DE LOS AREJOS

Identificación tramo: 21.3 (ES070/0021-03)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 21.4 (ES070/0021-04)

RIO: RAMBLA DE CANALEJAS O DE CANALES

Identificación tramo: 21.5 (ES070/0021-05)

RIO: BARRANCO DE LA HIGUERA

Identificación tramo: 21.6 (ES070/0021-06)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 21.7 (ES070/0021-07)

RIO: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 21.8 (ES070/0021-08)

ARPSI

Código: ES070/0021

RIO: BARRANCO DE LOS CABALLOS

Identificación tramo: 21.9 (ES070/0021-09)

RIO: RAMBLA DE LOS CHARCONES

Identificación tramo: 21.10 (ES070/0021-10)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19890904	7
19891014	2

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Pluvio-Fluvial

Mecanismo: Superación natural

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Cuevas del Almanzora

Pulpí

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
	☐ Otros	
☐ Otros		

ARPSI

Código: ES070/0021

☐ Medio Ambiente	☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias
		☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes
		☐ Elementos de calidad físico-química
		☐ Elementos de calidad hidromorfológica
		☐ Elementos de calidad biológica
	☐ Áreas protegidas	☐ Fuentes de agua potable
		☐ Aguas de baño
		☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats
		☐ Otros
	☐ Otros impactos al medio ambiente	☐ Suelos
		☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad
		☐ Bosques
		☐ Otra flora y fauna
	☐ Fuentes de contaminación potencial	☐ Instalaciones IPCC
		☐ Instalaciones Seveso
☐ Origen en pequeños puntos		
☐ Instalaciones UWWT		
☐ Orígenes rurales difusos		
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interés cultural	☐ Lugares arqueológicos
		☐ Lugares arquitectónicos
		☐ Museos
		☐ Lugares y edificios espirituales
		☐ Otros
	☐ Otros	
☒ Residencial	☒ Propiedades residenciales	
	☒ Vehículos	
	☐ Otros	
	☒ Bienes públicos	
	☒ Transporte, almacenamiento y comunicación	
☒ Infraestructuras		

ARPSI

Código: ES070/0021

☒ Actividad económica	☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Transporte, almacenamiento y comunicación
		☐ Otros
		☒ Cultivos
		☐ Ganadería
		☐ Horticultura
		☐ Minerales
		☐ Silvicultura
		☐ Pesca
		☐ Otros
		☐ Sectores económicos
☐ Manufacturas		
☐ Construcción		
☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.		
☐ Hoteles y restaurantes		
☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio		
☐ Domicilios privados con empleados		
☐ Otros		
☒ Otros		
☐ Relacionados con gestión de riesgo	☐ Rotura de defensas contra avenidas	
	☐ Rotura de embalses	
	☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje	
	☐ Sistemas de respuesta en emergencias	
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	
	☐ Cambios en usos del suelo	
		☐ Deslizamientos de tierras


ARPSI

Código: ES070/0022

UBICACIÓN DE LA INUNDACIÓN



*Proyección UTM ED50 Huso 30



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (ES070)

CUENCA: INTERIOR ALMERIENSE

RIO: RIO DE MARIA

Identificación tramo: 22.1 (ES070/0022-01)

RIO: SIN NOMBRE (DE LA BARDIA)

Identificación tramo: 22.2 (ES070/0022-02)

RIO: RIO CHICO

Identificación tramo: 22.3 (ES070/0022-03)

RIO: BARRANCO DE LA CANAL

Identificación tramo: 22.4 (ES070/0022-04)

RIO: RAMBLA DE CHIRIVEL

Identificación tramo: 22.5 (ES070/0022-05)

CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Inundación del pasado

Episodio	Duración (días)
19210923	3

TIPO DE LA INUNDACIÓN

Origen: Fluvial

Mecanismo: Superación natural

ARPSI

Código: ES070/0022

Características: Otras/Sin características especiales

EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

Chirivel
María
Vélez-Blanco
Vélez-Rubio

TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS

☒ Salud Humana	☒ Salud Humana	☒ Daños inmediatos a personas
		☒ Daños diferidos a personas
		☐ Otros
	☐ Comunidad	☐ Gobierno, administración, defensa, seguridad
		☐ Educación
		☐ Respuesta en emergencias
		☐ Fianzas
		☐ Seguridad
		☐ Artículos de primera necesidad
		☐ Medios de comunicación
		☐ Cohesión social
		☐ Equipamiento social
		☐ Trabajo y seguridad social
☐ Otros		
☐ Otros		
☐ Estado ecológico o químico de aguas superficiales y subterráneas	☐ Contaminación por sustancias prioritarias	
	☐ Contaminación por otras sustancias incluyendo nutrientes	
	☐ Elementos de calidad físico-química	
	☐ Elementos de calidad hidromorfológica	
	☐ Elementos de calidad biológica	
	☐ Fuentes de agua potable	
	☐ Aguas de baño	
	☐ Áreas designadas bajo directivas de aves o hábitats	
	☐ Otros	
	☐ Áreas protegidas	

ARPSI

Código: ES070/0022

☐ Medio Ambiente	☐ Otros impactos al medio ambiente ☐ Fuentes de contaminación potencial ☐ Otros	☐ Otros ☐ Suelos ☐ Conservación de la naturaleza, biodiversidad ☐ Bosques ☐ Otra flora y fauna ☐ Instalaciones IPCC ☐ Instalaciones Seveso ☐ Origen en pequeños puntos ☐ Instalaciones UWWT ☐ Orígenes rurales difusos ☐ Otros
☐ Patrimonio Cultural	☐ Lugares de interés cultural ☐ Otros	☐ Lugares arqueológicos ☐ Lugares arquitectónicos ☐ Museos ☐ Lugares y edificios espirituales ☐ Otros
☒ Actividad económica	☒ Residencial ☐ Infraestructuras ☒ Agricultura, caza, silvicultura, recursos naturales y uso del suelo	☒ Propiedades residenciales ☒ Vehículos ☐ Otros ☐ Bienes públicos ☐ Transporte, almacenamiento y comunicación ☐ Otros ☒ Cultivos ☐ Ganadería ☐ Horticultura ☐ Minerales ☐ Silvicultura ☐ Pesca ☐ Otros ☐ Minería y canteras ☐ Manufacturas


ARPSI

Código: ES070/0022

	☐ Sectores económicos	☐ Construcción
		☐ Venta al por mayor, al por menor, etc.
		☐ Hoteles y restaurantes
		☐ Inmobiliarias, alquileres y actividad de negocio
		☐ Domicilios privados con empleados
		☒ Otros
☐ Relacionados con gestión de riesgo		☐ Rotura de defensas contra avenidas
		☐ Rotura de embalses
		☐ Rotura de estaciones de bombeo u otras infraestructuras de drenaje
		☐ Sistemas de respuesta en emergencias
☐ Otras consecuencias	☐ Otros riesgos	☐ Deslizamientos de tierras
	☐ Cambios en usos del suelo	

ANEXO 3: ARPSIS. MAPAS DETALLE

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS POR ARPSI



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

ARPSI Nº 1

HOJAS 11, 13, 14, 16

CUENCA: SEGURA

Identificación tramo: 1.1 (ES070/0001-01)	CAUCE: SIN NOMBRE (Socovos)
Identificación tramo: 1.2 (ES070/0001-02)	CAUCE: ARROYO DE LETUR (Letur)
Identificación tramo: 1.3 (ES070/0001-03)	CAUCE: ARROYO DE LA MORA (Férez)
Identificación tramo: 1.4 (ES070/0001-04)	CAUCE: BARRANCO DEL AGUA (Elche de la Sierra)

ARPSI Nº 2

HOJAS 2, 5, 6, 7, 8, 9

CUENCA: MUNDO

Identificación tramo: 2.1 (ES070/0002-01)	CAUCE: REGATO DE LA ACEQUIA
Identificación tramo: 2.2 (ES070/0002-02)	CAUCE: RAMBLA DEL OJUELO
Identificación tramo: 2.3 (ES070/0002-03)	CAUCE: CAÑADA DE AGRA (Hellín)
Identificación tramo: 2.4 (ES070/0002-04)	CAUCE: RAMBLA DEL PEPINO (Hellín)
Identificación tramo: 2.5 (ES070/0002-05)	CAUCE: RAMBLA DE LAS ENTRESIERRAS (Tobarra)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

ARPSI Nº 3

HOJA 10

CUENCA: JUDÍO

Identificación tramo: 3.1 (ES070/0003-03)	CAUCE: RAMBLA DEL MORRÓN
Identificación tramo: 3.2 (ES070/0003-02)	CAUCE: RAMBLA DEL JUDÍO
Identificación tramo: 3.3 (ES070/0003-03)	CAUCE: RAMBLA DE LA ALQUERÍA Y RAMBLA DE QUITAPELLEJOS

ARPSI Nº 4

HOJAS 1, 3, 4

CUENCA: ENDORREICA DE YECLA

Identificación tramo: 4.1 (ES070/0004-01)	CAUCE: RAMBLA DE AGUA SALADA
---	------------------------------

CUENCA: ARGOS

Identificación tramo: 5.1 (ES070/0005-01) CAUCE: RÍO ARGOS

Identificación tramo: 5.2 (ES070/0005-02) CAUCE: RÍO ARGOS

CUENCA: SEGURA

Identificación tramo: 6.1 (ES070/0006-01) CAUCE: RAMBLA DE AGUA AMARGA

Identificación tramo: 6.2 (ES070/0006-02) CAUCE: RAMBLA DEL JUDÍO

Identificación tramo: 6.3 (ES070/0006-03) CAUCE: BARRANCO DE LA MINA

Identificación tramo: 6.4 (ES070/0006-04) CAUCE: BARRANCO DE LOS GRAJOS

Identificación tramo: 6.5 (ES070/0006-05) CAUCE: BARRANCO DE LOS CABAÑILES

Identificación tramo: 6.6 (ES070/0006-06) CAUCE: RÍO SEGURA

Identificación tramo: 6.7 (ES070/0006-07) CAUCE: RÍO SEGURA

Identificación tramo: 6.8 (ES070/0006-08) CAUCE: RAMBLA DE SAN ROQUE

Identificación tramo: 6.9 (ES070/0006-09) CAUCE: RAMBLA DEL CARRIZALEJO

Identificación tramo: 6.10 (ES070/0006-10) CAUCE: CAÑADA DE MORCILLO

Identificación tramo: 6.11 (ES070/0006-11) CAUCE: RAMBLA DE LAS MONJAS

Identificación tramo: 6.12 (ES070/0006-12) CAUCE: RAMBLA DE HUETE

Identificación tramo: 6.13 (ES070/0006-13) CAUCE: RAMBLA DEL SALAR GORDO

Identificación tramo: 6.14 (ES070/0006-14) CAUCE: CAÑADA DE MENDOZA

Identificación tramo: 6.15 (ES070/0006-15) CAUCE: RAMBLA DE LAS SALINAS

Identificación tramo: 6.16 (ES070/0006-16) CAUCE: RAMBLA DEL CHORRICO

Identificación tramo: 6.17 (ES070/0006-17) CAUCE: RAMBLA DE LAS CANTERAS

Identificación tramo: 6.18 (ES070/0006-18) CAUCE: RAMBLA DEL SALAR

Identificación tramo: 6.19 (ES070/0006-19) CAUCE: RAMBLA SALADA, desembocadura

Identificación tramo: 6.20 (ES070/0006-20) CAUCE: RÍO SEGURA (Ceuti)

CUENCA: SEGURA

Identificación tramo: 7.1 (ES070/0007-01) CAUCE: SIN NOMBRE

CUENCA: MULA

Identificación tramo: 8.1 (ES070/0008-01)	CAUCE: RÍO MULA
Identificación tramo: 8.2 (ES070/0008-02)	CAUCE: RÍO MULA Y RAMBLA DE ALBUDEITE
Identificación tramo: 8.3 (ES070/0008-03)	CAUCE: RÍO MULA

CUENCA: SEGURA

Identificación tramo: 9.1 (ES070/0009-01)	CAUCE: RÍO SEGURA
Identificación tramo: 9.2 (ES070/0009-02)	CAUCE: RAMBLA DE LA CASA DEL AIRE
Identificación tramo: 9.3 (ES070/0009-03)	CAUCE: RAMBLA DE BARNUEVO
Identificación tramo: 9.4 (ES070/0009-04)	CAUCE: RAMBLAS DE CHURRA
Identificación tramo: 9.5 (ES070/0009-05)	CAUCE: RAMBLA DE CASA BLANCA
Identificación tramo: 9.6 (ES070/0009-06)	CAUCE: RAMBLA DE LA HIGUERA
Identificación tramo: 9.7 (ES070/0009-07)	CAUCE: RAMBLA CARMEN
Identificación tramo: 9.8 (ES070/0009-08)	CAUCE: RAMBLA DE CAÑADA ANCHA

CUENCA: GUADALENTÍN

Identificación tramo: 9.9 (ES070/0009-09)	CAUCE: RÍO GUADALENTÍN
Identificación tramo: 9.10 (ES070/0009-10)	CAUCE: RAMBLA DEL POCITO
Identificación tramo: 9.11 (ES070/0009-11)	CAUCE: RAMBLA DEL PUERTO
Identificación tramo: 9.12 (ES070/0009-12)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 9.13 (ES070/0009-13)	CAUCE: RAMBLA DEL VALLE
Identificación tramo: 9.14 (ES070/0009-14)	CAUCE: RAMBLA DEL VALLE
Identificación tramo: 9.15 (ES070/0009-15)	CAUCE: BARRANCO DEL SORDO
Identificación tramo: 9.16 (ES070/0009-16)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 9.17 (ES070/0009-17)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 9.18 (ES070/0009-18)	CAUCE: RAMBLA DEL PUERTO DEL GARRUCHAL
Identificación tramo: 9.19 (ES070/0009-19)	CAUCE: RAMBLA DE TABALA

CUENCA: GUADALENTÍN

Identificación tramo: 10.1 (ES070/0010-01)	CAUCE: RAMBLA DEL ESTRECHO
Identificación tramo: 10.2 (ES070/0010-02)	CAUCE: RÍO GUADALENTÍN

Identificación tramo: 10.3 (ES070/0010-03)	CAUCE: RAMBLA SALADA
Identificación tramo: 10.4 (ES070/0010-04)	CAUCE: RAMBLA DE LOS ARCOS
Identificación tramo: 10.5 (ES070/0010-05)	CAUCE: RAMBLA ALTA
Identificación tramo: 10.6 (ES070/0010-06)	CAUCE: BARRANCO DEL BORRUEZO
Identificación tramo: 10.7 (ES070/0010-07)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 10.8 (ES070/0010-08)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 10.9 (ES070/0010-09)	CAUCE: RAMBLA DE LA SEÑORITA
Identificación tramo: 10.10 (ES070/0010-10)	CAUCE: RAMBLA DE VIZNAGA
Identificación tramo: 10.11 (ES070/0010-11)	CAUCE: RAMBLA DE LA TORRECILLA
Identificación tramo: 10.12 (ES070/0010-12)	CAUCE: RAMBLA DE BÉJAR
Identificación tramo: 10.13 (ES070/0010-13)	CAUCE: BARRANCO DEL CONFITERO
Identificación tramo: 10.14 (ES070/0010-14)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 10.15 (ES070/0010-15)	CAUCE: RAMBLA DE NOGALTE
Identificación tramo: 10.16 (ES070/0010-16)	CAUCE: RAMBLA DE TIATA

ARPSI Nº 11 **HOJAS 46, 47, 50, 51, 54, 55, 62, 63**

CUENCA: GUADALENTÍN

Identificación tramo: 11.1 (ES070/0011-01)	CAUCE: RAMBLA DE LAS PERAS
Identificación tramo: 11.2 (ES070/0011-02)	CAUCE: RAMBLA DE TOTANA
Identificación tramo: 11.4 (ES070/0011-04)	CAUCE: RAMBLA DE LOS ARCOS
Identificación tramo: 11.6 (ES070/0011-06)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 11.7 (ES070/0011-07)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 11.8 (ES070/0011-08)	CAUCE: RAMBLA DE LAS SALINAS
Identificación tramo: 11.9 (ES070/0011-09)	CAUCE: RÍO GUADALENTÍN

ARPSI Nº 12 **HOJAS 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73**

CUENCA: RAMBLAS DEL CAMPO DE CARTAGENA

Identificación tramo: 12.1 (ES070/0012-01)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.2 (ES070/0012-02)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.3 (ES070/0012-03)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.4 (ES070/0012-04)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.5 (ES070/0012-05)	CAUCE: RAMBLA DEL ALBUJÓN
Identificación tramo: 12.6 (ES070/0012-06)	CAUCE: SIN NOMBRE

Identificación tramo: 12.7 (ES070/0012-07)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.8 (ES070/0012-08)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.9 (ES070/0012-09)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.10 (ES070/0012-10)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 12.11 (ES070/0012-11)	CAUCE: RAMBLA DEL ALBUJÓN
Identificación tramo: 12.12 (ES070/0012-12)	CAUCE: SIN NOMBRE (LA TORRE GOLF Y TERRAZAS LA TORRE)

ARPSI Nº 13 **HOJAS 52, 57, 58, 59, 68**

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

Identificación tramo: 13.1 (ES070/0013-01)	CAUCE: RAMBLA DE COBATILLAS
Identificación tramo: 13.2 (ES070/0013-02)	CAUCE: RAMBLA DE LA MARAÑA

ARPSI Nº 14 **HOJAS 88, 90, 91, 92, 93**

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

Identificación tramo: 14.1 (ES070/0014-01)	CAUCE: RAMBLA DE CALARREONA
Identificación tramo: 14.2 (ES070/0014-02)	CAUCE: RAMBLA DE MATALENTISCO
Identificación tramo: 14.3 (ES070/0014-03)	CAUCE: RAMBLA DE MINGLANO CAÑARETE
Identificación tramo: 14.4 (ES070/0014-04)	CAUCE: RAMBLA DE PEÑARANDA
Identificación tramo: 14.5 (ES070/0014-05)	CAUCE: RAMBLA DE PEÑARANDA
Identificación tramo: 14.6 (ES070/0014-06)	CAUCE: RAMBLA DEL LABRADORCICO
Identificación tramo: 14.7 (ES070/0014-07)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 14.8 (ES070/0014-08)	CAUCE: RAMBLA DEL RENEGADO
Identificación tramo: 14.9 (ES070/0014-09)	CAUCE: RAMBLA DE CULEBRAS
Identificación tramo: 14.10 (ES070/0014-10)	CAUCE: RAMBLA DE TARAY

ARPSI Nº 15 **HOJAS 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88**

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

Identificación tramo: 15.1 (ES070/0015-01)	CAUCE: RAMBLA RAMONETE
Identificación tramo: 15.2 (ES070/0015-02)	CAUCE: RAMBLA DE LAS MORERAS
Identificación tramo: 15.3 (ES070/0015-03)	CAUCE: RAMBLA GRANDE
Identificación tramo: 15.4 (ES070/0015-04)	CAUCE: RAMBLA DE LA CRUZ DEL MUERTO
Identificación tramo: 15.5 (ES070/0015-05)	CAUCE: RAMBLA DE LOS LORENTES

Identificación tramo: 15.6 (ES070/0015-06)	CAUCE: RAMBLA DE VALDELENTISCO
Identificación tramo: 15.7 (ES070/0015-07)	CAUCE: RAMBLA DE LA AZOHÍA
Identificación tramo: 15.8 (ES070/0015-08)	CAUCE: RAMBLA DE LOS AZNARES

ARPSI Nº 16 HOJAS 72, 79

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

Identificación tramo: 16.1 (ES070/0016-01)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 16.2 (ES070/0016-02)	CAUCE: RAMBLA DE CANTERAS
Identificación tramo: 16.3 (ES070/0016-03)	CAUCE: RAMBLA DE BENIPILA
Identificación tramo: 16.4 (ES070/0016-04)	CAUCE: RAMBLA DE BENIPILA
Identificación tramo: 16.5 (ES070/0016-05)	CAUCE: RAMBLA DEL PORTUS

ARPSI Nº 17 HOJAS 73, 74, 80, 81

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

Identificación tramo: 17.1 (ES070/0017-01)	CAUCE: RAMBLA DEL MIEDO
Identificación tramo: 17.2 (ES070/0017-02)	CAUCE: RAMBLA DE LA CARRASQUILLA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

ARPSI Nº 18 HOJAS 12, 15

CUENCA: SEGURA

Identificación tramo: 18.1 (ES070/0018-01)	CAUCE: COLADOR DEL BARRANCO DEL PLÁ
Identificación tramo: 18.2 (ES070/0018-02)	CAUCE: RAMBLA DE LA CASA

ARPSI Nº 19 HOJAS 17, 18, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 41

CUENCA: SEGURA

Identificación tramo: 19.1 (ES070/0019-01)	CAUCE: RAMBLA DE ABANILLA
Identificación tramo: 19.2 (ES070/0019-02)	CAUCE: RÍO SEGURA

CUENCA: LAGUNA DEL HONDO

Identificación tramo: 19.3 (ES070/0019-03)	CAUCE: BARRANCO DE SAN CAYETANO
Identificación tramo: 19.4 (ES070/0019-04)	CAUCE: BARRANCO DE AMORÓS
Identificación tramo: 19.5 (ES070/0019-05)	CAUCE: BARRANCO DE LA MANGRANERA

Identificación tramo: 19.6 (ES070/0019-06)	CAUCE: RAMBLA DEL CASTELLAR
Identificación tramo: 19.7 (ES070/0019-07)	CAUCE: BARRANCO DEL BOSCH
Identificación tramo: 19.8 (ES070/0019-08)	CAUCE: RAMBLA PLANA
Identificación tramo: 19.9 (ES070/0019-09)	CAUCE: BARRANCO COX

ARPSI Nº 20 **HOJAS 45, 49, 53**

CUENCA: RAMBLAS COSTERAS

Identificación tramo: 20.1 (ES070/0020-01)	CAUCE: CAÑADA DE LAS MOSCAS
Identificación tramo: 20.2 (ES070/0020-02)	CAUCE: CAÑADA DE LAS MOSCAS
Identificación tramo: 20.3 (ES070/0020-03)	CAUCE: CAÑADA DE LAS ESTACAS
Identificación tramo: 20.4 (ES070/0020-04)	CAUCE: RÍO NACIMIENTO
Identificación tramo: 20.5 (ES070/0020-05)	CAUCE: RÍO SECO
Identificación tramo: 20.6 (ES070/0020-06)	CAUCE: SIN NOMBRE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA


ARPSI Nº 21 **HOJAS 89, 90, 93, 94, 95**


CUENCA: RAMBLAS COSTERAS




Identificación tramo: 21.1 (ES070/0021-01)	CAUCE: RAMBLA DE LOS CHARCONES O NOGANTES
Identificación tramo: 21.2 (ES070/0021-02)	CAUCE: RAMBLA DE LOS PÉREZ
Identificación tramo: 21.3 (ES070/0021-03)	CAUCE: RAMBLA DE LOS AREJOS
Identificación tramo: 21.4 (ES070/0021-04)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 21.5 (ES070/0021-05)	CAUCE: RAMBLA DE CANALEJAS O DE CANALES
Identificación tramo: 21.6 (ES070/0021-06)	CAUCE: BARRANCO DE LA HIGUERA
Identificación tramo: 21.7 (ES070/0021-07)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 21.8 (ES070/0021-08)	CAUCE: SIN NOMBRE
Identificación tramo: 21.9 (ES070/0021-09)	CAUCE: BARRANCO DE LOS CABALLOS
Identificación tramo: 21.10 (ES070/0021-10)	CAUCE: RAMBLA DE LOS CHARCONES



CUENCA: INTERIOR ALMERIENSE


Identificación tramo: 22.1 (ES070/0022-01)	CAUCE: RIO DE MARIA
Identificación tramo: 22.2 (ES070/0022-02)	CAUCE: SIN NOMBRE (DE LA BARDA)
Identificación tramo: 22.3 (ES070/0022-03)	CAUCE: RIO CHICO
Identificación tramo: 22.4 (ES070/0022-04)	CAUCE: BARRANCO DE LA CANAL
Identificación tramo: 22.5 (ES070/0022-05)	CAUCE: RAMBLA DE CHIRIVEL














ARPSI 2


RAMBLA DEL PEPINO

2.4












HOJA 9



2.3


CAÑADA DE AGRA

ARPSI 2













18.1


COLADOR DEL
BARRANCO DEL
PLA



ARPSI 18


















ARPSI 19


19.7 BARRANCO DEL BOSCH

Elche/Elx






HOJA 20





RAMBLA DEL SALAR

6.18

ARPSI 6





HOJA 22

ARPSI 19

RAMBLA DEL CASTELLAR

19.6

19.5



BARRANCO DE LA MANGRANERA


19.4




BARRANCO DE AMOROS


BARRANCO DE SAN CAYETANO

19.3











ARPSI 6


RIO SEGURA

6.7





HOJA 26




RIO SEGURA


6.7


6.8


RAMBLA DE SAN ROQUE

ARPSI 6











ARPSI 5

5.2

RIO ARGOS






ARPSI 5


5.1

RIO ARGOS

5.2

RIO ARGOS








ARPSI 6


RAMBLA DEL CARRIZALEJO

RAMBLA DE HUETE

6.12









ARPSI 19

19.1

RAMBLA DE ABANILLA

19.2

RIO SEGURA




RAMBLA PLANA


19.8

ARPSI 19



RIO SEGURA



19.2






ARPSI 19







6.13

RAMBLA DEL SALAR GORDO

6.10

CAÑADA DEL MORCILLO

6.16

RAMBLA DEL CHORRICO

6.17

RAMBLA DE LAS CANTERAS

8.3

RIO MULA

ARPSI 8

6.20

RIO SEGURA

ARPSI 6

9.3

RAMBLA DE BARNUEVO


ARPSI 9

9.2

RAMBLA DE LA CASA DEL AIRE


6.19

RAMBLA SALADA



HOJA 40

Escala 1:25.000



RBLA DE CAÑADA ANCHA

RAMBLA DE LA HIGUERA

RAMBLA DEL CARMEN

RBLA. DE CASA BLANCA


ARPSI 9

RAMBLA DE BARNUEVO

RÍO SEGURA

RAMBLA DE LA CASA DEL AIRE

RAMBLA DE CHURRA






ARPSI 6

6.19

RAMBLA SALADA

6.20

RIO SEGURA



9.1

RIO SEGURA

ARPSI 9

ARPSI 11

9.9

9.4

RAMBLA DE CHURRA

RAMBLA DE LA CASA DEL AIRE

9.2

ARPSI 9

9.1

RIO SEGURA

9.18

RAMBLA DEL PUERTO DEL GARRUCHAL

RIO GUADALENTIN

9.9

BARRANCO DEL SORDO

RAMBLA DEL VALLE



9.13


9.15

9.16



9.17

9.12











ARPSI 11

11.9

RIO GUADALENTIN





ARPSI 11

9.9

RIO GUADALENTIN



9.10



RAMBLA DEL POCITO



11.9

RIO GUADALENTIN

ARPSI 9







IONAL DE SIERRA ESPUÑA

RRANCOS DE GEBAS

ESPUÑA

LA MUELA

SIERRA DE



ARPSI 11


11.7




RAMBLA SIN NOMBRE

RAMBLA DE LAS SALINAS

11.8








ARPSI 13

RAMBLA DE COBATILLAS


13.1





ARPSI 20

20.6

XG YG






ARPSI 11



RAMBLA DE TOTANA



11.2

RAMBLA DE LAS PERAS

11.1







ARPSI 13

12.12

SIN NOMBRE


13.2


RAMBLA DE LA MARAÑA

ARPSI 12


12.7

SIN NOMBRE





HOJA 58




RAMBLA DE COBATILLAS



13.1


ARPSI 13



RAMBLA DE LA MARAÑA


13.2



















ARPSI 12

12.1

SIN NOMBRE










ARPSI 12

RAMBLA DEL ALBUJO

12.5





ARPSI 12

SIN NOMBRE

SIN NOMBRE


12.9

12.10

SIN NOMBRE

12.5

RAMBLA DEL ALBUJON



ARPSI 12


13.2


ARPSI 13


RAMBLA DE LA MARAÑA




12.11


RAMBLA DEL ALBUJON











ARPSI 12


12.6

SIN NOMBRE

ARPSI 16

16.1

SIN NOMBRE



ARPSI 12



RAMBLA DEL MIEDO

17.1



ARPSI 17


RAMBLA DEL MIEDO

17.1












10.9 RAMBLA DE LA SEÑORITA

10.12 RAMBLA DE BEJAR

10.14



HOJA 77







RAMBLA DE BENIPILA

ARPSI 16

RAMBLA DE CANTERAS




RAMBLA DE BENIPILA


16.1 SIN NOMBRE

16.4

16.2

16.3







ARPSI 10

10.15

RAMBLA DE NOGALTE








ARPSI 10

10.15

RAMBLA DE NOGALTE











ARPSI 15


RAMBLA DE LAS MORERAS

15.2





HOJA 87






15.7



RAMBLA DE LA AZOHIA




ARPSI 15

M A R M E D I T E R









14.3

RAMBLA DE MINGLANO
CAÑARETE

ARPSI 14



ARPSI 21

RAMBLA DE LOS AREJOS

RAMBLA DE CALARREONA

21.3

14.1






HOJA 92


14.10


RAMBLA DE TARAY



ARPSI 14


















ARPSI 22

22.3

RÍO CHICO



ARPSI 22

RAMBLA DE CHIRIVEL

22.5

