



## PUNTO DE CONTROL SUPERFICIAL

### DESCRIPCIÓN

**Código del punto:** ORT2

**Fecha de Alta:** 09/05/2018

**Nombre:** Rambla de Ortigosa. Casicas Nuevas

**Ecotipo:** 13: Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra.

**Tipo de control:** Operativo-ZS-ZV

**Estación de referencia:** No

**Código de Masa de Agua Superficial:** ES0701013202

**Rambla semiárida:** No

**Nombre:** Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo.

**Cauce:** Río Bogarra.


**Coordenadas UTM: X:** 620893 **Y:** 4260799

Huso 30 – Datum ETRS89

**Municipio:** Hellín.

**Provincia:** Albacete.


### LOCALIZACIÓN



Mapa de situación



Ortofoto



Croquis de acceso

**Descripción del acceso:** Tomamos el camino de servicio junto a la gasolinera que hay en la carretera de Nava Campaña a Torre Uchea (B-28). Recorremos 1 kilómetro hasta que se termina el asfalto y empieza un camino de tierra. Andamos 150m hasta llegar a otro camino que sale a la derecha, por el que recorreremos 800m hasta llegar a una vivienda con corrales para el ganado. Detrás de la casa parte un camino a la derecha que, tras andar otros 600m, nos lleva al punto de control, bajo la vía del ferrocarril.

## FOTOGRAFÍAS



Entorno del punto de control ORT2.



Detalle del punto de control ORT2.

**Observaciones:** Buen acceso al punto de control. Si ha llovido por la zona, se recomienda utilizar un vehículo todoterreno.