




## Datos Generales

<b>Confederación:</b>	SEGURA	<b>Cód. Identif.:</b>	SE0842C901
<b>Nombre de estación:</b>	TRASVASE	<b>Tipo de red:</b>	ICA/COCA/S.A.I.H./RAD.
<b>Tipo de estación:</b>	SUPERFICIAL	<b>Cauce principal:</b>	---
<b>Clasificación:</b>	NORMAL	<b>Provincia:</b>	ALBACETE
<b>Cauce considerado:</b>	TRASVASE TAJO-SEGURA		
<b>Término municipal:</b>	LIÉTOR		
<b>Coordenadas:</b>			
<b>UTM X:</b>	5.93.90	<b>UTM Y:</b>	42.68.75
<b>Huso:</b>	30		

## Datos específicos

<b>Uso existente:</b>	PREPOTABLE/REGADÍO	<b>Normativa de referencia:</b>	RD 1541/94
<b>Punto Km:</b>	---		
<b>Tramo considerado:</b>	<b>PKI:</b> ---	<b>PKF:</b> ---	
<b>Cuenca:</b>	<b>PK1</b> <b>PK2</b> <b>PK3</b> <b>PK4</b> <b>PK5</b> <b>PK6</b> <b>PK7</b> <b>PK8</b> <b>PK9</b> <b>PK10</b>		
<b>Cauce:</b>			

## Croquis de acceso



## Observaciones

- EN CASO DE DESVÍO DEL CAUDAL POR EL CANAL PARALELO SE TOMARÁ LA MUESTRA EN DICHO CANAL A LA ALTURA DE LA REGLETA.
- NO SE HA ASIGNADO UN **PK** AL ESTAR SITUADO EL PUNTO DE MUESTREO EN EL CANAL DEL TRASVASE