

INFORMACIÓN GENERAL DEL OBSTÁCULO

Fecha ult.
actualización:

14/03/2013



Código Obstáculo: 101180201007 AZUD VICTORIA

Tipo de obstáculo: AZUD O PRESA

Material Sin definir

Masa de Agua: ES070MSPF001011802

Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta

Río: RIO MORATALLA

Provincia: MURCIA

Municipio: Moratalla

Evaluado

Observaciones:

Obstáculo identificado posteriormente a finalización trabajos.
No visitado en campo.

GEOMETRÍA

H (altura sobre lecho) (m):	0	AC (anchura coronación) (m):	0
DC (distancia pie a coronación) (m):	0	DLC (altura del salto) (m):	0
L (Longitud total del azud) (m):	0	L'(Longitud paso del agua) (m):	0
P'(profundidad aguas arriba) (m)	0 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	ALC (altura lámina coronación) (m)	0
P(profundidad aguas abajo) (m):	0 (> 1,5 m <input type="checkbox"/>)	¿Circula agua por encima? <input type="checkbox"/>	
¿Se forma poza aguas abajo? <input type="checkbox"/>		Número de compuertas	0

Observaciones:

FRANQUEABILIDAD

Franqueabilidad:

Razones infranqueabilidad:

Índice de franqueabilidad (IF):

Índice de continuidad fluvial (ICF):

PASO DE ESPECIES

En bajada

Identificación Salida en descenso

Número de tomas: 0 ¿Hay rejilla?

¿Otro medio de franqueo? No Sí

Velocidad media aguas arriba (m/s):

Velocidad media aguas abajo (m/s):

En ascenso

¿Hay escala para peces?

¿Otro medio de franqueo? No Sí

ÍNDICE DE PRIORIDAD DE ACTUACIÓN (IPA)

Factor Morfología	Factor Ictico	Indice Franq.	Nivel Protección	IPA
0				0
Imposibilidad Caudal	Abandono	Especie Invasora	Estiaje	

Factores a considerar en la propuesta de solución:

#Error

**INVENTARIADO DE OBSTÁCULOS A LA
CONTINUIDAD LONGITUDINAL DEL RÍO
SEGURA Y SUS AFLUENTES.**



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE**

**CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURO**