

#### MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General del Agua

## PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(REVISIÓN PARA EL TERCER CICLO: 2022-2027)

### **ANEXO Ia DEL ANEJO VIII**

# CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EN LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES

Junio de 2021

#### **INDICE**

1 IN	TRODUCCIÓN	7
	CHAS DE CARACTERIZACIÓN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES POR MASA DE AGU	
NATURAL		12
2.1	CATEGORÍA RÍO	12
2.1.1	Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas COD: ES0701010101	12
2.1.2	Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta COD:	
ES07010	010103	14
2.1.3	Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta COD:	
ES07010	010104	16
2.1.4	Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla COD:	
ES07010	010106	18
2.1.5	Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo COD: ES0701010107	20
2.1.6	Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa COD: ES0701010109	22
2.1.7	Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar COD: ES0701010110	24
2.1.8	Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós COD: ES0701010111	
		27
2.1.9	Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena COD: ES0701010	113.
		29
2.1.10	Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada COD: ES0701010114	
		. 168
2.1.11	Río Caramel COD: ES0701010201	31
2.1.12	Río Luchena hasta embalse de Puentes COD: ES0701010203	33
2.1.13	Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes COD: ES0701010205	35
2.1.14	Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua COD: ES0701010206	37
2.1.15	Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral COD:	
ES07010	010207	39
2.1.16	Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón COD: ES0701010209	. 176
2.1.17	Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra COD: ES0701010301	41
2.1.18	Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave COD:	
ES07010	010302	43

2.1.19	Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas COD	):
ES070101	0304	45
2.1.20	Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura COD:	
ES070101	0306	47
2.1.21	Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura COD: ES0701010401	49
2.1.22	Arroyo Benízar COD: ES0701010501	51
2.1.23	Arroyo de la Espinea COD: ES0701010601	53
2.1.24	Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus COD: ES0701010701	55
2.1.25	Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta COD: ES0701010702	57
2.1.26	Arroyo Collados COD: ES0701010801	59
2.1.27	Arroyo Morote COD: ES0701010901	61
2.1.28	Arroyo de Elche COD: ES0701011001	63
2.1.29	Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla COD: ES0701011101	65
2.1.30	Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías COD: ES0701011103 .	67
2.1.31	Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura COD: ES070101111	0469
2.1.32	Arroyo Blanco hasta confluencia con embalse del Taibilla COD: ES0701011201	71
2.1.33	Rambla de Letur COD: ES0701011301	73
2.1.34	Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo COD: ES0701011401	75
2.1.35	Rambla Honda COD: ES0701011501	77
2.1.36	Rambla de Mullidar COD: ES0701011701	79
2.1.37	Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa COD: ES0701011702	81
2.1.38	Río Alhárabe hasta camping La Puerta COD: ES0701011801	83
2.1.39	Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta COD: ES0701011802	85
2.1.40	Moratalla en embalse COD: ES0701011803	87
2.1.41	Río Moratalla aguas abajo del embalse COD: ES0701011804	89
2.1.42	Río Argos antes del embalse COD: ES0701011901	91
2.1.43	Río Argos después del embalse COD: ES0701011903	93
2.1.44	Rambla de Tarragoya y Barranco de la Junquera. COD: ES0701012001	95
2.1.45	Río Quípar antes del embalse. COD: ES0701012002	97
2.1.46	Río Quípar después del embalse. COD: ES0701012004	99
2.1.47	Rambla del Judío antes del embalse COD: ES0701012101	. 101
2.1.48	Rambla de Judío en presa COD: ES0701012102	. 103
2.1.49	Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura COD: ES0701012103	. 105
2.1.50	Rambla del Moro antes de embalse COD: ES0701012201	. 107
2.1.51	Rambla del Moro en embalse COD: ES0701012202	. 109
2.1.52	Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura COD: ES0701012203	. 111
2.1.53	Río Mula hasta el embalse de la Cierva COD: ES0701012301	. 113
2.1.54	Río Mula desde el embalse de la Cierva a río Pliego COD: ES0701012303	. 115

2.1.55	Río Mula desde el río Pliego hasta el embalse de Los Rodeos COD: ES0701012304	
		117
2.1.56	Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotill	as COD:
ES07010:	12306	119
2.1.57	Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Se	egura
COD: ESO	701012307	121
2.1.58	Río Pliego COD: ES0701012401	123
2.1.59	Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera COD: ES0701012501	125
2.1.60	Río Chícamo aguas arriba del partidor COD: ES0701012601	127
2.1.61	Río Chícamo aguas abajo del partidor COD: ES0701012602	129
2.1.62	Río Turrilla hasta confluencia con el río Luchena COD: ES0701012701	131
2.1.63	Rambla del Albujón COD: ES0701012801	133
2.1.64	Rambla de Chirivel COD: ES0701012901	135
2.1.65	Río Corneros COD: ES0701012902	137
2.1.66	Rambla del Algarrobo COD: ES0701013001	139
2.1.67	Arroyo Chopillo COD: ES0701013101	141
2.1.68	Río en embalse de Bayco COD: ES0701013201	143
2.1.69	Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra	COD:
ES07010:	13202	145
2.2	CATEGORÍA LAGO	1 4 7
2.2.1	Lago Hoya Grande de Corral-Rubio COD: ES0701020001	147
2.3	CATEGORÍA AGUA COSTERA	149
2.3.1	Guardamar-Cabo Cervera COD: ES0701030001	149
2.3.2	Cabo Cervera-Límite CV COD: ES0701030002	150
2.3.3	Mojón-Cabo Palos COD: ES0701030003	151
2.3.4	Cabo de Palos-Punta de la Espada COD: ES0701030004	152
2.3.5	Mar Menor COD: ES0701030005	
2.3.6	La Podadera-Cabo Tiñoso COD: ES0701030006	155
2.3.7	Puntas de Calnegre-Punta Parda COD: ES0701030007	156
2.3.8	Mojón-Cabo Negrete COD: ES0701030008	158
2.3.9	Punta Espada-Cabo Negrete COD: ES0701030009	159
2.3.10	La Manceba-Punta Parda COD: ES0701030010	160
2.3.11	Punta de la Azohía-Punta de Calnegre COD: ES0701030011	161
2.3.12	Cabo Tiñoso-Punta de la Azohía COD: ES0701030012	163
2.3.13	La Manceba-Punta Aguilones COD: ES0701030013	
2.3.14	Límite cuenca mediterránea/Comunidad Autónoma de Murcia COD: ES0701030014	
		165

3 FI	CHAS DE CARACTERIZACIÓN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES POR MASA DE AC	GUA
HMWB Y	AW	166
3.1	HMWB POR CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LAMINACIÓN	
		166
3.1.1	Río Guadalentín en embalse del Romeral (José Bautista) COD: ES0702050208	174
3.1.2	Río Mula en embalse de Los Rodeos COD: ES0702052305	166
3.1.3	Encauzamiento Río Segura, entre Contraparada y Reguerón COD: ES0702080115	
		170
3.1.4	Encauzamiento Río Segura, desde Reguerón a desembocadura COD: ES0702080116	172
3.1.5	El Reguerón COD: ES0702080210	178
3.1.6	Rambla de Talave COD: ES0702081601	180
3.1.7	Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo COD:	
ES0702	081703	182
3.1.8	Rambla Salada COD: ES0702082503	184
3.2	HMWB POR EMBALSE	186
3.2.1	Embalse de Anchuricas COD: ES0702050102	186
3.2.2	Embalse de la Fuensanta COD: ES0702050105	188
3.2.3	Embalse del Cenajo COD: ES0702050108	190
3.2.4	Azud de Ojós COD: ES0702050112	192
3.2.5	Embalse de Valdeinfierno COD: ES0702050202	194
3.2.6	Embalse de Puentes COD: ES0702050204	196
3.2.7	Embalse de Camarillas COD: ES0702050305	198
3.2.8	Embalse del Taibilla COD: ES0702051102	200
3.2.9	Embalse de Talave COD: ES0702051603	202
3.2.10	Embalse de Argos COD: ES0702051902	204
3.2.11	Embalse de Alfonso XIII COD: ES0702052003	206
3.2.12	Embalse de La Cierva COD: ES0702052302	208
3.2.13	Embalse de Santomera COD: ES0702052502	210
3.3	HMWB POR FLUCTUACIONES ARTIFICIALES DE NIVEL	212
3.3.1	Laguna del Hondo COD: ES0702100001	212
3.4	HMWB POR EXTRACCIONES DE PRODUCTOS NATURALES	214
3.4.1	Laguna Salada de Pétrola COD: ES0702120002	214
3.4.2	Lagunas de La Mata-Torrevieja COD: ES0702120001	216
3.4.3	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor de -30 msnm) COD: ES0702150006	
		219

3.4.4	Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor de -30 msnm) COD: ES0702150007	'
		220
3.5	HMWB POR PUERTOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS	221
3.5.1	Punta Aguilones-La Podadera COD: ES0702120005	221
3.6	AW	223
3.6.1	Embalse de Crevillente COD: ES0703190001	223
3.6.2	La Pedrera COD: ES0703190002	225
3.6.3	Rambla de Algeciras COD: ES0703190003	227

#### 1.- INTRODUCCIÓN

En las fichas que se exponen a continuación se van a caracterizar los objetivos medioambientales para todas y cada una de las masas de agua superficiales de la demarcación hidrográfica del Segura (DHS).

Para ello se han ordenado estas masas conforme a los siguientes grupos:

#### Fichas de caracterización de objetivos medioambientales por masa de agua natural

- Categoría río
- Categoría lago
- Categoría agua costera

#### • Fichas de caracterización de objetivos medioambientales por masa de agua HMWB y AW

- Categoría río HMWB por canalización y por infraestructuras de laminación sin regulación de recursos
- Categoría lago HMWB por embalse con regulación de recursos
- o Categoría lago HMWB por fluctuaciones artificiales de nivel
- Categoría lago HMWB, lago transición HMWB y agua costera HMWB por extracciones de productos naturales
- o Categoría agua costera HMWB por puertos y otras infraestructuras portuarias
- Masas de naturaleza artificial (AW)

Las fichas utilizadas para llevar a cabo la caracterización medioambiental de las masas enumeradas siguen un patrón común en todas ellas, tal y como se muestra a continuación:

#### • Descripción general

Descripción de los rasgos identificativos de cada masa, tales como: código de la masa de agua, nombre, tipo al que pertenece, longitud o área, y pertenencia de la masa a algún tipo de figura de protección.

#### Caracterización de las principales afecciones ambientales sobre la masa de agua

Se trata de una evaluación preliminar cualitativa de las principales afecciones por masa de agua superfial, en la que se analizan aspectos tales como: alteraciones morfológicas, alteraciones del régimen de caudales, usos del suelo en las márgenes fluviales, posibles fuentes de contaminación, y especies invasoras.

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

Caracterización del estado final de cada masa de agua, en relación con su estado/potencial ecológico (indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos) y a su estado químico.

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009/15 (en adelante PHDS 2009/15), aprobado por el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio (BOE nº 169, de 12 de julio), empleó para la evaluación del estado los valores extraídos del estudio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) denominado "Evaluación del Estado Ecológico de las masas de agua de la DHS" (Abril 2009), y en el que se empleaban datos provenientes de campañas de muestreo realizadas durante los años 2007 y 2008.

En el presente ciclo de planificación hidrológica 2022/27, para el conjunto de masas de agua superficiales excepto aguas costeras y de transición, se analizan los valores y resultados de las campañas de muestreo desde el año 2015 hasta el año 2019, último año del que tienen datos de calidad revisados y validados a fecha de redacción del presente documento, empleando muy puntualmente el avance de datos correspondiente a al año 2020.

En el caso específico de las masas de agua costeras y de transición, los datos de monitoreo de calidad del periodo 2015 a 2019 se circunscribe únicamente a aquellos años dentro de la referida horquilla temporal en que las distintas CCAA han publicado o han reportado al organismo de cuenca información acualizada al efecto, siendo integrada dentro de los informes anuales de seguimiento del PHDS 2015/21.

Para la evaluación del estado de cada masa de agua se han tenido en cuenta todas las estaciones de control con mediciones presentes en cada una de las masas, y analizadas en los informes anuales de seguimiento del PH vigente. Las estaciones se analizan de forma individual. El estado de la masa de agua se define como el peor estado de las estaciones de control en la masa, siempre y cuando sean representativos de la masa, es decir, representen al menos al 20% de la masa.

Aquellas masas con características ambientales de rambla semiárida, a diferencia del resto, se caracterizan conforme a la última evaluación disponible del Índice de Alteración de Ramblas (IAR),

siempre y cuando se dispone de información precisa para ello, y de no ser posible, por el tipo de masa de agua permanente más parecido, en base a los distintos elementos que ha sido posible muestrear en campo.

La evaluación global de cada una de las masas de agua ha seguido las indcaciones de la Guía para la evaluación del estado de las masas de agya superficiales y subterráneas, la cual infica que:

"En aplicación del artículo 9 del RD 817/2015, el estado de las masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y químico. El NCF asociado a esa evaluación global será el correspon-diente a la evaluación peor de su estado ecológico y químico. En caso de que una masa de agua se clasifique en estado ecológico bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno, la masa de agua estaría en "buen estado" y el NCF asociado a esa evaluación global sería alto. En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico el estado de la masa de agua superficial se evaluará de forma global como "no alcanza el buen estado", y por tanto no cumpliría los objetivos medioambientales incluidos en el artículo 92bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Si la evaluación del estado ecológico de una masa de agua resultase por inferior a bueno, esto es, moderado, deficiente o malo, y para el estado químico se clasifica como que no alcanza el buen estado, dicha masa de agua no alcanzaría de forma global el buen estado (y por tanto no cumpliría los objetivos medioambientales del artículo 92bis del TRLA) con un NCF alto"

#### Nivel de confianza de la evaluación del estado o potencial

Este aspecto fue incorporado a la propuesta de RD de Evaluación de Estado de las aguas superficiales y Normas de Calidad Ambiental, de 6 de mayo de 2015, con informe favorable del CNA, y será un aspecto para incorporar durante el ciclo de planificación.

El nivel de confianza de la evaluación del estado o potencial ecológico se clasificará como alto, medio y bajo en función de:

- La incertidumbre de medida de los datos de muestreo de los programas de control utilizados para obtener los indicadores.
- La disponibilidad de los indicadores para todos los elementos de calidad o sólo para aquellos más sensibles a las presiones.
- Los niveles de confianza de la clasificación de los elementos de calidad biológicos, fisicoquímicos o químicos e hidromorfológicos.
- La coherencia con los datos de las presiones a que están expuestas las masas de agua superficial.

La evaluación del estado o potencial ecológico realizada en base a valores de las condiciones de referencia obtenidos bien con elevada incertidumbre o bien a partir de datos insuficientes por interpolación y criterio de expertos, se considerará con un nivel de confianza bajo.

En aras de la comparabilidad y homogeneidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en coordinación con las demarcaciones hidrográficas, ha desarrollado los criterios para calcular el nivel de confianza de la evaluación del estado o potencial ecológico que se aprobado mediante *Instrucción de 14 de Octubre de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) por la que se establecen los Requisitos Mínimos para la Evaluación del Estado de las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica,* y que serán empleados en en el presente ciclo de planificación. De un modo complementario, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha desarrollado sendas aplicaciones informáticas (versiones beta operativas en el momento en que se redacta el presente documento), para facilitar el cálculo y evaluación del estado anual (y a medio plazo, incluso evaluación agregada de todo ciclo de planificación) de las masas de agua gracias a la conexión con el sistema de información sobre el estado y calidad de las aguas continentales, denominado NABIA

#### Objetivo Medioambiental

Definición de los objetivos medioambientales específicos para cada masa como conclusión de la evaluación de estado.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Propuestas de actuaciones medioambientales específicas para cada masa de agua, efectuadas por expertos de la DHS.

Los incumplimientos detectados en las diferentes estaciones de control en masas de agua superficiales continentales pueden consultarse en los informes anuales de evaluación del estado que desarrolla Comisaría de Aguas de la CHS y de igual modo, la evaluación integrada anual, en los distintos informers anuales de seguimiento del PHDS vigente (<a href="https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2015-2021/informes-de-seguimiento/">https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2015-2021/informes-de-seguimiento/</a>).

En cuanto a la caracterización de los objetivos medioambientales de cada masa de agua, se consideran los límites biológico-hidromorfológicos, fisicoquímicos y químicos correspondientes al tipo de cada masa de agua analizada en virtud de la legislación vigente. Estos límites son los

expuestos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, más el límite de DBO<sub>5</sub> recogido en la Intrucción de Planificación Hidrológica (IPH). Los límites entre clase forman parte de la normativa del plan y son, por tanto obligatorios y fijados para cada masa. Para el caso de las masas de agua costeras y de transición, la caracterización de los objetivos medioambientales así como la evaluación del estado, es desarrollada por cada CCAA competente.

## 2.- <u>FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES POR</u> MASA DE AGUA NATURAL

#### 2.1.- Categoría Río

## 2.1.1.- Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas COD: ES0701MSPF00010101

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010101

NOMBRE: Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas.

TIPO R-T12: Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 47,84

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

#### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*) y pies aislados de plátano (*Platanus hispanica*)

#### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27 BUEN ESTADO	

En el año 2019 se diagnostica una leve variación del %sat O<sub>2</sub> en 2 estaciones (MAD1 y SEG1) motivo por el cual se considera BE en lugar de MBE, no identificándose vertidos con carga

orgánica potencialmente causantes del mismo, y pudiendo ser efecto coyuntural del estiaje en el momento del muestreo. De igual modo, en el año 2019 se identifica contaminación por muy bajas concentraciones de cipermetrina (detectadas en 2/11 muestreos), no identificando potencial presión causante de la misma, y siendo por tanto considerada como empeoramiento químico coyuntural consecuencia de una posible aplicación particular de insecticidas a pequeña escala en las inmediaciones de las estaciones de muestreo, aspecto respaldado por el avance de analíticas del año 2020, en que no se ha repetido el incumplimiento. La cipermetrina es una sustancia de uso muy común y con NCA muy bajo tras la aplicación de nuevos niveles a las "nuevas sustancias" del RD 817/2015, a partir del 22 de diciembre de 2018, para conseguir el buen estado de las masas de agua a más tardar el 22 de diciembre de 2027, de modo que casi cualquier detección supone superación del NCA.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas (COD: ES0701010101) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## 2.1.2.- Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta COD: ES070MSPF001010103

#### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010103

NOMBRE: Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta.

TIPO R-T12. Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 11,34

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: Obras de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse y afectado por la central hidroeléctrica. Altas fluctuaciones de caudal.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): presencia de Gobio (*Gobio lozanoi*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*) y pies aislados de Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta (COD: ES0701010103) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque sería necesario un plan de restauración de riberas e hidrológica.

Controlar y mantener el régimen de caudales ambientales en el embalse de Anchuricas y en la Central Hidroeléctrica de Miller, con especial hincapié en caudales máximos y tasa de cambio.

## 2.1.3.- Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta COD: ES070MSPF001010104

#### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010104

NOMBRE: Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 33,44

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz Y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria. Presencia de una piscifactoría.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Colmilleja (*Cobitis paludica*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), y pies aislados de Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Plátano (*Platanus hispanica*), y árbol del paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*)

#### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta Embalse de La Fuensanta (COD: ES0701010104) presenta un buen estado (inferior al definido en el PHDS

2015/21), por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado global en 2021**, **recuperando el muy buen estado ecológico en 2027**.

Para que tal y como se establece en la IPH esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## 2.1.4.- Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla COD: ES070MSPF001010106

#### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010106

NOMBRE: Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 7,61

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

#### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: Presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: afectado por un embalse.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): presencia de caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla (COD: ES0701010106) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### • PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque sería necesario mantener un régimen de caudales ambientales en el embalse de la Fuensanta.

## 2.1.5.- Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo COD: ES070MSPF001010107

#### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010107

NOMBRE: Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo.

TIPO R-T16: Ejes mediterráneo-continentales mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 28,70

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: provocadas por la presa existente aguas arriba.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES:

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*) y Trucha arco iris (*Onchorynchus mykiss*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

Aunque la masa presenta indicadores que alcanzan el MUY BUEN ESTADO, el criterio adoptado en el PHDS es el de que aquellas masas que se encuentran aguas abajo de embalse

de regulación presentan presiones incompatibles con el muy buen estado, debido a la alteración hidrológica que presenta.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde la confluencia con el Taibilla hasta el embalse del Cenajo (COD: ES0701010107) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque sería necesario un plan de restauración de riberas.

2.1.6.-Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa COD: ES070MSPF001010109

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010109

NOMBRE: Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa.

TIPO R-T16: Ejes mediterráneo-continentales mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 39,86

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" y "Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alharabe y Moratalla". (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria. Presencia de piscifactoría. Existe una zona de protección para el abastecimiento de la captación de Minas de Salmerón. Y se incluye

parte en el humedal "Sotos y Bosque de Ribera de Cañaverosa"

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: efecto de la presa. Varios azudes. Estructuras de defensa en las márgenes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse y afectado por el Trasvase Tajo-Segura. Central hidroeléctrica.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (Robinia pesudoacacia), Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis), Plátano (Platanus hispanica), Eucalipto (Eucaliptus sp), Ailanto o Árbol del cielo (Ailanthus altissima), Caña común (Arundo donax), Galápago de Florida (Trachemys scripta elegans), Carpín dorado (Carassius auratus), Cangrejo rojo (Procambarus clarkii), Almeja asiática (Curbicula fluminea), Alburno (Alburnus alburnus), Carpa (Cyprinus carpio), , Lucio (Esox Lucius), Perca americana (Micropterus salmoides), Pez sol (Lepomis gibbosus), Gobio (Gobio lozanoi), Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis), Caracol del cieno (Potamopyrgus antipodarum), Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), Trucha arco iris (Onchorynchus mykiss), Lucioperca (Sander lucioperca)

22

Demarcación hidrográfica del Segura

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa (COD: ES0701010109) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque sería necesario un plan de restauración de riberas. Problemas con las alteraciones de caudal provocadas por el embalse y la central hidroeléctrica.

#### 2.1.7.- Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar COD: ES070MSPF001010110

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010110

NOMBRE: Río Segura desde CH Cañaverosa hasta Quípar.

TIPO R-T16: Ejes mediterráneo-continentales mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 18,63

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del Cagitán" y "Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alharabe y Moratalla" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria. Zona prepotable de baja calidad. Y se incluye parte en el humedal "Cañon de Almadenes".

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: Presa. Varios azudes. Estructuras de defensa en las márgenes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse y afectado por el Trasvase Tajo-Segura. Central hidroeléctrica.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Ribera alterada

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Destacada presencia de caña común (*Arundo donax*) y puntualmente vegetación alóctona de tipo hornamental/jardinería, y fauna ictícola alóctona, entre otras carpín dorado (*Carassius auratus*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), y Lucioperca (*Sander lucioperca*) además de Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

En el año 2016 se detectó incumplimiento puntual por DI (2-ETILHEXIL) FTALATO (DEHP), que no se ha vuelto a repetir en años posteriores. En el año 2019 se diagnostica un estado moderado del IBMWP en la estación de control SE0890B210, que condiciona el estado de la masa de agua, si bien el resto de los indicadores son B/MB. La estación de control SEG8, situada aguas abajo de la estación SE0890B210, y la estación de control SE0890A206 situada aguas arriba, tiene BE en 2019 (SEG8, además también en 2020, tal y como se constata en el avance de datos disponible del referido año, donde no se tienen datos de IBMWP para las estaciones SE0890A206 y SE0890B210).

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde CH Cañaverosa hasta Quípar. (COD: ES0701010110) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### • PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque sería necesario un plan de restauración de riberas. Problemas con las alteraciones de caudal provocadas por el embalse y la central hidroeléctrica, además de la afección sobre las riberas y biodiverdidad de la masa de agua por la presencia de especies exóticas invasoras.

Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós COD: ES070 2.1.8.-

MSPF001010111

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010111

NOMBRE: Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós.

TIPO R-T14: Ejes mediterráneos de baja altitud.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 32,75

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras y Vega Alta del Segura, ríos

Alharabe y Moratalla" y "Sierra del Molino, embalse de Quípar y Llanos del Cagitán" (Red

Natura 2000). Hábitat para la nutria. Esta masa transcurre por el valle del Ricote que pretende

la declaración de Patrimonio de la Humanidad por sus valores culturales, sociales e históricos.

Existe una zona de protección para el abastecimiento para la ETAP de Abarán y Almadenes-

Cieza. Y se incluye parte en los humedales "Cañon de Almadenes" y "Embalse de Almadenes"

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presas y varios azudes. Central hidroeléctrica. Algunos

tramos con motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalses y afectado por el

Trasvase Tajo Segura. La regulación puede dejar seco el cauce en algunas épocas de año

afectando al hábitat de la nutria. Hay detracciones de agua. Zona prepotable de baja calidad.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Destacada presencia de caña común (Arundo donax) y

puntualmente vegetación alóctona de tipo hornamental/jardinería, y fauna ictícola alóctona,

entre otras carpín dorado (Carassius auratus), Alburno (Alburnus alburnus), Carpa (Cyprinus

carpio), Gambusia (Gambusia holbrooki), Perca americana (Micropterus salmoides), Pez sol

(Lepomis gibbosus), Gobio (Gobio lozanoi), Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis),

Trucha arcoíris (Onchorynchus mykiss) y Lucioperca (Sander lucioperca), además de Cangrejo

rojo (Procambarus clarkii), Caracol del cieno (Potamopyrqus antipodarum) y Galápago de

Florida (*Trachemys scripta elegans*).

#### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

En el año 2017 se detectó incumplimiento puntual por di (2-etilhexil) ftalato (DEHP), que no se ha repetido en años posteriores. Se registran concentraciones de selenio entre  $1\mu g/L$  y 10  $\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como nivel de fondo, y no asociadas a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós (COD: ES0701010111) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque sería necesario diseñar un plan de restauración de riberas y restauración hidrológica, además de la afección sobre las riberas y biodiverdidad de la masa de agua por la presencia de especies exóticas invasoras.

## 2.1.9.- Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena COD: ES070MSPF001010113

#### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010113.

NOMBRE: Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena.

TIPO R-T14: Ejes mediterráneos de baja altitud.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 12,71

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierra de Ricote y La Navela" (Red Natura 2000). Existe una zona de protección para el abastecimiento de la captación en Ulea (Sifón MCT)

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa y varios azudes. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos, uso urbano. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Destacada presencia de caña común (*Arundo donax*) y puntualmente vegetación alóctona de tipo hornamental/jardinería, y fauna ictícola alóctona, entre otras Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), y Lucioperca (*Sander lucioperca*), además de Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	DEFICIENTE	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Desde el año 2017 la masa de agua presenta un estado ecológico inferior al bueno, motivado por los valores de IBMWP registrados, incumplimientos al que se suma en 2019 el de tipo químico por presencia de cipermetrinas en la totalidad de estaciones de control existentes en la masa de agua.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena (COD: ES070MSPF001010113) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se precisa la restauración ambiental de la masa de agua con eliminación de caña y potenciación de la vegetación de ribera, optimización de la red de saneamiento/depuración para evitar la ocurrencia de vertidos, y optimización en la aplicación de fitosanitarios para evitar contaminación por plaguicidas.

#### 2.1.10.- Río Caramel COD: ES070MSPF001010201

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010201

NOMBRE: Río Caramel.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 16,94

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" y "Sierra Maria-Los Vélez" (Red Natura 2000)

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes y motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): cangrejo rojo (Procambarus clarkii)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos del índice IBMWP en 2018 y 2019. Se han registrado concentraciones de selenio entre 1 y  $10\mu g/L$ , atribuidas preliminarmente a niveles de fondo y por tanto no relacionadas con origen antrópico.

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Caramel (COD: ES070MSPF001010201) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027 y recupere el buen estado que tenía en el PHDS 2009/15.

#### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se precisa la restauración ambiental de la masa de agua.

#### 2.1.11.- Río Luchena hasta embalse de Puentes COD: ES070MSPF001010203

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010203

NOMBRE: Río Luchena hasta embalse de Puentes.

TIPO R-T09. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 16,76

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" (Red Natura 2000)

#### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa aguas arriba. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: presencia de explotaciones porcinas

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): vegetación invasora, principalmente caña (*Arundo donax*), especies ictícolas tales como Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), y otras especies como el Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y el Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos por índice IBMWP

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Luchena hasta embalse de Puentes (COD: ES070MSPF001010203) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027 y **recupere el buen estado** que tenía en el PHDS 2015/21.

#### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Evitar la posible afeción por instalaciones porcinas. Mejora de la red para control de aforos.

## 2.1.12.- Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes COD: ES070MSPF001010205

#### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010205

NOMBRE: Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 12,83

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes y presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. En muchas ocasiones seco.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual. Posible contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): pies aislados de vegetación alóctona, y citas puntuales de Carpa (*Cyprinus carpio*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	BUENO
2016	MALO	BUENO
2017	MALO	BUENO
2018	MALO	BUENO
2019	MALO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MALO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua no se mide desde 2009, estando entonces condicionada por los malos datos del índice IM, QBR (calculado y con valor 35 en el año 2018), DBO<sub>5</sub> y fosfatos, por lo que se decide mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21. El avance de datos de evaluación del estado correspondiente al año 2020 apunta a un BE en los indicadores FQ, pero por criterio de experto y de cara a la seguridad, se mantiene el mal estado ecológico y por tanto

global. La falta de lámina de agua gran parte de año condiciona la valoración de la masa de agua, siendo necesaria una adecuada programación de las campañas de campo.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales, ya que la masa de agua realmente es de tipo efímero, correspondiente a un hidrotipo TRivers H4 *Ríos ocasionales o episódicos*.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Guadalentín antes de Lorca desde Embalse de Puentes (COD: ES070MSPF001010205) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se precisa la restauración ambiental e hidrológica, y mejora del estado químico, en distintos tramos del lecho de la masa de agua. Control de vertidos del entorno de la ciudad de Lorca que puedan afectar a esta masa de agua, o aguas abajo.

#### 2.1.13.- Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua COD: ES070MSPF001010206

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010206

NOMBRE: Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 39,87

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Saladares del Guadalentín" (Red Natura 2000).

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa y azudes. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracción de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Riberas muy deterioradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación puntual por vertidos industriales (a destacar el vertido de Lorca canalizado por margen izda de la masa de agua) y contaminación difusa. Residuos sólidos.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): pies aislados de vegetación alóctona, y citas puntuales de Carpa (*Cyprinus carpio*), y Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2017	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2019	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua presenta graves deficiencias en parámetros BIO, HMF y FQ, si bien no se han podido completar medidas de todo el conjunto de parámetros en todas las estaciones debido a la temporalidad de la masa de agua. La estación donde se ha completado mayor número de medidas (GUA2) es un canal de vertido, paralelo a la margen izquierda de la masa de agua, que registra los vertidos que deberían ser tratados al 100% por la EDARI con punto de vertido autorizado en la Rambla de Caravaca. Tanto éste como el resto de los puntos, presentan

incumplimientos químicos por cipermetrina, níquel y cromo, lo que denota la procedencia industrial de parte de las aguas muestreadas, mientras la masa de agua solamente porta agua en su tramo inicial cuando acontecen precipitaciones. La falta de lámina de agua gran parte del año condiciona la valoración de la masa de agua en las estaciones de muestreo aguas abajo de la denominada como GUA2.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua (COD: ES070MSPF001010206) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La principal actuación en la masa de agua pasa por eliminar el vertido de la margen izquierda, y la restauración ambiental incluyendo el lecho.

# 2.1.14.- Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral COD: ES070MSPF001010207

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010207

NOMBRE: Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 8,38

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Saladares del Guadalentín" (Red Natura 2000).

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado. Extracción de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Presión urbana e industrial.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación difusa, y vertido industrial procedente de aguas arriba.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): pies aislados de vegetación alóctona, y citas puntuales de Carpa (*Cyprinus carpio*) y Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*).

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	INFERIOR A BUENO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos eco por estado inferior a bueno en indicadores biológicos (IBMWP, IPS...) y FQ (amonio y fosfatos).

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral (COD: ES070MSPF001010207) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La principal actuación en la masa de agua pasa por eliminar el vertido existente aguas arriba, y la restauración ambiental incluyendo el lecho.

# 2.1.15.- Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra COD: ES070MSPF001010301

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010301

NOMBRE: Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra

TIPO R-T12: Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

Longitud (km): 46,89

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Incluye también el espacio natural de los Chorros del Río Mundo. Existe una zona de coto truchero sin muerte. Presencia de una piscifactoría.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: muy leves, por parte del algunos pueblos ribereños y piscifactoría.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Plátano (*Platanus hispanica*), Gobio (*Gobio lozanoi*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

El mal estado químico del año 2016 se debió a incumplimiento coyuntural por di-(2-etilhexil) ftalato (DEHP)

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra, (COD: ES070MSPF001010301) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

De cara a potenciar la protección, mejora y regeneración de la masa de agua habría que establecer un programa para la recuperación de la ribera.

También se debería realizar un control exhaustivo de efluentes para prevenir posibles incidencias.

# 2.1.16.- Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave COD: ES070MSPF001010302

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010302

NOMBRE: Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse Talave.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

Longitud (km): 37,47

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Existe una zona de protección para el abastecimiento de la captación en la Toma del Canal de Hellín.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: existen varios desvíos asociados a una central hidroeléctrica. Pequeños tramos encauzados en torno a las principales poblaciones.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: alteración del bosque de ribera en algunos tramos FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Gobio (*Gobio lozanoi*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

# • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave (COD: ES070MSPF001010302) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## • PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Actualmente se cumplen los objetivos según su estado ecológico, sin embargo, habría que establecer un programa para la recuperación de la ribera. Posibilidad de restaurar los tramos encauzados. Necesidad de un estudio para confirmar contaminación difusa. Programa de retirada de basuras y control de pequeños vertidos.

# 2.1.17.- Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas COD: ES070MSPF001010304

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010304

NOMBRE: Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el Embalse de Camarillas.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 30,10

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Zona prepotable de baja calidad.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presas y varios azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo alterado por efecto del Trasvase Tajo-Segura. Afectado por central hidroeléctrica. Afectado por presa.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos. Arrozales. Alteración de riberas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): presencia puntual de pies de vegetación alóctona, con amplio abanico de ictiofauna exótica, como por ejemplo Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), Trucha arco iris (*Onchorynchus mykiss*), Lucioperca (*Sander lucioperca*), y Colmilleja (*Cobitis paludica*), habiendo también citas de Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y Almeja asiática (*Curbicula fluminea*).

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

El incumplimiento químico coyuntural acontecido en el año 2015 se debió a la presencia de alfa-endosulfan.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mundo desde Embalse del Talave hasta confluencia con el Embalse de Camarillas (COD: ES070MSPF001010304) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Cumplimiento del régimen de caudales mínimos en el conjunto de la masa.

Para mejorar y regenerar la masa de agua es adecuado plantear un plan de restauración de riberas.

# 2.1.18.- Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura COD: ES070MSPF001010306

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010306

NOMBRE: Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 4,05

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en los espacios naturales "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: motas de protección. Varios azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo con extracciones, regulado por embalse y afectado por el Trasvase Tajo-Segura. Elevadas fluctuaciones de caudal.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos y arrozales. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): destacada presencia de vegetación alóctona (*Arundo donax*), además de especies ictícolas como Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), Lucioperca (*Sander lucioperca*), además de otras especies tales como Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y la Almeja asiática (*Curbicula fluminea*).

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La variación de caudal condiciona los valores de indicadiores biológicos (IBMWP, IBMR, IM...) y HMF (QBR), lo cual imposibilita alcanzar el BE eco de la masa de agua, y por tanto el BE global.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura (COD: ES070MSPF001010306) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIÓNES AMBIENTALES

Los objetivos medioambientales no se cumplen, fundamentalmente por la extraordinaria variación del caudal circulante. Se debería contemplar el establecimiento de un programa de medidas para el mantenimiento del caudal ecológico en este tramo, además de actuar contra las EEI y potenciar las formaciones autóctonas de ribera.

# 2.1.19.- Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura COD: ES070MSPF001010401

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010401

NOMBRE: Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura.

TIPO R-T12: Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 68,12

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" y "Sierras Del Nordeste" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria. Explotación de piscifactoría. Y se incluye parte en el humedal "Embalse Vieja"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: no se detectan

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: alteración puntual de las riberas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: no se detectan

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Gobio (*Gobio lozanoi*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), y pies aislados de árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

La masa de agua ha mantenido tradicionalmente un MBE ecológico, el cual se redujo de un modo coyuntural en el año 2018 por el índice IBMWP (131 en la estación ZUM2, siendo el límite MB-B: 152,5 y recuperándose en 2019 con un valor registrado de 244). En el año 2019 se

detecta una muy leve variación del  $O_2$  y %sat  $O_2$  de tipo coyuntural, y por tanto no se considera representativa a efectos de considerar BE eco en lugar de MBE eco.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura (COD: ES070MSPF001010401) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Habría que diseñar un plan de restauración de riberas.

#### 2.1.20.- Arroyo Benízar COD: ES070MSPF001010501

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010501

NOMBRE: Arroyo Benízar.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 12,64

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: pequeñas alteraciones de márgenes de la masa de agua

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: bosque de ribera alterado.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: fuentes difusas, vertidos de pequeños núcleos diseminados.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), y flora alóctona, principalmente de origen ornamental como es el caso del ailanto o árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*), campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*) y falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*) entre otras

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL	BUEN ESTADO

La masa adolece de un índice IBMWP inferior al umblal del BE, aspecto al que se suman incumplimientos puntuales por nitratos, y sustancias preferentes (fluoruros en el año 2019).

# • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo Benízar (COD: ES070MSPF001010501) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Plan de restauración de riberas, sumado a actuaciones de depuración de pequeños núcleos de población diseminados en la provincia de Albacete-Segura.

## 2.1.21.- Arroyo de la Espinea COD: ES070MSPF001010601

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010601.

NOMBRE: Arroyo de la Espinea.

TIPO R-T12: Ríos de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 6,58

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas" y "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Gobio (Gobio lozanoi)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

# • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo de la Espinea (COD: ES070MSPF001010601) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado 2021-recuperar el muy buen estado 2027.** 

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

# • PROPUESTAS DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se cumplen los objetivos medioambientales, pero es necesario un plan de restauración de riberas/HMF que mejore el QBR de la masa de agua.

## 2.1.22.- Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus COD: ES070MSPF001010701

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010701

NOMBRE: Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus.

TIPO R-T12: Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 23,34

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas" y "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Hábitat de la nutria.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: no se detectan.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: no se detectan.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: no se detectan.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Gobio (*Gobio lozanoi*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), y pies aislados de plátano (*Platanus hispanica*) y árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ES	TADO

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus (COD: ES070MSPF001010701) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

# 2.1.23.- Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta COD: ES070MSPF001010702

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010702.

NOMBRE: Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 18,16

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: La cola del embalse de Fuensanta altera las condiciones morfológicas del cauce.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado, sin embargo presenta una alteración importante del hábitat fluvial como consecuencia de que su desembocadura está regulada por el embalse de la Fuensanta.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: algunos tramos alterados por turismo rural. Alteración puntual de las riberas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: puntualmente en los Baños del Tus.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Gobio (*Gobio lozanoi*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), y pies aislados de plátano (*Platanus hispanica*) y árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ES	TADO

En el año 2019 se identifica contaminación por muy bajas concentraciones de cipermetrina, no identificando potencial presión causante de la misma, y siendo por tanto considerada

como empeoramiento químico coyuntural consecuencia de una posible aplicación particular de insecticidas a pequeña escala en las inmediaciones de las estaciones de muestreo, aspecto respaldado por el avance de analíticas del año 2020, en que no se ha repetido el incumplimiento. La cipermetrina es una sustancia de uso muy común y con NCA muy bajo tras la aplicación de nuevos niveles a las "nuevas sustancias" del RD 817/2015, a partir del 22 de diciembre de 2018, para conseguir el buen estado de las masas de agua a más tardar el 22 de dicmbre de 2027, de modo que casi cualquier detección supone superación del NCA.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta (COD: ES070MSPF001010702) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### • PROPUESTAS DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Aun cumpliéndose el objetivo medioambiental de que la masa de agua tenga un buen estado ecológico, se deben plantear ciertas acciones para prevenir posibles deterioros y proteger, mejorar y regenerar la masa. Estas acciones son: establecer un programa para la recuperación de la ribera y control de pequeños efluentes.

## 2.1.24.- Arroyo Collados COD: ES070MSPF001010801

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010801

NOMBRE: Arroyo Collados.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

Longitud (km): 3,99

ZONAS PROTEGIDAS: masa no incluida en espacios protegidos.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ES	TADO

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo Collados (COD: ES070MSPF001010801) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

 Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.

- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## 2.1.25.- Arroyo Morote COD: ES070MSPF001010901

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010901

NOMBRE: Arroyo Morote.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 6,71

ZONAS PROTEGIDAS: masa no incluida en espacios protegidos.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: el tramo final se deteriora al desembocar en el embalse de Fuensanta.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo Morete (COD: ES070MSPF001010901) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 2.1.26.- Arroyo de Elche COD: ES070MSPF001011001

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011001

NOMBRE: Arroyo de Elche.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea. Masa de agua con

características ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 31,88

ZONAS PROTEGIDAS: Rambla semiárida. Masa incluida en el espacio protegido "Sierras de

Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: difusas.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

La masa de agua permanece seca la mayor parte del tiempo debido al carácter temporal de la misma, por ello las evaluaciones se han realizado considerando los indicadores que se han podido calcular en las respectivas campañas de campo, como por ejemplo el QBR.

Para la evaluación preliminar del estadio ecológico, en el PHDS 2015/21 se tomó como referencia, para las masas de agua con características de rambla semiárida, el índice IAR, que en esta masa de agua no se determina desde el año 2010. En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales.

No existen mediciones para determinación del estado químico en el periodo de 2015 al 2019 para esta masa.

En el caso de las masas con características de ramblas semiáridas al ser efímeras y no circular por ellas agua, salvo en episodios puntuales, en los que medir los indicadores preestablecidos, se ha establecido como criterio considerar un estado químico igual a su estado ecológico. El estado químico será bueno en aquellos casos en los que el estado ecológico de la masa sea bueno o superior, y por el contrario el estado químico será inferior a bueno si su estado ecológico no alcanza el buen estado. En este caso el estado químico de la masa es BUENO.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el arroyo de Elche (COD: ES070MSPF001011001) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 2.1.27.- Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla COD: ES070MSPF001011101

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011101

NOMBRE: Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla.

TIPO R-T12: Ríos de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 26.25

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: no se detectan.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado, pero se detectan pequeñas extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: bosque de ribera alterado.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: no se detectan.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis),

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

El valor del índice IBMWP en 2018 se considera anómalo dada la tendencia de la masa de agua: 91 en 2018 en la estación de control TAI1 (Límite B-Mod: 93) recuperándose hasta alcanzar un valor de 153 en 2019 (límite MB-B: 152,5)

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla (COD: ES070MSPF001011101) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no

deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, pero habría que diseñar un plan de restauración de riberas.

# 2.1.28.- Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías COD: ES070MSPF001011103

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011103

NOMBRE: Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías.

TIPO R-T12. Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 24,90

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Existe una zona de protección para el abastecimiento de la captación en la Presa de Toma del Río Taibilla. Y se incluye parte en el humedal "Embalse del Canal de Taibilla"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: reducción del hábitat natural del cauce.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado, la mayor parte del tiempo completamente seco debido a la derivación de la MCT para abastecimiento urbano.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MALO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

La masa de agua ha sido evaluada como en buen estado en los distintos informes anuales de seguimiento, motivado por las analíticas y valores de los indicadores en las estaciones de control HER1 y HER1\_1. El tramo aguas abajo del azud de la MCT hasta las inmediaciones con la confluencia del arroyo de las Herrerías está seco, aspecto incompatible con un BE eco de la

masa de agua. Se considera BEquim de la masa de agua dado que no existen presiones significativas que puedan motivar un mal estado químico, y las masas de agua situadas tanto aguas arriba como aguas abajo presentan BEquim.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Es necesaria la implantación de un régimen de caudales ambientales aguas abajo de la presa de toma de la MCT, así como estudiar las estaciones de control de cara a considerar su ubicación/representatividad.

# 2.1.29.- Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura COD: ES070MSPF001011104

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011104

NOMBRE: Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 23,59

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse aguas arriba.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo fuertemente regulado por embalse y azud de derivación de la MCT ambos aguas arriba.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: en algunos tramos riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Taibilla desde Arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura (COD: ES070MSPF001011104) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se cumplen los objetivos, aunque habría que diseñar un plan de restauración de riberas y consolidar un caudal ambiental desde aguas arriba.

# 2.1.30.- Arroyo Blanco hasta confluencia con embalse del Taibilla COD: ES070MSPF001011201

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011201

NOMBRE: Arroyo Blanco hasta confluencia con embalse del Taibilla.

TIPO R-T12: Ríos de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 10,14

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio "Rambla de la Rogativa". Hábitat para la nutria.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas en buen estado.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo Blanco hasta confluencia con embalse del Taibilla (COD: ES070MSPF001011201) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- 1. Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 2.1.31.- Rambla de Letur COD: ES070MSPF001011301

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011301

NOMBRE: Rambla de Letur.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 17,87

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: vados de caminos.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas ligeramente alteradas. Presión de las localidades cercanas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

El deterioro puntual de 2019 se debe al índice IPS (valor de 12,20 siendo el límite B-Mod: 12,60), estando el resto de los indicadores en B/MB, motivo por el cual se le otorga un buen estado ecológico para el periodo agregado de planificación.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Rambla de Letur (COD: ES070MSPF001011301) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por

lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Plan para la recuperación de riberas en áreas urbanas.

## 2.1.32.- Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo COD: ES070MSPF001011401

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011401

NOMBRE: Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo

TIPO R-T12: Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 46,82

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: en algunos tramos el bosque de ribera se encuentra alterado.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: pequeños vertidos de núcleos diseminados

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), algunos pies de plátano (*Platanus hispanica*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Gobio (*Gobio lozanoi*) y Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

En el año 2019 se detectaron trazas de cipermetrinas. La masa de agua ha tenido tradicionalmente un BE químico, por ello, y en base al avance de datos de evaluación del estado químico del año 2020 donde no se detecta incumplimiento por dicha sustancia, se considera que el dato de 2019 fue un empeoramiento químico coyuntural consecuencia de una posible aplicación particular de insecticidas a pequeña escala en las inmediaciones de las estaciones de muestreo. La cipermetrina es una sustancia de uso muy común y con NCA muy

bajo tras la aplicación de nuevos niveles a las "nuevas sustancias" del RD 817/2015, a partir del 22 de diciembre de 2018, para conseguir el buen estado de las masas de agua a más tardar el 22 de dicmbre de 2027, de modo que casi cualquier detección supone superación del NCA.

Respecto al estado ecológico, los indicadores oscilan entre el B/MB estado, mostrando una tendencia hacia el MB estado (confirmado en el año 2019), motivo por el cual se adopta este estado para el periodo de planificación sumado a la exigencia del no deterioro de la masa de agua.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo (COD: ES070MSPF001011401) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se debería establecer un programa para mejorar la depuración de pequeños múcleos diseminados, de modo que se garantice el mantenimiento del MBE a 2027.

#### 2.1.33.- Rambla Honda COD: ES070MSPF001011501

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011501

NOMBRE: Rambla Honda

TIPO R-T12: Ríos de montaña mediterránea calcárea. Masa de agua con características

ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 6,81

ZONAS PROTEGIDAS: Rambla semiárida. Masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: presión por uso ganadero en márgenes.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: puntualmente pequeñas escombrerasbasuras y escombros.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que se tienen limitados datos biológicos y FQ en el mejor de los casos.

Para la evaluación preliminar del estado ecológico de las masas de agua con características de rambla semiárida se tomó como referencia, en anteriores periodos de planificación hidrológica, el IAR, que no se determina desde el año 2010, siendo en su última determinación "bueno".

Dado que no se han inventariado presiones significativas en el Anejo 7 de la presente Propuesta de Prtoyecto de PHDS 2022/27, por criterio de experto, se mantiene el estado eco del anterior periodo de planificación hidrológica 2015-2021.

Respecto a la evaluación del estado químico, no existen mediciones en el periodo 2015-2019 para esta masa.

En el caso de las masas con características de ramblas semiáridas al ser efímeras y no circular por ellas agua, salvo en episodios puntuales, en los que medir los indicadores preestablecidos, se ha establecido como criterio considerar un estado químico igual a su estado ecológico en aquellos casos en que no se han podido realizar analíticas específicas al efecto. El estado químico será bueno en aquellos casos en los que el estado ecológico de la masa sea bueno o superior, y por el contrario el estado químico será inferior a bueno si su estado ecológico no alcanza el buen estado. En este caso el estado químico de la masa es BUENO.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales, siendo hasta entonces necesario adaptar las campañas de muestreo a los periodos de precipitaciones donde se disponga temporalmente de recursos para el muestreo.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla Honda (COD: ES070MSPF001011501) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 2.1.34.- Rambla de Mullidar COD: ES070MSPF001011701

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011701

NOMBRE: Rambla de Mullidar.

TIPO R-T12: Ríos de montaña mediterránea calcárea. Masa de agua con características

ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 23,27

ZONAS PROTEGIDAS: Masa no incluida en espacios protegidos.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: alteración del lecho de la rambla por cultivos en el cauce.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: la potencial derivada de la presencia de cultivos

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

#### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que no se tienen datos biológicos ni fisicoquímicos.

Para la evaluación preliminar del estado ecológico de las masas de agua con características de rambla semiárida se adoptó en el anterior Plan Hidrológico como referencia el IAR, que no se determina en la masa de agua desde el año 2010.

Dado que no se han inventariado presiones significativas, por criterio de experto, se mantiene el estado del anterior periodo de planificación hidrológica 2015-2021.

Respecto a la evaluación del estado químico, no existen mediciones en el periodo 2015-2019 para esta masa.

En el caso de las masas con características de ramblas semiáridas al ser efímeras y no circular por ellas agua, salvo en episodios puntuales, en los que medir los indicadores preestablecidos, se ha establecido como criterio considerar un estado químico igual a su estado ecológico. El estado químico será bueno en aquellos casos en los que el estado ecológico de la masa sea bueno o superior, y por el contrario el estado químico será inferior a bueno si su estado ecológico no alcanza el buen estado. En este caso el estado químico de la masa es BUENO.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales, siendo hasta entonces necesario adaptar las campañas de muestreo a los periodos de precipitaciones donde se disponga temporalmente de recursos para el muestreo.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Mullidar (COD: ES070MSPF001011701) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## 2.1.35.- Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa COD: ES070MSPF001011702

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011702

NOMBRE: Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H3 Ríos temporales estancados.

LONGITUD (km): 32,35.

ZONAS PROTEGIDAS: masa no incluida en espacios protegidos.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: lecho hormigonado. Tramo entubado. Losa de hormigón a modo de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Se detectan fuentes de contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	INFERIOR A BUENO	BUENO
2019	DEFICIENTE	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua muestra recurrentes incumplimientos asociados a indicadores biológicos, HMF y puntualmente FQ (fosfatos entre 2015 y 2017)

# • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa (COD: ES0701011702) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

•	PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES	
	Mejoras en las redes de saneamiento y depuración	

#### 2.1.36.- Río Alhárabe hasta camping La Puerta COD: ES070MSPF001011801

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011801

NOMBRE: Río Alhárabe hasta camping La Puerta

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 21,56

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierra de Moratalla" y "Sierra de la Muela" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas puntualmente alteradas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), eucalipto (*Eucaliptus sp*), árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*), Caña común (*Arundo donax*), Galápago de Florida (*Trachemys scripta elegans*), y Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*).

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ES	TADO

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Alhárabe hasta camping La Puerta (COD: ES070MSPF001011801) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido

en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## 2.1.37.- Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta COD: ES070MSPF001011802

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011802

NOMBRE: Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 18,59

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierra de Moratalla", "Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alharabe y Moratalla" y "Sierra de la Muela" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: reducción del hábitat natural.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo alterado por regulación del agua en el camping

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: ribera puntualmente alterada

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: puntuales

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Caña común (*Arundo donax*) y Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ES	TADO

Los incumplimientos ecológicos se deben respectivamente a IBMWP y nitratos.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta (COD: ES070MSPF001011802) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 2.1.38.- Moratalla en embalse COD: ES070MSPF001011803

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011803

NOMBRE: Moratalla en embalse

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 5,38

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alharabe y Moratalla", (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: vaso inundado por el embalse, extracciones acumuladas.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: alteración de las riberas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*) y Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*)

# EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Reiterados incumplimientos en índices biológicos e HMF, a los que se suman incumplimientos FQ en 2015 y 2016 por fosfatos.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la masa Moratalla en embalse (COD: ES070MSPF001011803) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Hay que potenciar las riberas. Necesaria una adecuada gestión de la actual lámina de agua, que resta capacidad de laminación en caso de avenidas, y condiciona los indicadores biológicos empleados para la valoración del estado ecológico.

#### 2.1.39.- Río Moratalla aguas abajo del embalse COD: ES070MSPF001011804

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011804

NOMBRE: Río Moratalla aguas abajo del embalse

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 4,80

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras y Vega Alta del Segura, ríos Alharabe y Moratalla, (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes y presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse, extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

El índice IBMWB ha mejorado sustancialmente en el año 2019 respecto a los anteriores, pero debe ratificarse con datos biológicos del año 2020.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Moratalla aguas abajo del embalse (COD: ES070MSPF001011804) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Protección y potenciación de formaciones de ribera, junto a instalación de contadores volumétricos.

#### 2.1.40.- Río Argos antes del embalse COD: ES070MSPF001011901

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011901

NOMBRE: Río Argos antes del embalse.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 32,59

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierra del Gavilán" (Red Natura

2000). Hábitat para la nutria.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: presión difusa ligada a usos en márgenes.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Plátano (*Platanus hispanica*) Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*), Caña común (*Arundo donax*) y Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL I	BUEN ESTADO

Incumplimientos en indicadores bio (IBMWB, IBMR), HMF (QBR) y FQ (amonio, nitratos y fosfatos)

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Argos antes del embalse (COD: ES070MSPF001011901) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Es necesario un plan de restauración de riberas.

#### 2.1.41.- Río Argos después del embalse COD: ES070MSPF001011903

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001011903

NOMBRE: Río Argos después del embalse.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 15,07

ZONA PROTEGIDA: masa de agua incluida en los espacios protegidos "Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán" y "Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes y presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse, extracciones.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: ribera alterada.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: presión difusa ligada a usos en márgenes.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Caña común (*Arundo donax*), Galápago de Florida (*Trachemys scripta elegans*), Pato criollo (*Cairina moschata*), Carpín dorado (*Carassius auratus*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos en indicadores bio (IBMWB, IPS, IBMR), HMF (QBR) y FQ (nitratos). El incumplimiento químico puntual detectado el año 2018 fue motivado por la detección de tributilestaño.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Argos después presa (COD: ES070MSPF001011903) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Es necesario un plan de restauración de riberas.

#### 2.1.42.- Rambla de Tarragoya y Barranco de la Junquera. COD: ES070MSPF001012001

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012001

NOMBRE: Rambla de Tarragoya y Barranco de la Junquera.

TIPO R-T12: Río de montaña mediterránea calcárea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 29,40

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: estrechamiento importante del hábitat fluvial.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos. Riberas deterioradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Sin medidas completas para el periodo 2015-2019, la evaluación del estado eco se fundamenta en datos de HMF (QBR) de distintas anualidades, así como medidas del año 2019 (sin datos biológicos).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Tarragoya y Barranco de la Junquera (COD: ES070MSPF001012001) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Es necesario un plan de restauración de riberas y control foronómico de las tomas existentes.

#### 2.1.43.- Río Quípar antes del embalse. COD: ES070MSPF001012002

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012002

NOMBRE: Río Quípar antes del embalse.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 55,48

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del Cagitán" y "Río Quípar" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES AMBIENTALES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: varios azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado. Extracciones de agua USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas deterioradas. Cultivos y uso urbano

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Plátano (*Platanus hispanica*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos sistemáticos en índices bio (IBMWP, IBMR, IMMi-T), y FQ (nitratos).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Quípar antes del embalse. (COD: ES070MSPF001012002) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Es necesario un plan de restauración de riberas y mejorar el control del cumplimiento de caudales ambientales.

#### 2.1.44.- Río Quípar después del embalse. COD: ES070MSPF001012004

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012004

NOMBRE: Río Quípar después del embalse.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 1,79

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán"; "Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla" (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria. Valle muy estrecho.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse, extracciones.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas conservadas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*).

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	BUENO
2016	MALO	BUENO
2017	MALO	BUENO
2018	MALO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Sin valorar todas las componentes para determinación del estado eco entre los años 2015 y 2018, mientras en 2019 el estado eco se obtiene gracias a la valoración de índices bio, HMF y FQ, año que se toma como referencia en cuanto a determinación del EEco de la masa de agua.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Quípar después del embalse. (COD: ES070MSPF001012004) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Es necesario un plan de restauración de riberas.

#### 2.1.45.- Rambla del Judío antes del embalse COD: ES070MSPF001012101

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012101

NOMBRE: Rambla del Judío antes del embalse.

TIPO R-T13. Ríos mediterráneos muy mineralizados. Masa de agua con características ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H3 Ríos temporales estancados

LONGITUD (km): 28,78

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido. Rambla semiárida.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: alteración del lecho por laboreo. Rodaduras de coches. Caminos en el lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	DEFICIENTE	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las se tienen limitados datos de indicadores biológicos y FQ.

Para la evaluación preliminar del estado ecológico de las masas de agua con características de rambla semiárida se tomó como referencia, en el PHDS 2015/21, el índice IAR, que no se ha estimado desde el año 2010. Según el último indice IAR, el estado ecológico de la presente masa de agua es INFERIOR A BUENO. En todas las campañas anuales de muestreo realizadas

entre 2015-2019 se han detectado incumplimientos FQ por nitratos. Concentraciones medias de selenio >10µg/L.

Respecto a la evaluación del estado químico, dentro del periodo 2015-2019, existen mediciones correspondientes a los años 2016 a 2019. En el año 2019 se detecta incumplimiento por aclonifeno, el cual se repite en 2020 atendiendo a los primeros valores analizados de dicho año, motivo por el cual se decide considerar el incumplimiento como tal, y no como una aparición coyuntural en la masa de agua.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales, siendo hasta entonces necesario adaptar las campañas de muestreo a los periodos de precipitaciones donde se disponga temporalmente de recursos para el muestreo

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Judío antes presa (COD: ES070MSPF001012101) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales por intenso deterioro de la morfología fluvial. Se debería recuperar la funcionalidad morfológica de la rambla, así como actuar sobre las presiones difusas. Hay que determinar el nivel de fondo y procedencia de las concentraciones de selenio.

#### 2.1.46.- Rambla de Judío en embalse COD: ES070MSPF001012102

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012102

NOMBRE: Rambla de Judío en embalse.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 2,72

ZONA PROTEGIDA: masa que se incluye parte en el humedal "Embalse del Judío"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Inundación del lecho de la rambla.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos. Ribera en buen estado.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Madreselva (*Lonicera japonica*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos crónicos del estado ecológico en el periodo 2015-2019 por nitratos, además de valores bajos de índices bio tales como el IBMWP e IPS. Incumplimientos químicos por Ni en 2019, que se reproducen en los primeros datos correspondientes a la anualidad 2020. Concentraciones medias de selenio >10µg/L.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Judío en presa (COD: ES070MSPF001012102) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027. Necesaria una adecuada gestión de la actual lámina de agua, que resta capacidad de laminación en caso de avenidas, y condiciona el valor de los índices empleados para la valoración del estado ecológico. Actuaciones para paliar las presiones difusas.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Se debería mejorar la gestión del desembalse de los volúmenes acumulados después de los episodios de inundaciones, a los efectos del asegura el mantenimiento del carácter de la masa como tipo río. Hay que determinar el nivel de fondo y procedencia de las concentraciones de selenio.

# 2.1.47.- Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura COD: ES070MSPF001012103

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012103

NOMBRE: Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 5,06

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacios naturales.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa aguas arriba.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa y puntual.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Madreselva (*Lonicera japonica*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Plumero o Hierba de las Pampas (*Cortaderia selloana*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

~		,
AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos crónicos del estado ecológico en el periodo 2015-2019 por nitratos, además de valores bajos de índices bio tales como el IBMWP e IPS. Incumplimiento químico de 2017 por presencia de cadmio. Incumplimiento químico por Ni en 2019, que se reproduce en los

primeros datos correspondientes a la anualidad 2020. Concentraciones medias de selenio  $>10\mu g/L$ .

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura (COD: ES070MSPF001012103) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua, así como optimizar los vertidos no tratados de un modo adecuado a cauce. Hay que determinar el nivel de fondo y procedencia de las concentraciones de selenio.

#### 2.1.48.- Rambla del Moro antes de embalse COD: ES070MSPF001012201

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012201

NOMBRE: Rambla del Moro antes de embalse.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados. Masa de agua con características

ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 8,50

ZONA PROTEGIDA: Rambla semiárida. No incluida en espacio protegido.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: rodadura de coches en el lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado. Seco.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: actividad ganadera.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que se tienen limitados datos biológicos y FQ.

Para la evaluación preliminar del estado ecológico de las masas de agua con características de rambla semiárida se tomó como referencia, en anteriores ciclos de planificación hidrológica, el IAR, el cual en esta masa de agua no se determina desde el año 2010, año en que se determino inferior a B, manteniendo en los años posteriores el mismo estado que eln el PHDS 15/21 por falta de datos más actualizados.

Respecto a la evaluación del estado químico, no existen mediciones en el periodo de 2015 al 2019 para esta masa, por lo que no hay información nueva que permita modificar el estado químico del PHDS 2015/21, considerándose en BUEN estado.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales, siendo hasta entonces necesario adaptar las campañas de muestreo a los periodos de precipitaciones donde se disponga temporalmente de recursos para el muestreo

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Moro antes de embalse (COD: ES070MSPF001012201) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua.

## 2.1.49.- Rambla del Moro en embalse COD: ES070MSPF001012202

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012202

NOMBRE: Rambla del Moro en embalse.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 2,82

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el humedal "Embalse del Moro"

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: provocada por la presa de laminación.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo inundado por acumulación de agua en la presa.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: alteración de la ribera.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Madreselva (*Lonicera japonica*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que se poseen limitados datos bio y FQ.

La masa de agua, con características ambientales de rambla semiárida, no presenta caudales circulantes salvo en episodios esporádicos de avenidas. Sin embargo, la explotación de la presa de laminación de la rambla del Moro ocasiona que se regulen recursos en episodios de avenidas, tal y como se comprobó en el año 2008 y se recogió en el PHDS 2009/15, dando

lugar a un estado inferior a bueno para la masa de agua. Además, la masa presenta muchas alteraciones hidromorfológicas en el vaso del embalse que aún no han sido corregidas. Por todo ello, en el PHDS 2015/21 se determinó para esta masa la evaluación del estado ecológico del como INFERIOR A BUENO. En el periodo 2015-2019 solamente se han determinado algunos parámetros FQ en el año 2019, no incurriendo los mismos en estado inferior a bueno. En virtud de todo lo anterior, se establece por criterio técnico considerar la masa de agua como en estado inferior a bueno (moderado) a efectos de Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27, y con ello las medidas necesarias para alcanzar el buen estado ecológico de la masa de agua en 2027.

Respecto a la evaluación del estado químico, en el periodo de 2015 al 2019 solamente hay analítica del año 2019, no aconteciendo incumplimiento alguno. Por ello, en base a las presiones existentes y evaluación química del año 2019, se considera que la masa se encuentra en BUEN estado químico.

En espera de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados que se ajusten de mejor modo a las particularidades de las masas de agua temporales, siendo hasta entonces necesario adaptar las campañas de muestreo a los periodos de precipitaciones donde se disponga temporalmente de recursos para el muestreo

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Moro en embalse (COD: ES070MSPF001012202) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua, así como optimizar la gestión de desembalses tras precipitaciones para mantener el carácter de la masa de agua.

# 2.1.50.- Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura COD: ES070MSPF001012203

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012203

NOMBRE: Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H3 Ríos temporales estancados

LONGITUD (km): 5,09

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse aguas arriba.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: alteración de ribera.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Madreselva (*Lonicera japonica*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Plumero o Hierba de las Pampas (*Cortaderia selloana*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Carpa (*Cyprinus carpio*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua presenta problemas crónicos en su estado ecológico, motivados por incumplimientos en indicadores bio (IBMWP, IPS) y FQ (nitratos y fosfatos).

En el periodo 2015-2019 ha mantenido un BE químico, salvo en el año 2019 debido a la presencia de cipermetrinas, las cuales no se han vuelto a registrar según avance de datos químicos del año 2020, entendiendo que se trató de un empeoramiento químico coyuntural

consecuencia de una posible aplicación particular de insecticidas a pequeña escala en las inmediaciones de las estaciones de muestreo. La cipermetrina es una sustancia de uso muy común y con NCA muy bajo tras la aplicación de nuevos niveles a las "nuevas sustancias" del RD 817/2015, a partir del 22 de diciembre de 2018, para conseguir el buen estado de las masas de agua a más tardar el 22 de diciembre de 2027, de modo que casi cualquier detección supone superación del NCA.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura (COD: ES070MSPF001012203) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua, así como optimizar la calidad de posibles vertidos actualmente no tratados por EDAR municipales

## 2.1.51.- Río Mula hasta el embalse de la Cierva COD: ES070MSPF001012301

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012301

NOMBRE: Río Mula hasta el embalse de la Cierva.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 22,32

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Río Mula y Pliego" (Red Natura 2000).

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado. Extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: posibles problemas de contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Plátano (*Platanus hispanica*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Perca americana (*Micropterus salmoides*) y Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA I	EL BUEN ESTADO

No alcanza el buen estado ecológico debido a los valores de IBMWP. Los incumplimientos químicos diagnosticados en el año 2015 fueron por alfa-endosulfan y mercurio.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mula hasta el embalse de la Cierva (COD: ES070MSPF1012301) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua recuperando la vegetación de ribera y eliminando las especies invasoras.

## 2.1.52.- Río Mula desde el embalse de la Cierva a río Pliego COD: ES070MSPF001012303

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012303

NOMBRE: Río Mula desde el embalse de la Cierva a río Pliego.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 5,59

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio "Río Mula y Pliego" (Red Natura 2000).

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: limitación del hábitat fluvial. Presa aguas arriba.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas muy deterioradas. Cultivos y presión urbana.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	DEFICIENTE	BUENO
2016	DEFICIENTE	BUENO
2017	DEFICIENTE	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen estado ecológico debido a los deficientes valores de IBMWP. El incumplimiento químico diagnosticado en el año 2019 por heptacloro se considera de tipo coyuntural, ya que en los primeros datos analizados correspondientes al año 2020 no se reproduce.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mula desde el embalse de la Cierva a río Pliego (COD: ES070MSPF001012303) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua recuperando la vegetación de ribera y eliminando las especies invasoras, además de mejorar el tratamiento de la depuración de vertidos que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.

# 2.1.53.- Río Mula desde el río Pliego hasta el embalse de Los Rodeos COD: ES070MSPF001012304

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012304

NOMBRE: Río Mula desde el río Pliego hasta el embalse de Los Rodeos.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 17,78

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio "Río Mula y Pliego" (Red Natura 2000).

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: estrechamiento del hábitat fluvial. Motas de defensa. Varios azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas. Cultivos y uso urbano.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Physa (*Physella acuta*) y Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*).

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen estado ecológico debido a los moderados valores de IBMWP y exceso de nitratos, a los que se suman puntualmente otros incumplimientos bio y FQ (%sat O<sub>2</sub> y fosfatos

principalmente). El incumplimiento químico diagnosticado en el año 2019 por níquel se considera de tipo coyuntural, ya que en los primeros datos analizados correspondientes al año 2020 no se reproduce.

Se registran concentraciones medias de selenio >10 μg/L.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mula desde el río Pliego hasta el embalse de Los Rodeos (COD: ES070MSPF001012304) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua recuperando la vegetación de ribera y eliminando las especies invasoras, además de mejorar el tratamiento de la depuración de vertidos que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal. De modo complementario, mejora de red de aforos para control del cumplimiento de caudales ambientales, y determinación del nivel de fondo y origen de las concentraciones de selenio registradas por la red de control de la calidad.

# 2.1.54.- Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas COD: ES070MSPF001012306

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012306

NOMBRE: Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 2,64

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio "Río Mula y Pliego" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: estrechamiento del hábitat fluvial. Motas de defensa. Varios azudes. Presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas. Cultivos y uso urbano.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen estado ecológico debido a los moderados valores de índices bio registrados en 2018 y 2019 (sin datos bio y HMF entre 2015 y 2017). El incumplimiento químico

diagnosticado en el año 2019 por níquel se considera de tipo coyuntural, ya que en los primeros datos analizados correspondientes al año 2020 no se reproduce<sup>1</sup>.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas (COD: ES070MSPF1012306) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua recuperando la vegetación de ribera y eliminando las especies invasoras, además de mejorar el tratamiento de la depuración de vertidos que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No incumple realizando cálculo de biodisponibilidad

# 2.1.55.- Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura COD: ES070MSPF001012307

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012307

NOMBRE: Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 6,54

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio "Río Mula y Pliego" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: estrechamiento del hábitat fluvial. Motas de defensa. Varios azudes. Presa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas. Cultivos y uso urbano.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Tarro canelo (*Tadorna ferrugínea*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Alburno (*Alburnus alburnus*) y Carpa (*Cyprinus carpio*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	DEFICIENTE	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen estado ecológico debido a los moderados valores de índices bio (IBMWP) y FQ (fosfatos).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura (COD: ES070MSPF001012307) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua recuperando la vegetación de ribera, eliminando las especies invasoras y demoliendo las obras ejecutadas sin autorización en zona de policía, además de mejorar el tratamiento de la depuración de vertidos que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.

## 2.1.56.- Río Pliego COD: ES070MSPF001012401

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012401

NOMBRE: Río Pliego.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 12,84

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio "Río Mula y Pliego" (Red Natura 2000).

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa. Motas de defensa

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Uno de sus afluentes regulado también por embalse. Extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas deterioradas. Presión urbana. Cultivos.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*) y Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	DEFICIENTE	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen estado ecológico debido a los moderados valores de índices bio (IBMWP) e incumplimientos puntuales de indicadores FQ (fosfatos).

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1µg/L y 10 µg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Pliego (COD: ES070MSPF001012401) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua recuperando la vegetación de ribera y eliminando las especies invasoras, además de mejorar el tratamiento de la depuración de vertidos que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal.

## 2.1.57.- Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera COD: ES070MSPF001012501

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012501

NOMBRE: Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera.

TIPO R-T13. Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 5,30

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el paisaje protegido "Humedal de Ajauque y Rambla Salada" (Red Natura 2000). Rambla de aguas hipersalinas. Y se incluye parte en el humedal "Saladar de Ajauque"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: en cabecera atravesado por el canal del Trasvase Tajo-Segura ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: no se detecta. A veces se libera agua del Trasvase.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: asentamientos rurales. Cultivos de regadío.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: fuentes puntuales y difusas

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Carpín dorado (*Carassius auratus*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUENO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	INFERIOR A BUENO	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Respecto a la determinación del estado ecológico, entre los años 2015 a 2018 no se ha dispuesto de caracterización completa, valorándose únicamente datos FQ. En el año 2019 sí se ha dispuesto de caracterización con indicadores BIO, HMF y FQ.

En cuanto a la evaluación del estado químico, en el año 2019 acontece incumplimiento por presencia de níquel, el cual se mantiene en 2020 a tenor de las primeras analíticas analizadas del referido año.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera (COD: ES070MSPF001012501) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la mejora ambiental de la masa de agua mejorando la depuración de vertidos que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad municipal, así como optimizando la red de saneamiento.

## 2.1.58.- Río Chícamo aguas arriba del partidor COD: ES070MSPF001012601

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012601

NOMBRE: Río Chícamo aguas arriba del partidor.

TIPO R-T13. Río mediterráneo muy mineralizado.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 6,53

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Río Chícamo". Único hábitat fluvial para el fartet. Reserva Natural Fluvial

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado por embalse. Extracciones de agua. Algunos tramos quedan secos.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Riberas conservadas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*).

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
AITO	LSTADO ECOLOGICO	LSTADO QUIMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Durante los años 2018 y 2019 se aprecia un deterioro del estado ecológico asociado a deficientes valores de índices bio (IBMWP) y FQ (nitratos).

En el año 2019 se identifica contaminación por muy bajas concentraciones de cipermetrina, siendo considerada como empeoramiento químico coyuntural dado que según se ha podido

comprobar mediante evaluación de las primeras analíticas del año 2020, no se ha repetido el incumplimiento. La cipermetrina es una sustancia de uso muy común y con NCA muy bajo tras la aplicación de nuevos niveles a las "nuevas sustancias" del RD 817/2015, a partir del 22 de diciembre de 2018, para conseguir el buen estado de las masas de agua a más tardar el 22 de dicmbre de 2027, de modo que casi cualquier detección supone superación del NCA.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Chícamo aguas arriba del partidor (COD: ES0701012601) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la realización de elementos para la retención de aguas en las inmedicaciones del río Chícamo para la reducción de los aportes pluviales procedentes de canteras al río Chícamo, y la posibilidad de reforestar y aterrazar en zonas puntuales de la cuenca de Abanilla.

## 2.1.59.- Río Chícamo aguas abajo del partidor COD: ES070MSPF001012602

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012602

NOMBRE: Río Chícamo abajo arriba del partidor.

TIPO R-T13. Río mediterráneo muy mineralizado.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 20,11

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Río Chícamo" (Red Natura 2000). Único hábitat fluvial para el fartet. Y se incluye parte en los humedales "Balsa en Saladar del Chícamo", "Charca en Saladar del Chícamo" y "Saladar del Chícamo"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado por embalse. Extracciones de agua. Algunos tramos quedan secos.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Riberas conservadas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*).

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Moderado estado ecológico asociado a valores de índices bio (IPS) y FQ (nitratos y puntualmente % sat  $O_2$ ).

En el año 2019 se detecta contaminación por níquel, que repercute en el estado químico de la masa de agua. Las primeras analíticas evaluadas del año 2020 confirman la presencia de níquel por encima de los máximos umbrales permitidos, motivo por el cual se determina un estado químico agregado inferior a bueno, siendo por tanto necesarias actuaciones para revertir la contaminación detectada.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Chícamo aguas abajo del partidor (COD: ES070MSPF001012602) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la realización de elementos para la retención de aguas en las inmedicaciones del río Chícamo para la reducción de los aportes pluviales procedentes de canteras al río Chícamo, la posibilidad de reforestar y aterrazar en zonas puntuales de la cuenca de Abanilla, así como mejorar las redes de saneamiento y depuración.

## 2.1.60.- Río Turrilla hasta confluencia con el río Luchena COD: ES070MSPF001012701

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012701

NOMBRE: Río Turrilla hasta confluencia con el río Luchena.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 9,04

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" (Red Natura 2000).

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: en algunos tramos reducción del hábitat fluvial.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: ribera alterada. Presencia de inertes en DPH

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa (presencia de granjas porcinas).

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA I	EL BUEN ESTADO

Moderado estado ecológico, principalmente asociado a valores de índices bio (IBMWP, IPS).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Turrilla hasta confluencia con el río Luchena (COD: ES070MSPF001012701) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería abordar la eliminación de inertes del DPH, así como mantener un censo actualizado de instalaciones ganaderas de cara a valorar la posible presión sobre las masas de agua tanto superficiales como subterráneas

## 2.1.61.- Rambla del Albujón COD: ES070MSPF001012801

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012801

NOMBRE: Rambla del Albujón.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H3 Ríos temporales estancados

LONGITUD (km): 29,91

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Mar Menor" y "Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor" (Red Natura 2000). Masa incluida en la zona sensible "Rambla del Albujón"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes. Motas de defensa. Disminución del hábitat fluvial.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos y presión urbana. Riberas alteradas. Antiguos aprovechamientos mineros al sur de su cuenca vertiente

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual, y principalmente difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.*pl.), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Galápago de Florida (*Trachemys scripta elegans*), Tarro canelo (*Tadorna ferrugínea*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*) y Cangrejo azul o jaiba (*Callinectes sapidus*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	MALO	BUENO
2018	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Deficiente estado ecológico, principalmente asociado a valores de índices bio (IBMWP, IPS), HMF y FQ (nitratos) y fluoruros. En cuanto a la valoración del estado químico, destacan los incumplimientos por sustancias tales como mercurio y clorpirifós.

Se registran concentraciones medias de selenio superiores a 10 μg/L.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Albujón (COD: ES070MSPF001012801) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se deberá abordan las medidas necesarias, especialmente en origen, para evitar la llegada de aguas procedentes de retornos agrícolas/rechazo de desalonizadoras, además de proceder a la retirada de inertes en DPH, mejora de la red de pluvial/saneamiento/depuración. También se debe actuar sobre los arrastres de materiales procedentes de la sierra minera y balsas de estétiles.

## 2.1.62.- Rambla de Chirivel COD: ES070MSPF001012901

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012901

NOMBRE: Rambla de Chirivel.

TIPO R-T12: Ríos de montaña mediterránea calcárea. Masa de agua con características

ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 11,36

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacios naturales. Rambla semiárida.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: motas de defensa. Rodaduras de coche. Camino en el lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado. Extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: posible contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), y Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*).

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2017	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que se tienen limitados datos biológicos y FQ.

Para la evaluación preliminar del estado ecológico de las masas de agua con características de rambla semiárida se tomó como referencia en anteriores ciclos de planificación el IAR, índice que en su última valoración (año 2010) era inferior a bueno, motiovo por el que se propone la consideración de un estado moderado a efectos de la Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 a falta de datos actualizados.

En cuanto a la valoración del estado químico, no existen mediciones en el periodo de 2015 al 2019 para esta masa.

En el caso de las masas con características de ramblas semiáridas al ser efímeras y no circular por ellas agua, salvo en episodios puntuales, en los que medir los indicadores preestablecidos, se ha establecido como criterio considerar un estado químico igual a su estado ecológico. El estado químico será bueno en aquellos casos en los que el estado ecológico de la masa sea bueno o superior, y por el contrario el estado químico será inferior a bueno si su estado ecológico no alcanza el buen estado. En este caso el estado químico de la masa es NO ALCANZA EL BUENO.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Chirivel (COD: ES070MSPF001012901) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. Se debería recuperar la funcionalidad morfológica de la rambla, y mejora del estado ecológico de sus márgenes

## 2.1.63.- Río Corneros COD: ES070MSPF001012902

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001012902

NOMBRE: Río Corneros.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 37,12

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: azudes.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo no regulado, pero se nota el efecto del embalse de Puentes. Extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa y puntual

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*) y Caña común (*Arundo donax*)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	INFERIOR A BUENO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Deficiente estado ecológico, principalmente asociado a valores de índices bio (IBMWP, IPS) y FQ (nitratos).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Corneros (COD: ES070MSPF001012902) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.** 

## • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos medioambientales. La mejora ambiental de la masa de agua pasa por la ejecución de un adecuado plan de restauración de vegertal, además de mejorar los sistemas de saneamiento y depuración. El principal vertido que acontece en la masa de agua es el de origen urbano procedente de la población de Vélez Rubio, siendo necesaria una adecuación del colector y puesta en marcha de proceso de depuración.

## 2.1.64.- Rambla del Algarrobo COD: ES070MSPF001013001

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001013001

NOMBRE: Rambla del Algarrobo.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea. Masa de agua con

características ambientales de Rambla Semiárida.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 3,54

ZONAS PROTEGIDAS: Rambla semiárida. Masa incluida en el espacio protegido "Sierras de

Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: natural.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MUY BUENO	BUENO
2016	MUY BUENO	BUENO
2017	MUY BUENO	BUENO
2018	MUY BUENO	BUENO
2019	MUY BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MUY BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que no se tienen limitados datos biológicos y FQ.

Para la evaluación preliminar del estado ecológico de las masas de agua con características de rambla semiárida se tomó como referencia, en anteriores ciclos de planificación hidrológica, el IAR. El referido IAR fue estimado por última vez en el año 2010, resultando muy bueno.

Para el periodo 2015-2019 no se han acometido medidas del estado ecológico de la masa de agua, pero dado que el nuevo inventario de presiones realizado con motivo de la presente

Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 no diagostica presiones significativas en la masa de agua, se adopta considerar un MBE ecológico para la masa de agua, coherente con el úntimo dato del IAR.

Respecto al estado químico, no existen mediciones en el periodo de 2015 al 2019 para esta masa.

En el caso de las masas con características de ramblas semiáridas al ser efímeras y no circular por ellas agua, salvo en episodios puntuales, en los que medir los indicadores preestablecidos, se ha establecido como criterio considerar un estado químico igual a su estado ecológico. El estado químico será bueno en aquellos casos en los que el estado ecológico de la masa sea bueno o superior, y por el contrario el estado químico será inferior a bueno si su estado ecológico no alcanza el buen estado.

En este caso el estado químico de la masa es BUENO.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla del Algarrobo (COD: ES070MSPF001013001) presenta un muy buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la IPH esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales establecidos en el año 2021, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Es necesario mejorar la depuración de diseminados para evitar un deterioro del MBE de la masa de agua.

## 2.1.65.- Arroyo Chopillo COD: ES070MSPF001013101

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001013101

NOMBRE: Arroyo Chopillo.

TIPO R-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea.

HIDROTIPO TRivers: H1-2 Ríos cuasipermanentes

Longitud (km): 1,41

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alharabe y Moratalla". (Red Natura 2000). Hábitat para la nutria.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: fuertemente alterado. Cauce completamente seco, debido a extracciones subterráneas en el subálveo.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas en retroceso.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*) y Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*),

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2016	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2017	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2019	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La estación CHO1 se valoró por última vez en el año 2009 obteniendo la masa una evaluación de mal estado ecológico, ya que la masa de agua presentaba una desecación total por la detracción de sus recursos, en el momento de la visita de campo, derivada de extracciones existentes del subálveo.

Desde el año 2010 no se muestrea esta masa de agua porque sistemáticamente, desde la puesta en funcionamiento de las redes de control en el año 2006, muestra un estado ecológico deficiente o malo, es decir, que se encontraba en riesgo seguro de no cumplir OMA's y cuya

situación no sufrirá cambios hasta la futura aplicación de los programas de medidas específicos para esta masa. Por ello, la masa de agua se evalúa, para la Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27, manteniendo el MAL estado atribuido en el PHDS 2015/21.

En cuanto a la evaluación del estado químico, en el momento de la toma de muestras para la evaluación del estado la masa de agua se encontraba seca, por lo que no es posible estimar su estado químico en función de la presencia de contaminantes en el agua. Al igual que en otros casos similares, se ha estimado que el estado químico será bueno si el estado ecológico de la masa es bueno o superior, y por el contrario el estado químico será inferior a bueno si su estado ecológico no alcanza el buen estado. En este caso el estado químico de la masa es INFERIOR A BUENO.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo Chopillo (COD: ES070MSPF001013101) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

## PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se alcanza el buen nestado por la inexistencia de un régimen de caudales ambientales, debido a la presencia de sondeos que captan agua del subálveo del río, desecándolo en su totalidad. La medida propuesta consiste en la aplicación de un plan de ordenación de las extracciones en el subálveo del Arroyo Chopillo para que se alcancen los OMA de la masa de agua superficial (medida 360 ya contemplada en el PHDS 2009/15)

## 2.1.66.- Río en embalse de Bayco COD: ES070MSPF001013201

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001013201

NOMBRE: Río en Embalse de Bayco.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H4 Ríos ocasionales o episódicos

LONGITUD (km): 2,36

ZONAS PROTEGIDAS: masa incluida en el humedal "Embalse de Bayco"

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa. Tramo encauzado, totalmente hormigonado taludes y lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por una presa.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN:

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

La masa de agua objeto de análisis posee características ambientales de rambla semiárida, masas para las que se tienen limitados datos biológicos y FQ.

En esta masa no se dispone de mediciones de IAR. El punto de muestreo fue visitado en las campañas de 2015 a 2018 encontrándose seco pero, dada la presión de la masa, que se encuentra afectada por el embalse de laminación de Bayco, por criterio de experto se establece un estado MODERADO para la masa de agua, al igual que en el PHDS 2015/21. En el año 2019 se han obtenido datos parciales de tipo FQ

En cuanto a la evaluación del estado químico, no existe medición dentro del periodo de 2015 al 2018, por lo que se adopta el estado del PHDS 2015/21. En el año 2019 sí se realiza medición, resultando la misma sin incumplimientos, y por tanto, confirmando el BE químico de la masa de agua.

### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río en embalse de Bayco (COD: ES070MSPF001013201) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

No se cumplen los objetivos. Es necesario acometer la restauración ambiental de la rambla de Ortigosa en el embalse de Bayco.

## 2.1.67.- Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra COD: ES070MSPF001013202

### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001013202.

NOMBRE: Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con Arroyo de Tobarra.

TIPO R-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H3 Ríos temporales estancados

LONGITUD (km): 23,26

ZONAS PROTEGIDAS: masa no incluida en espacios protegidos.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa. Tramo encauzado, totalmente hormigonado taludes y lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por una presa.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*)

### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	DEFICIENTE	BUENO
2016	INFERIOR A BUENO	BUENO
2017	INFERIOR A BUENO	BUENO
2018	MALO	BUENO
2019	DEFICIENTE	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos sistemáticos de índices bio (IBMWP, IPS...).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra (COD: ES070MSPF001013202) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Restauración hidromorfológica del cauce

### 2.2.- Categoría Lago

### 2.2.1.- Lago Hoya Grande de Corral-Rubio COD: ES070MSPF001020001

### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001020001

NOMBRE: Lago Hoya Grande de Corral-Rubio.

TIPO: L-T23: Interior de Cuenca de sedimentación, hipersalino y temporal.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,84

ZONA PROTEGIDA: Esta masa de agua se encuentra incluida en el espacio protegido "Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubio" y "Área esteparia del este de Albacete (Red Natura 2000). Además de incluir el humedal "Hoya Grande de Corral-Rubio"

### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO	
2015	DEFICIENTE	BUENO	
2016	DEFICIENTE	BUENO	
2017	DEFICIENTE	BUENO	
2018	DEFICIENTE	BUENO	
2019	MODERADO	BUENO	
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	BUENO	
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO		

Incumplimientos ecológicos por índice de "Otra flora acuática" (Cobertura de hidrófito)

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Hoya Grande de Corral Rubio (COD: ES070MSPF001020001) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Restauración ambiental de la masa de agua, sumado a mejoras en la depuración urbana en la cuenca vertiente de la masa de agua.

### 2.3.- Categoría agua costera

#### 2.3.1.-Guardamar-Cabo Cervera COD: ES070MSPF01030001

### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030001

NOMBRE: Guardamar-Cabo Cervera.

TIPO AC-T05: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras arenosas.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 108,79

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona de interés pesquero. Zona de interés para los Moluscos. Incluye varias zonas de baño.

### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias (Marina de las Dunas)

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: espigón en desembocadura río Segura

USOS DEL SUELO: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: aportaciones desembocadura río Segura (residuos flotantes, entre otros)

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Cangrejo azul o jaiba (Callinectes sapidus)

### EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia directa de la correspondiente autoridad competente.

En base a los datos remitidos por la Generalitat Valenciana a la CHS en el periodo 2015-2019, y a falta de evaluación actualizada y agregada del estado por parte de la referida autoridad competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 un estado ecológico BUENO para esta masa, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado global ha sido evaluado como BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro.

2.3.2.-Cabo Cervera-Límite CV COD: ES070MSPF01030002

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030002

NOMBRE: Cabo Cervera-Límite CV.

TIPO AC-T06: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

mixtas.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 138,47

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés pesquero. Zona de interés para los Moluscos. Incluye varias zonas de baño. Existen

puntos para el abastecimiento, de las desalinizadoras de San Pedro I y Torrevieja.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias (Puerto de Torrevieja, Marina de

Cabo Roig, CN Dehesa de Campoamor, CN Torre de la Horadada)

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

En base a los datos remitidos por la Generalitat Valenciana a la CHS en el periodo 2015-2019, y

a falta de evaluación actualizada y agregada del estado por parte de la referida autoridad

competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 un estado

ecológico BUENO para esta masa, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado

global ha sido evaluado como **BUEN ESTADO**.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

mantenga en 2027 sin deterioro.

Demarcación hidrográfica del Segura

150

Mojón-Cabo Palos COD: ES070MSPF01030003 2.3.3.-

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030003

NOMBRE: Mojón-Cabo Palos.

TIPO AC-T05: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

arenosas.

SUPERFICIE (km2): 91,27

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés pesquero. Incluye varias zonas de baño. Existe un punto para el abastecimiento de

la desalinizadora de San Pedro II.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: Puerto de San pedro del Pinatar

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: espigón sur del Puerto de

San pedro del Pinatar

**USOS DEL SUELO: -**

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es

competencia directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, a falta de datos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21: estado ecológico BUENO,

estado químico BUENO, y estado global BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.4.- Cabo de Palos-Punta de la Espada COD: ES070MSPF01030004

• DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030004

NOMBRE: Cabo de Palos-Punta de la Espada.

TIPO AC-T06: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

mixtas.

SUPERFICIE (km2): 5,75

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés para los Moluscos. Incluye una zona de baño.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa. Tramo encauzado, totalmente hormigonado taludes y

lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por una presa.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, y a falta de dartos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el **estado global es BUEN ESTADO**.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.5.- Mar Menor COD: ES070MSPF01030005

DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030005

NOMBRE: Mar Menor.

TIPO: AC-T11: Laguna costera del Mar Menor

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 135,15

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000 ("Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar", "Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor" y "Mar Menor").

Zona Sensible. Incluye varias zonas de baño. Zona húmeda RAMSAR.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias (Puerto Tomás Maestre, CN Lo Pagán, embarcadero-fondeadero La Ribera, Puerto Deportivo de Los Alcázares, Puerto Deportivo de Los Urrutias, Puerto Deportivo de Los Nietos, Puerto Deportivo Islas Menores, Puerto Deportivo Mar de Cristal, Puerto Deportivo La Isleta, Puerto Deportivo Dos mares),

apertura de la gola del Estacio, dragados y aportaciones de arena a playas.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: espigones y dragados

USOS DEL SUELO: principalmente agrícolas y urbanos

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: principalmente difusa, con origen en los usos del suelo existentes en su cuenca vertiente. También aportes de escorrentías por ramblas procedentes de antiguos aprovechamientos mineros

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Oreja de liebre (*Caulerpa prolifera*), Tarro canelo (*Tadorna ferrugínea*), Liebre de mar (*Bursatella leachii*) y Cangrejo azul o jaiba (*Callinectes sapidus*)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

Esta masa de agua, debido a su importancia y a los graves problemas de contaminación que ha tenido en los últimos años, es objeto de un amplio seguimiento por parte de la CARM, con

datos publicados en el portal web "Canal Mar Menor" (http://www.canalmarmenor.es/web/canalmarmenor/seguimiento-ambiental/historico).

Con motivo del informe anual (2018) de seguimiento del PHDS 2015/21 (<a href="https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion15-21/docsdescarga/Informe\_seguimiento\_PHDS\_2018.pdf">https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion15-21/docsdescarga/Informe\_seguimiento\_PHDS\_2018.pdf</a>), el organismo de cuenca elaboró una propuesta de estado actualizado para la masa de agua

En base a lo anterior, y a falta de datos actualizados y agregados del estado de la masa de agua por parte de la referida administración competente, se propone para la masa de agua en la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 un estado ecológico INFERIOR AL BUEN ESTADO, un estado químico que NO ALCANZA EL BUEN ESTADO, con lo que el estado global es NO ALCANZA EL BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es la consecución del buen estado para 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora del estado de la masa de agua pasa por una adecuada programación y ejecución de medidas, principalmente en origen, para reducir las presiones difusas de tipo agícola y ganadero, mejora de las redes y sistemas de depuración/prevención para reducir las presiones puntuales (especialmente tras intensas precicipitaciones en su cuenca vertiente), actuar frente a las entradas de sedimentos procedentes de instalaciones mineras abandonadas, protección y mejora de los hábitats y especies endémicas, y regulación de usos y actividades en DPMT.

2.3.6.- La Podadera-Cabo Tiñoso COD: ES070MSPF01030006

DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030006

NOMBRE: La Podadera-Cabo Tiñoso.

TIPO AC-T06: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

mixtas.

SUPERFICIE (km2): 7,16

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés para los Moluscos. Incluye una zona de baño.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias de la Algameca Grande

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

• EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, a falta de datos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado global es BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.7.-Puntas de Calnegre-Punta Parda COD: ES070MSPF01030007

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030007

NOMBRE: Puntas de Calnegre-Punta Parda.

TIPO AC-T06: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

mixtas.

SUPERFICIE (km2): 21,51

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Incluye varias zonas de baño. Existe un punto para el abastecimiento, de la desalinizadora de

Águilas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias (Puerto Deportivo Juan Montial,

Puerto de Águilas, y Puerto Deportivo de Águilas)

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: usos agrícolas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: residuos agrícolas (plásticos)

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La información

consultada en la web de la CARM con motivo de la confección del informe anual (2018) de

seguimiento del PHDS 2015/21, apuntó la existencia de incumplimientos por nutrientes

(amonio, nitritos, nitratos y fosfatos) en la masa de agua, motivo por el cual, y a falta de datos

actualizados y agregados del estado por parte de la referida administración competente, se

propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 un estado ecológico

INFERIOR A BUENO (moderado), un estado químico BUENO, y que consiguientemente el

estado global es NO ALCANZA EL BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es la consecución del buen estado para 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Actuaciones de mejora del litoral, y adecuación de vertidos tierra-mar

2.3.8.-Mojón-Cabo Negrete COD: ES070MSPF01030008

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030008

NOMBRE: Mojón-Cabo Negrete.

TIPO AC-T07: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, profundas

arenosas

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 149,61

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés pesquero. Zona de interés para los Moluscos.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa (piscifactorías)

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, y a falta de datos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado global es BUEN ESTADOO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.9.-Punta Espada-Cabo Negrete COD: ES070MSPF01030009

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030009

NOMBRE: Punta Espada-Cabo Negrete.

TIPO AC-T05: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

arenosas.

SUPERFICIE (km2): 17,31

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés para los Moluscos. Incluye varias zonas de baño.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, y a falta de datos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

MUY BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado global es BUEN

ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.10.-La Manceba-Punta Parda COD: ES070MSPF01030010

DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030010

NOMBRE: La Manceba-Punta Parda.

TIPO AC-T07: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, profundas

arenosas

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 390,67

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés para los Moluscos.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: e-

USOS DEL SUELO: agrícola y urbano

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: difusa (agrícola y piscifactorías en mar abierto)

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

**EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES** 

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS no ha recibido datos de evaluación de la masa

de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el cual, y a

falta de datos actualizados y agregados del estado por parte de la referida administración

competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 mantener

el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico BUENO, así como un

estado químico BUENO, por lo que el estado global es BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.11.-Punta de la Azohía-Punta de Calnegre COD: ES070MSPF01030011

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030011

NOMBRE: Punta de la Azohía-Punta de Calnegre.

TIPO AC-T05: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

arenosas.

SUPERFICIE (km2): 29,20

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Incluye varias zonas de baño. Existe un punto para el abastecimiento de la desalinizadora de

Valdelentisco.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias (Club de Regatas de Mazarrón,

fondeadero playa de la ermita, Puerto de Mazarrón, puerto residencial Isla Plana, fondeadero

de La Azohía)

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: espigones en playas del

puerto de Mazarrón y del Rihuete

USOS DEL SUELO: agrícolas y urbanos

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Cangrejo azul o jaiba (Callinectes sapidus)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, y a falta de dartos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado global es BUEN ESTADO.

Demarcación hidrográfica del Segura

161

El objetivo medioambiental establecido pa mantenga en 2027 sin deterioro.	ara la masa es	de <b>buen estad</b>	o en 2021 y que se

2.3.12.- Cabo Tiñoso-Punta de la Azohía COD: ES070MSPF01030012

DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030012

NOMBRE: Cabo Tiñoso-Punta de la Azohía.

TIPO AC-T21: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

rocosas.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,79

\_\_\_..

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

**USOS DEL SUELO: -**

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

• EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, y a falta de dartos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el **estado global es BUEN ESTADO**.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.13.-La Manceba-Punta Aguilones COD: ES070MSPF01030013

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030013

NOMBRE: La Manceba-Punta Aguilones.

TIPO AC-T05: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, someras

arenosas.

SUPERFICIE (km2): 1,84

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000. Zona

de interés para los Moluscos.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

**EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES** 

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, motivo por el

cual, y a falta de dartos actualizados y agregados del estado por parte de la referida

administración competente, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS

2022/27 mantener el mismo estado que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico

BUENO, así como un estado químico BUENO, por lo que el estado global es BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

2.3.14.mediterránea/Comunidad Límite cuenca Autónoma de Murcia COD:

ES070MSPF01030014

**DESCRIPCIÓN GENERAL** 

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF01030014

NOMBRE: Límite cuenca mediterránea/Comunidad Autónoma de Murcia.

TIPO AC-T07: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, profundas

arenosas

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 94,58

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Incluye varias zonas de baño.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: usos agrícolas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia

directa de la correspondiente autoridad competente.

Desde la aprobación del PHDS 2015/21, la CHS ha recibido limitados datos de evaluación de la

masa de agua por parte de la Junta de Andalucía, motivo por el cual, y a falta de datos

actualizados y agregados del estado por parte de la referida administración competente, se

propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 mantener el mismo estado

que en el PHDS 2015/21, es decir, un estado ecológico BUENO, así como un estado químico

BUENO, por lo que el estado global es BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es de buen estado en 2021 y que se

# 3.- <u>FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES POR</u> MASA DE AGUA HMWB Y AW

### 3.1.- Ríos HMWB por canalizaciones e infraestructuras de laminación

### 3.1.1.- Río Mula en embalse de Los Rodeos COD: ES070MSPF002052305

### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002052305

NOMBRE: Río Mula en embalse de Los Rodeos

TIPO R-HMWB-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados - HMWB por alteraciones

hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 4,62

ZONA PROTEGIDA: masa incluida incluida en parte en el espacio "Río Mula y Pliego" (Red

Natura 2000).

### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presas y azudes. Motas de defensa

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo alterado por regulación de embalses.

Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos y uso urbano. Ribera muy alterada.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.*pl.), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2016	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2017	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2018	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2019	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Solamente se han podido registrar datos parciales, de tipo FQ, en la campaña de seguimiento de 2015.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el río Mula en embalse de Los Rodeos (COD: ES070MSPF002052305) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Mejora en la gestión de los desembalses acumulados tras episodios de precipitaciones, además de mejoras en la depuración

## 3.1.2.- Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada COD: ES070MSPF001010114

### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010114

NOMBRE: Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada.

TIPO R-HMWB-T14: Ejes mediterráneos de baja altitud.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 23,28

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presas y azudes. Motas de defensa

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo alterado por regulación de embalses. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: cultivos y uso urbano. Ribera muy alterada.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación puntual y difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Destacada presencia de caña común (*Arundo donax*) y puntualmente vegetación alóctona de tipo hornamental/jardinería, y fauna ictícola alóctona, entre otras, Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), y Lucioperca (*Sander lucioperca*), además de Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), y Caracol del cieno (*Potamopyrgus antipodarum*).

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MAL POT	BUENO
2016	INFERIOR A BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2017	MODERADO POT	BUENO
2018	DEFICIENTE POT	BUENO
2019	DEFICIENTE POT	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE POT	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Los incumplimientos ecológicos de la masa de agua se deben al índice IBMWP, inferior al definido para el buen potencial, muy condicionado por el alto grado de alteración de lecho y

riberas. En cuanto a los incumplimientos químicos detectados, tanto en 2016 como en 2019, se deben presencia de di-(2-etilhexil)-ftalato (DEHP).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada (COD: ES070MSPF001010114) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora en el estado de la masa de agua pasa por continuar con la adecuada restauración ambiental y mejora del lecho de la masa de agua, además de control de actividades en las márgenes, garantizar una adecuada calidad/prevención de los vertidos a DPH (mediante mejora de las redes de saneamiento/depuración), y reducir la utilización de inseticidas y otros productos fitosanitarios.

## 3.1.3.- Encauzamiento Río Segura, entre Contraparada y Reguerón COD: ES070MSPF002080115

### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002080115

NOMBRE: Encauzamiento Río Segura, entre Contraparada y Reguerón.

TIPO R-HMWB-T14: Ejes mediterráneos de baja altitud - HMWB por alteraciones

hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 18,09

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: tramo encauzado y rectificado. Evidente reducción del hábitat fluvial. Varios azudes. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Presión urbana e industrial. Riberas muy alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (Robinia pesudoacacia), Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis), Plátano (Platanus hispanica), Peniseto (Pennisetum sp.pl.), Bandera española (Lantana camara), Campanilla morada (Ipomoea sp. pl.), Eucalipto (Eucaliptus sp), Planta cruel (Araujia sericifera), Plumero o Hierba de las Pampas (Cortaderia selloana), Cylindropuntia, cholla (Austrocylindropuntia sp. pl.), Árbol del amor (Cercis siliquastrum), Ailanto o Árbol del cielo (Ailanthus altissima), Acacia (Acacia farnesiana), Acacia (Acacia retinoides), Caña común (Arundo donax), Galápago de Florida (Trachemys scripta elegans), Pato criollo (Cairina moschata), Carpín dorado (Carassius auratus), Cangrejo rojo (Procambarus clarkii), Almeja asiática (Curbicula fluminea), Alburno (Alburnus alburnus), Carpa (Cyprinus carpio), Gambusia (Gambusia holbrooki), Perca americana (Micropterus salmoides), Pez sol (Lepomis gibbosus), Gobio (Gobio lozanoi), Physa (Physella acuta), y Lucioperca (Sander lucioperca).

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2016	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2017	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2018	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2019	DEFICIENTE POT	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen potencial ecológico debido a los valores de índices bio (principalmente IBMWP e IPS).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Encauzamiento Río Segura, entre Contraparada y Reguerón (COD: ES070MSPF002080115) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora en el estado de la masa de agua pasa por continuar con la adecuada restauración ambiental y mejora del lecho de la masa de agua, además de control de actividades en las márgenes, y garantizar una adecuada calidad/prevención de los vertidos a DPH (mediante mejora de las redes de saneamiento/depuración).

## 3.1.4.- Encauzamiento Río Segura, desde Reguerón a desembocadura COD: ES070MSPF002080116

### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002080116

NOMBRE: Encauzamiento Río Segura, desde Reguerón a desembocadura.

TIPO R-HMWB-T17: Grandes ejes en ambiente mediterráneo - HMWB por alteraciones

hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 49,04

ZONA PROTEGIDA: masa que se incluye en parte en el espacio protegido "Dunes de

Guardamar" (Red Natura 2000).

### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: tramo encauzado y rectificado. Evidente reducción del hábitat fluvial. Varios azudes. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado. Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Presión urbana e industrial. Riberas muy alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Plumero o Hierba de las Pampas (*Cortaderia selloana*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Galápago de Florida (*Trachemys scripta elegans*), Pato criollo (*Cairina moschata*), Carpín dorado (*Carassius auratus*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*) y en zona de desembocadura el Cangrejo azul o jaiba (*Callinectes sapidus*)

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2016	INFERIOR A BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2017	INFERIOR A BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2018	INFERIOR A BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2019	MAL POT	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

No alcanza el buen potencial ecológico debido a los valores de índices bio (principalmente IBMWP) y FQ (%sat O<sub>2</sub>, amonio, nitratos y fosfatos). Además, presenta incumplimientos de tipo químico por benzo(g,h,i) perileno y clorpirifós.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Encauzamiento Río Segura, desde Reguerón a desembocadura (COD: ES070MSPF002080116) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora en el estado de la masa de agua pasa por continuar con la adecuada restauración ambiental y mejora del lecho de la masa de agua, además de control de actividades en las márgenes, garantizar una adecuada calidad/prevención de los vertidos a DPH (mediante mejora de las redes de saneamiento/depuración), y reducir la utilización de inseticidas y otros productos fitosanitarios.

## 3.1.5.- Río Guadalentín en embalse del Romeral (José Bautista) COD: ES070MSPF002050208

### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050208

NOMBRE: Río Guadalentín en embalse del Romeral (José Bautista).

TIPO R-HMWB-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados - HMWB por alteraciones

hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 7,72

ZONA PROTEGIDA: masa incluida incluida en parte en el espacio "Saladares del Guadalentín" (Red Natura 2000).

### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: tramo afectado por presa José Bautista.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: Extracciones de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*).

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2016	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2017	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2018	INFERIOR A BUEN POT	BUENO
2019	DEFICIENTE POT	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos ecológicos debidos a índices bio (IBMWP e IPS) así como FQ (amonio y fosfatos). Incumplimientos puntuales por níquel en 2019, si bien en términos globales tras

aplicación de cálculo de biodisponibilidad se cumple, motivo por el cual se considera BEQ para el periodo 2015-2019.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el río Guadalentín en el embalse de Romeral (COD: ES070MSPF002050208) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora en el estado de la masa de agua pasa por continuar con la adecuada restauración ambiental y mejora del lecho de la masa de agua, además de control de actividades en las márgenes, garantizar un adecuado tratamiento de vertidos, y optimizar la gestión de desembalses en presas de laminación tras episodios de precipitaciones.

## 3.1.6.- Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón COD: ES070MSPF001010209

### • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF001010209

NOMBRE: Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón.

TIPO R-HMWB-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 11,46

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa, azudes. Alteración del hábitat fluvial.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: Tramo regulado por embalse. Extracción de agua.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*).

### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	DEFICIENTE POT	BUENO
2016	DEFICIENTE POT	BUENO
2017	DEFICIENTE POT	BUENO
2018	DEFICIENTE POT	BUENO
2019	DEFICIENTE POT	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Masa de agua con valoración incompleta de las componentes del estado ecológico. Incumplimientos FQ por %sat O<sub>2</sub>, pH, nitratos y fosfatos.

### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Río Guadalentín desde el Embalse del Romeral hasta el Reguerón (COD: ES070MSPF001010209) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora en el estado de la masa de agua pasa por continuar con la adecuada restauración ambiental y mejora del lecho de la masa de agua, además de control de actividades en las márgenes, garantizar un adecuado tratamiento de vertidos, y optimizar la gestión de desembalse en la presa de laminación tras episodios de precipitaciones.

### 3.1.7.- Reguerón COD: ES070MSPF002080210

### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002080210

NOMBRE: Reguerón.

TIPO R-HMWB-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados - HMWB por alteraciones

hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 15,43

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

### • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: tramo encauzado y rectificado. Evidente reducción del hábitat fluvial. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: Tramo regulado por embalses del Río Guadalentín.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Presión urbana e industrial. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Plumero o Hierba de las Pampas (*Cortaderia selloana*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Galápago de Florida (*Trachemys scripta elegans*), Pato criollo (*Cairina moschata*), Carpín dorado (*Carassius auratus*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Almeja asiática (*Curbicula fluminea*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR AL BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2016	INFERIOR AL BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2017	INFERIOR AL BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
2018	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2019	MODERADO POT	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Masa de agua con valoración incompleta de las componentes del estado ecológico, con incumplimientos en índices BIO (IBMWP), HMF (IHF) y FQ (DBO<sub>5</sub>, amonio y nitratos). Los incumplimientos químicos se deben a elevadas concentraciones de selenio (se registran concentraciones medias de >10 μg/L), níquel y cipermetrinas.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Reguerón (COD: ES070MSPF002080210) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

La mejora en el estado de la masa de agua pasa por continuar con la adecuada restauración ambiental y mejora del lecho de la masa de agua, además de garantizar un adecuado tratamiento y gestión de vertidos.

#### 3.1.8.- Rambla de Talave COD: ES070MSPF002081601

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002091601

NOMBRE: Rambla de Talave

TIPO R-HMWB-T09: RÍOS MINERALIZADOS DE BAJA MONTAÑA MEDITERRÁNEA - HMWB POR

ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 9,34

ZONAS PROTEGIDAS: Masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000).

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: pistas y rodaduras en el lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo afectado por el Trasvase Tajo-Segura.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*) y Madreselva (*Lonicera japonica*).

#### • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2016	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2017	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2018	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2019	DEFICIENTE POT	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos del estado ecológico por índices bio (IBMWP) y HMF (IHF).

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Talave (COD: ES070MSPF002091601) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado, por el incumplimiento en el potencial ecológico.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Mejora de la	a vegetación d	le ribera y de	e las condiciones	s hidromorfológicas o	le la masa de agua.

# 3.1.9.- Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo COD: ES070MSPF002081703

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002081703

NOMBRE: Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo

TIPO R-HMWB-T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea - HMWB por

alteraciones hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H1-1 Río permanente

LONGITUD (km): 10,67

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios protegidos "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" y "Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj" (Red Natura 2000). Y se incluye parte en el humedal "Saladar de Agramón"

### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: tramo completamente canalizado. Alteración del hábitat fluvial. Presa. Motas de defensa.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2016	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2017	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2018	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2019	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos del estado ecológico por índices bio (IBMWP) y HMF (IHF y QBR).

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo (COD: ES070MSPF002081703) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Naturalización del encauzamiento y regeneración de riberas y recuperación de vegetación.

## 3.1.10.- Rambla Salada COD: ES070MSPF002082503

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002082503

NOMBRE: Rambla Salada.

TIPO R-HMWB-T13: Ríos mediterráneos muy mineralizados - HMWB por alteraciones

hidromorfológicas.

HIDROTIPO TRivers: H3 Ríos temporales estancados

LONGITUD (km): 12,62

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en espacio protegido.

## • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: tramo canalizado.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por embalse. En muchas ocasiones seco.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Cultivos. Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Contaminación puntual y difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2016	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2017	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2018	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
2019	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	INFERIOR AL BUEN POT	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Masa de agua con evaluación parcial de índices. Incumplimientos HMF.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla Salada (COD: ES070MSPF002082503) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

# 3.2.- Lagos HMWB por embalse

## 3.2.1.- Embalse de Anchuricas COD: ES070MSPF002050102

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050102

NOMBRE: Embalse de Anchuricas.

TIPO E-T07: Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor

de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,54

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio protegido "Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas" (Red Natura 2000). Masa incluida en la zona sensible "Parque Natural de Cazorla II"

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (*Robinia pesudoacacia*), Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de Anchuricas (COD: ES070MSPF002050102) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.2.2.- Embalse de la Fuensanta COD: ES070MSPF002050105

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050105

NOMBRE: Embalse de la Fuensanta.

TIPO E-T11: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red

principal.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 8,55

ZONA PROTEGIDA: masa de agua declarada zona húmeda.

## CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Caña común (*Arundo donax*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el embalse de la Fuensanta (COD: ES070MSPF002050105) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

# 3.2.3.- Embalse del Cenajo COD: ES070MSPF002050108

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050108

NOMBRE: Embalse del Cenajo.

TIPO E-T11: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red

principal.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 16,95

ZONA PROTEGIDA: masa de agua declarada zona húmeda.

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Caña común (*Arundo donax*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*) y Gobio (*Gobio lozanoi*)

# EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse del Cenajo (COD: ES070MSPF002050108) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.2.4.- Azud de Ojós COD: ES070MSPF002050112

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050112

NOMBRE: Azud de Ojós.

TIPO E-T11: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red

principal.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,59

ZONA PROTEGIDA: masa de agua declarada zona húmeda. Existe una zona de protección para el abastecimiento de la captación en el azud de Ojós (zona protegida de la toma de Ulea (Sifón MCT)).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: usos agrícolas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Falsa acacia (Robinia pesudoacacia), Plátano (Platanus hispanica), Peniseto (Pennisetum sp.pl.), Madreselva (Lonicera japonica), Bandera española (Lantana camara), Campanilla morada (Ipomoea sp. pl.) Eucalipto (Eucaliptus sp), Planta cruel (Araujia sericifera), Plumero o Hierba de las Pampas (Cortaderia selloana), Cylindropuntia, cholla (Austrocylindropuntia sp. pl.), Ailanto o Árbol del cielo (Ailanthus altissima), Acacia (Acacia farnesiana), Acacia (Acacia retinoides), Caña común (Arundo donax), Galápago de Florida (Trachemys scripta elegans), Pato criollo (Cairina moschata), Cangrejo rojo (Procambarus clarkii), Almeja asiática (Curbicula fluminea), Alburno (Alburnus alburnus), Carpa (Cyprinus carpio), Gambusia (Gambusia holbrooki), Perca americana (Micropterus salmoides), Pez sol (Lepomis gibbosus), Gobio (Gobio lozanoi), Boga del Tajo (Pseudochondrostoma polylepis), Falso planorbis (Gyraulus chinensis), Physa (Physella acuta), Caracol del cieno (Potamopyrgus antipodarum), y Lucioperca (Sander lucioperca)

## EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimiento químico en 2019 por concentración máxima de benzo (g,h,i) perileno, confirmado mediante análisis de avance de datos del año 2020.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Azud de Ojós (COD: ES070MSPF002050112) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027 y recupere el buen estado que tenía en el PHDS 2009/15.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Determinación de la procedencia de sustancias que ocasionan incumplimientos químicos, y plan de acción frente a las mismas

#### 3.2.5.- Embalse de Valdeinfierno COD: ES070MSPF002050202

# DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050202

NOMBRE: Embalse de Valdeinfierno.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 2,09

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua declarada zona húmeda. Incluida en el espacio natural protegido de "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" (Red Natura 2000).

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: usos agrícolas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (Populus x canadensis),

Ailanto o Árbol del cielo (Ailanthus altissima) y Carpa (Cyprinus carpio),

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	MODERADO	BUENO
2019	MODERADO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Respecto al estado ecológico de la masa de agua, en el año 2019 no se disponen de datos bio, por lo que se extrapolan los incumplimientos por Clorofila a y % Cianobacterias del año 2018. En cuanto al estado químico, en el año 2019 se detectó incumplimiento por níquel, que no se ha repetido en el año 2020 según primera evaluación de datos provisionales de 2020.

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el embalse de Valdeinfierno (COD: ES070MSPF002050202) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027** y recupere el buen estado.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Estudio para el análisis de los incrementos de clorofila y cianobacterias

#### 3.2.6.- Embalse de Puentes COD: ES070MSPF002050204

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050204

NOMBRE: Embalse de Puentes.

TIPO E-T11: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red

principal.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 3,17

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua declarada zona húmeda. Incluida en el espacio natural protegido de "Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla" y "Lomas del Buitre y Río Luchena"

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: usos agrícolas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*) y Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de Puentes (COD: ES070MSPF002050204) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.2.7.- Embalse de Camarillas COD: ES070MSPF002050305

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002050305

NOMBRE: Embalse de Camarillas.

TIPO E-T11: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red

principal

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 2,58

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio natural protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Masa de agua declarada zona húmeda y zona sensible.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: usos agrícolas

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), Mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*) y Lucioperca (*Sander lucioperca*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

# • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de Camarillas (COD: ES070MSPF002050305) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la

DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.2.8.- Embalse del Taibilla COD: ES070MSPF002051102

## DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002051102

NOMBRE: Embalse del Taibilla.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,70

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio natural protegido "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo" (Red Natura 2000). Masa de agua declarada zona húmeda.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Gobio (*Gobio lozanoi*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse del Taibilla (COD: ES070MSPF002051102) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.2.9.- Embalse de Talave COD: ES070MSPF002051603

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002051603

NOMBRE: Embalse de Talave.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 2,48

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en ningún espacio natural protegido (Red Natura 2000). Existe una zona de protección para el abastecimiento de la captación en el embalse del Talave. Masa de agua declarada zona húmeda.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Madreselva (*Lonicera japonica*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Alburno (*Alburnus alburnus*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lucio (*Esox Lucius*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Gobio (*Gobio lozanoi*), Boga del Tajo (*Pseudochondrostoma polylepis*), Mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*) y lucioperca (*Sander lucioperca*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de Talave (COD: ES070MSPF002051603) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por

lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

## 3.2.10.- Embalse de Argos COD: ES070MSPF002051902

## • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002051902

NOMBRE: Embalse de Argos.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,93

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio natural protegido "Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán". Masa de agua declarada zona húmeda y sensible.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: extracciones

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: presiones difusas

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Caña común (*Arundo donax*), Galápago de Florida (*Trachemys scripta elegans*), Pato criollo (*Cairina moschata*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*) y Lucioperca (*Sander lucioperca*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	MODERADO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	MODERADO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MODERADO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos eco por clorofila y biovolumen

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el embalse de Argos (COD: ES070MSPF002051902) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Principalmente las actuaciones en la masa de agua existente aguas arriba del embalse y que impliquen mejoras de la depuración de vertidos, junto a una adecuada recuperación de la vegetación de ribera.

#### 3.2.11.- Embalse de Alfonso XIII COD: ES070MSPF002052003

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002052003

NOMBRE: Embalse de Alfonso XIII.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 2,74

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en los espacios naturales protegidos "Río Quípar" y "Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán". Masa de agua declarada zona húmeda.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: presiones difusas

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol el paraíso o azufaifo blanco (*Eleagnus angustifolia*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

## OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de Alfonso XIII (COD: ES070MSPF002052003) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.2.12.- Embalse de La Cierva COD: ES070MSPF002052302

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002052302

NOMBRE: Embalse de la Cierva.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 1,60

ZONA PROTEGIDA: masa incluida en el espacio natural de "Río Mula y Pliego". Masa de agua declarada zona húmeda.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: presiones difusas

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*), Plátano (*Platanus hispanica*), Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Cylindropuntia, cholla (*Austrocylindropuntia sp. pl.*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Caña común (*Arundo donax*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*), Trucha arco iris (*Onchorynchus mykiss*) y Lucioperca (*Sander lucioperca*)

# • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de La Cierva (COD: ES070MSPF002052302) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

- 1.- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2.- Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3.- Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.1.1.- Embalse de Santomera COD: ES070MSPF002052502

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002052502

NOMBRE: Embalse de Santomera.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 1,28

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en el espacio natural protegido del "Humedal del Ajauque y Rambla Salada" (Red Natura 2000). Masa de agua declarada zona húmeda.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Campanilla morada (*Ipomoea sp. pl.*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Planta cruel (*Araujia sericifera*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Ailanto o Árbol del cielo (*Ailanthus altissima*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MODERADO	BUENO
2016	MODERADO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	INFERIOR A BUENO	BUENO
2019	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	DEFICIENTE	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos eco por biovolumen, al que se suman incumplimientos químicos por cipermetrina en 2019, que se repiten junto a nuevo incumplimiento por níquel según avance de datos de estado químico del año 2020.

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

## • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el Embalse de Santomera (COD: ES070MSPF002052502) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, **cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027**.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Actuaciones para la reducción de la concentración de contaminantes químicos en la cuenca vertiente de la masa de agua, y optimización de la fertilización

# 3.2.- Lagos HMWB por fluctuaciones artificiales de nivel

## 3.2.1.- Laguna del Hondo COD: ES070MSPF002100001

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002100001

NOMBRE: Laguna del Hondo.

TIPO L-HMWB-T28: Lagunas litorales sin influencia marina - HMWB por fluctuaciones

artificiales de nivel.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 20,11

ZONA PROTEGIDA: Masa incluida en el espacio "El Hondo de Crevillente-Elche" (Red Natura

2000 y Humedal Ramsar).

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalses de regulación

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: incorporación de recursos

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: uso agrícola

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación puntual y difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Caña común (*Arundo donax*), Tarro canelo (*Tadorna ferrugínea*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Cangrejo azul o jaiba (*Callinectes sapidus*)

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	BUENO
2016	MALO	BUENO
2017	MALO	BUENO
2018	DEFICIENTE	BUENO
2019	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MALO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos ecológicos asociados a malos valores de Fitoplacton (clorofila-a); Otra flora acuática (riqueza de especies de macrófitos, cobertura de hidrófitos); Macroinvertebrados (IBCAEL) y a concentraciones de fósforo total. En cuanto al estado químico, en el año 2019 se

diagnosticó incumplimientos coyunturales por níquel y difeniléteres bromados, que según primer avance de datos del estado químico del año 2020, no se han vuelto a repetir.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Laguna del Hondo (COD: ES070MSPF002100001) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Actuaciones para la reducción de la presiones puntuales y difusas originadas por vertidos puntuales y la agricultura

# 3.3.- Lagos HMWB por extracciones de productos naturales

## 3.3.1.- Laguna Salada de Pétrola COD: ES070MSPF002120002

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002120002

NOMBRE: Laguna Salada de Pétrola.

TIPO L-HMWB-T23: Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino y temporal - HMWB por extracciones de productos naturales.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 1,5

ZONA PROTEGIDA: Masa incluida en los espacios "Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral Rubio" y "Área esteparia del este de Albacete" (Red Natura 2000). Además de incluir el humedal "Laguna Salada de Pétrola"

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: balsas de extracción antaño utilizadas

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES:

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: uso agrícola

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación puntual y difusa

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

## • EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	MALO	BUENO
2016	MALO	BUENO
2017	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
2019	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	MALO	NO ALCANZA EL BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	NO ALCANZA EL BUEN ESTADO	

Incumplimientos ecológicos por clorofila a, otra flora acuática, fósforo total y arsénico, a los que se suman incumplimientos químicos por cadmio, níquel y tributilestaño.

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Laguna Salada de Pétrola (COD: ES070MSPF002120002) NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un buen estado.

Por esta razón se deberá plantear un programa de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos ambientales establecidos en el año 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Actuaciones para la restauración ambiental integral de la laguna que incluyan EDAR para evitar vertidos directos sin tratar a la masa de agua, y actuación frente a focos de contaminación química

#### 3.3.2.-Lagunas de La Mata-Torrevieja COD: ES070MSPF002120001

# **DESCRIPCIÓN GENERAL**

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF002120001

NOMBRE: Lagunas de La Mata-Torrevieja.

TIPO AT-T07: Salinas.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 25,17

ZONA PROTEGIDA: LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA (Red Natura 2000 y Humedal Ramsar).

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: presa. Tramo encauzado, totalmente hormigonado taludes y

lecho.

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: tramo regulado por una presa.

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: Riberas alteradas.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: contaminación difusa.

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Chopo canadiense o chopo híbrido (*Populus x canadensis*),

Caña común (Arundo donax), Cangrejo rojo (Procambarus clarkii)

**EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES** 

POTENCIAL ECOLÓGICO

Dado que no existe intercalibración para las masas de aguas de transición que permitan

evaluar su estado de una manera homogénea, se ha analizado individualmente la masa de

agua de La Mata-Torrrevieja, buscando indicadores particulares siguiendo criterio de expertos.

Por ello y a la espera de los trabajos de intercalibración, se ha valorado esta masa de transición

en base a otros indicadores: Avifauna y Peces. La información ha sido facilitada por la

Conselleria con competencias en medio ambiente, la cual tiene establecidas redes de vigilancia

continuas en el tiempo de estos indicadores. En el caso de la avifauna porque estas salinas son

un enclave de importancia crucial para el desarrollo de los ciclos biológicos de numerosas

especies que lo utilizan tanto en sus migraciones como en su nidificación e invernada.

Los censos coordinados de aves acuáticas se vienen realizando en la Comunitat Valenciana de

forma ininterrumpida desde 1984. Las localidades censadas se han ido ampliando con el

tiempo, alcanzando 42 humedales repartidos por toda la geografía de la Comunidat

Valenciana, entre ellos las Lagunas Saladas de La Mata-Torrevieja. Las variables que inciden en los censos que se realizan cada año pueden mediatizar de alguna manera los resultados (esfuerzo realizado en cada zona, circunstancias climatológicas...), pero no cabe duda de que, al repetirse los mismos durante 30 años, se dispone de información más que suficiente para determinar las tendencias de las poblaciones nidificantes de estas aves en nuestra Comunitat.

Las especies elegidas para las Salinas, por ser características de las mismas, han sido el *Himantopus himantopus* (Cigüeñuela), *Recurvirostra avosetta* (Avoceta) y el *Charadrius alexandrinus* (Chorlitejo patinegro). En el cuadro siguiente se muestra la evolución en el censo de los últimos 10 años², indicando entre paréntesis las parejas confirmadas:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Charadrius alexandrinus	33	56	38	87	79	92	66	56	40 (20)	52(26)
Himantopus himantopus	161	72	144	25	263	151	74	163	42 (21)	42(21)
Recurvirostra avosetta	62	86	102	70	113	94	86	78	60 (30)	60(30)

Como indicador de los cambios ambientales de esta zona en relación a la avifauna que acoge durante la época reproductora se ha considerado como valor normal la media de parejas contabilizadas de cada una de estas tres especies en los últimos cinco años. De esta forma, valores superiores a esta media indicarían una buena calidad ambiental e inferiores un descenso de la misma. Los valores medios para cada especie serían los siguientes:

Charadrius alexandrinus 30 parejas Himantopus himantopus 47 parejas Recurvirostra avosetta 38 parejas

Respecto a las poblaciones de **peces marismeños** de la Comunitat Valenciana que se encuentran en declive como consecuencia de las tradicionales agresiones que ha sufrido su hábitat (aterramientos, desecación, vertidos,...) y por la presencia de especies exóticas, sigue persistiendo un grave riesgo de extinción, por lo que el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas (Decreto 32/2004, de 27 de febrero) incluye tres especies (samaruc, *Valencia hispanica*; fartet, *Aphanius iberus*, y espinoso, *Gasterosteus aculeatus*) en la más alta categoría de protección: En Peligro de Extinción.

Fuente de información: memorias de gestión del espacio protegido http://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/memorias-de-gestion

Al estar incluida las salinas de La Mata – Torrevieja en la red de seguimiento del fartet, *Aphanius Iberus*, también se considera su presencia como un indicador de buena calidad. En este caso se realiza como mínimo un sondeo anual en primavera mediante mediante la instalación de trampas situadas siempre en los mismos puntos, lo que permite cuantificar los cambios en las poblaciones de dicha especie.

Por consiguiente, y hasta que se lleven a cabo los procesos de intercalibración que permitan incrementar el número de indicadores, se valorara el potencial ecológico de esta masa en base a los indicados en los párrafos anteriores, valorándose actualmente **INFERIOR AL BUEN POTENCIAL ECOLOGICO.** 

### ESTADO QUÍMICO

Las salinas de La Mata-Torrevieja está clasificada como masa de agua de transición muy modificada. A esta masa se aporta, de forma controlada agua de mar y del domo salino ubicado en Pinoso, la cual se deja evaporar hasta la obtención de la sal, que en el caso de estas salinas tiene explotación comercial, este modo de trabajo hace que en el medio haya muy poca renovación de agua y se alcancen salinidades del orden de 200 g/l. Estas elevadas salinidades dificultan la determinación a los niveles de cuantificación exigidos para metales y compuestos orgánicos por el Real Decreto 817/2015, en el caso de los metales incluso llega a imposibilitar dicha medida. Por esta razón se considera que las medidas de estas sustancias en este tipo de matriz no son representativas para la determinación del estado químico y por consiguiente no se aplican.

En la última evaluación del estado proporcionada por la autoridad competente (año 2017), se hacía alusión a incumplimientos ecológicos, pero no químicos, luego se asume para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27, salvo mejor criterio por parte de la autoridad competente, que la masa de agua alcanza el BUEN ESTADO QUÍMICO"

#### O ESTADO FINAL

El estado final de la masa objeto de análisis NO ALCANZA EL BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es la consecución del buen estado para 2027.

#### PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Actuaciones para evitar la entrada de aguas grises pluviales procedentes del desbordamiento de la red de saneamiento , y actuaciones de mejora del hábitat para las especies nidificantes.

# 3.3.3.- Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor de -30 msnm) COD: ES070MSPF02150006

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF02150006

NOMBRE: Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor de -30 msnm).

TIPO AC-HMWB-T05: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales,

someras arenosas – HMWB por extracción de productos naturales

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 2,51

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

# CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

**USOS DEL SUELO: -**

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: antiguos aprovechamientos mineros

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia directa de la correspondiente autoridad competente.

La última información facilitada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) establecía que esta masa presentaba un potencial ecológico inferior a bueno por bentos, y un mal estado químico por incumplimientos en el sedimento. Dado que desde entonces no se ha facilitado al organismo de cuenca una nueva evaluación del bentos ni de contaminantes químicos en el sedimento, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 mantener un potencial ecológico INFERIOR A BUENO, un estado químico INFERIOR A BUENO, y consiguientemente un estado global que NO ALCANZA EL BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es la consecución del buen estado para 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Regeneración de la Bahía de Portmán, actuaciones para conservación y mejora del borde litoral, y adecuada gestión de vertidos tierra-mar.

3.3.4.- Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor de -30 msnm) COD: ES070MSPF02150007

# • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF02150007

NOMBRE: Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor de -30 msnm).

TIPO AC-HMWB-T07: Aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales,

profundas arenosas – HMWB por extracción de productos naturales

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 10,47

ZONA PROTEGIDA: Masa de agua incluida en espacios protegidos de la Red Natura 2000.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: -

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

**USOS DEL SUELO: -**

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: antiguos aprovechamientos mineros en la masa de agua inmediata situada al norte, contaminación difusa por piscifactorías

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia directa de la correspondiente autoridad competente.

La última información facilitada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) establecía un mal estado químico por incumplimientos en el sedimento. Dado que desde entonces no se ha facilitado al organismo de cuenca una nueva evaluación del bentos ni de contaminantes químicos en el sedimento, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 mantener un potencial ecológico BUENO, un estado químico INFERIOR A BUENO, y consiguientemente un estado global que NO ALCANZA EL BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es la consecución del buen estado para 2027.

# • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Regeneración de la Bahía de Portmán, y adecuada gestión de vertidos tierra-mar.

# 3.4.- Aguas costeras HMWB por puertos y otras infraestructuras portuarias

# 3.4.1.- Punta Aguilones-La Podadera COD: ES070MSPF02120005

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070 MSPF02120005

NOMBRE: Punta Aguilones-la Podadera.

TIPO AMP-T05: Aguas costeras mediterráneas de renovación baja.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 4,22

ZONA PROTEGIDA: Zona de interés para los Moluscos. Toma desalinizadora de Escombreras.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: instalaciones portuarias (dársenas de Cartagena y Escombreras)

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CORRIENTES Y DINÁMICA LITORAL: -

USOS DEL SUELO: urbano e industrial

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: puntual

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): -

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

La caracterización de los OMA y la evaluación del estado de las masas costeras es competencia directa de la correspondiente autoridad competente.

La última información proporcionada por la CARM (2015) establecía que esta masa presentaba un potencial ecológico inferior a bueno por superar los límites del Nitrógeno Kjeldhal en el sedimento y un mal estado químico. Dado que no hay mediciones de Nitrógeno Kjeldhal en años posteriores, y no se ha podido valorar este parámetro, se propone para la presente Propuesta de Proyecto de PHDS 2022/27 hasta contar con información detallada y actualizada del estado agregado de la masa de agua, un potencial ecológico INFERIOR A BUENO, un estado químico INFERIOR A BUENO, y consiguientemente estado global que NO ALCANZA EL BUEN ESTADO.

El objetivo medioambiental establecido para la masa es la consecución del buen estado para 2027.

#### • PROPUESTA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Actuaciones para conservación y mejora del borde litoral, adecuada gestión de vertidos tierramar, y control de la calidad ambiental de las aguas portuarias.

# 3.5.- AW

#### 3.5.1.- Embalse de Crevillente COD: ES070MSPF003190001

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF003190001

NOMBRE: Embalse de Crevillente.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 0,87

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en ningún espacio natural protegido.

#### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (Lantana camara), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

# EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

Se registran concentraciones medias de selenio entre  $1\mu g/L$  y  $10~\mu g/L$ , considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

#### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad el embalse de Crevillente (COD: ES070MSPF003190001) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la

DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.5.2.- La Pedrera COD: ES070MSPF003190002

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF003190002

NOMBRE: La Pedrera.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 12,73

ZONA PROTEGIDA: Zona de Protección para el abastecimiento para la ETAP "La Pedrera" de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (Lantana camara), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*) Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) Alburno (*Alburnus alburnus*) Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*) y Lucioperca (*Sander lucioperca*).

#### EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	NO ALCANZA EL BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

Incumplimiento químico coyuntural por tributilestaño en 2017.

### OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad La Pedrera (COD: ES070MSPF003190002) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la DMA. Por lo tanto,

su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

#### 3.5.3.- Rambla de Algeciras COD: ES070MSPF003190003

# • DESCRIPCIÓN GENERAL

CÓDIGO MASA DE AGUA: ES070MSPF003190003

NOMBRE: Rambla de Algeciras.

TIPO E-T10: Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y

tramos altos.

SUPERFICIE (km<sup>2</sup>): 2,29

ZONA PROTEGIDA: masa no incluida en ningún espacio natural protegido.

# • CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES SOBRE LA MASA DE AGUA

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS: embalse

ALTERACIONES DEL REGIMEN DE CAUDALES: -

USOS DEL SUELO EN MÁRGENES FLUVIALES: -

FUENTES DE CONTAMINACIÓN: -

OTRAS (ESPECIES INVASORAS): Peniseto (*Pennisetum sp.pl.*), Gandul o tabaco moruno (*Nicotiana glauca*), Bandera española (*Lantana camara*), Eucalipto (*Eucaliptus sp*), Árbol del amor (*Cercis siliquastrum*), Acacia (*Acacia farnesiana*), Acacia (*Acacia retinoides*), Cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Perca americana (*Micropterus salmoides*), Pez sol (*Lepomis gibbosus*)

# EVALUACIÓN DEL ESTADO

AÑO	ESTADO ECOLÓGICO	ESTADO QUÍMICO
2015	BUENO	BUENO
2016	BUENO	BUENO
2017	BUENO	BUENO
2018	BUENO	BUENO
2019	BUENO	BUENO
EVALUACIÓN FINAL 2022/27	BUENO	BUENO
ESTADO GLOBAL PHDS 2022/27	BUEN ESTADO	

Se registran concentraciones medias de selenio entre 1μg/L y 10 μg/L, considerándose las mismas preliminarmente como niveles de fondo, y no asociados a presión antrópica.

### • OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL

En la actualidad la Rambla de Algeciras (COD: ES070MSPF003190003) presenta un buen estado, por lo que es de aplicación el principio de no deterioro definido en el art. 4.1.a.i de la

DMA. Por lo tanto, su objetivo medioambiental es **buen estado en 2021 y que se mantenga en 2027 sin deterioro**.

Para que tal y como se establece en la normativa esta masa siga cumpliendo los objetivos ambientales, se deberá:

- Prevenir cualquier tipo de deterioro que pudiese mermar el estado actual de la masa de agua.
- 2. Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua.
- 3. Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las perdidas de sustancias peligrosas prioritarias.