



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DE LA CUENCA DEL SEGURA



UTE MANTENIMIENTO S.A.I. - SEGURA
Explotación y Mantenimiento SAIH-Segura, SAICA y ROEA

INFORME MENSUAL DE ABRIL 2013 DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DE LA CUENCA DEL SEGURA



| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | Revisión / Fecha |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | 00/01/05/13 |


El contenido de este documento es propiedad de CHS-SAICA, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o parcialmente, a otras personas distintas de las incluidas en el control de la documentación, sin la autorización expresa del propietario.

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 2 |
| 2. ACTIVIDADES REALIZADAS..... | 3 |
| 1.1. ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS | 3 |
| 2.1.1 Trabajo de campo | 3 |
| 2.1.2 Recolección de muestras y entrega a laboratorios | 4 |
| 2.1.3 Actuaciones en el Centro de Control de Cuenca..... | 5 |
| 2.1.4 Planificación y trabajo de oficina..... | 5 |
| 2.1.5 Seguridad y salud | 5 |
| 1.2. INCIDENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS..... | 5 |
| 2.2.1 Trabajo de campo | 5 |
| 2.2.2 Comunicaciones | 5 |
| 1.3. Episodios de calidad..... | 6 |
| 3. DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO Y DE CALIDAD DE LAS EAA | <u>33</u> |
| 4. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SIGUIENTE MES | <u>37</u> |
| ANEXO I: PARTES DE MANTENIMIENTO Y PARTES DE TRABAJO | <u>38</u> |
| ANEXO II: INCIDENCIAS RESUELTA..... | <u>47</u> |
| ANEXO III: INCIDENCIAS PENDIENTES | <u>48</u> |
| ANEXO IV: CUADRO DIAGNÓSTICO DE CALIDAD | <u>49</u> |

1. INTRODUCCIÓN

Este informe resume las actuaciones y actividades realizadas a lo largo del mes de Abril del 2013 para el mantenimiento de las Estaciones Automáticas de Alerta de la Red SAICA de la Cuenca Hidrográfica del Segura.



Estaciones de alerta automáticas ubicadas en la cuenca del Segura.

| CÓDIGO | NOMBRE | ESTADO | COMUNIDAD AUTÓNOMA | CRITERIO UBICACIÓN |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---|
| 704-AZ | Río Mundo en Azaraque | Operativa | Castilla la Mancha | Vigilancia de zonas protegidas y zona de pesca fluvial |
| 707-CE | Río Segura en Cenajo | Operativa | Castilla la Mancha | Vigilancia de zonas protegidas |
| 703-CI | Río Segura en Cieza | Operativa | Región de Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos |
| 702-OJ | Río Segura en Azud de Ojós | Operativa | Región de Murcia | Vigilancia de abastecimientos, zonas protegidas y vertidos urbanos e industriales |
| 701-AR | Río Segura en Baños de Archena | Operativa | Región de Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos |
| 706-PA | Río Guadalentín en el Paretón | No Operativa por bajo caudal | Región de Murcia | Vigilancia de vertidos urbanos e industriales |
| 705-CO | Río Segura en Contraparada | Operativa | Región de Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos e industriales |
| 708-SA | Río Segura en Rincón de San Antón | Operativa | Región de Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos |

Nota: La estación de alerta automática 706-PA, de Paretón, actualmente no está operativa.



2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

A continuación se desglosan las tareas más significativas realizadas durante el mes, agrupándolas en los niveles de trabajo representativos de la obra:


2.1.1 Trabajo de campo

| ABRIL | DÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----|
| | | 704-AZ | 707-CE | 703-CI | 702-OJ | 701-AR | 705-CO | 708-SA | 704-AZ | 707-CE | 703-CI | 702-OJ | 701-AR | 705-CO | 708-SA | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 4 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | 9 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | 10 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | |
| | 11 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | 12 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 16 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 17 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 18 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | 19 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| | 23 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 24 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 25 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 26 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | |
| | 30 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 34 |

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:

Se detalla en el cuadro inferior el número de mantenimientos tanto preventivos como correctivos realizados a lo largo del mes de Abril en cada una de las estaciones.

En el gráfico siguiente se representa la distribución de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas en cada una de las estaciones SAICA durante el mes de Abril.



Mantenimientos realizados durante el mes de Abril.

En el Anexo I se presentan los Partes de Mantenimiento Preventivo Ordinario de cada estación, en los que se representa, de modo esquemático, el funcionamiento de cada uno de los equipos y los Partes de Trabajo donde se detallan los problemas detectados y las actuaciones realizadas.

LECTURA DEL CONTADOR DE 708- SAN ANTÓN y 705- Contraparada:

Se detalla en el cuadro inferior la lectura del contador en las estaciones de alerta de San Antón (708-SA) y Contraparada (705-CO).

| Fecha | Lectura Contador | |
|------------|------------------|------------|
| | 705-CO | 708-SA |
| 5/04/2013 | | 91757 kw*h |
| 10/04/2013 | | 91977 kw*h |
| 23/04/2013 | | 92508 kw*h |
| 25/04/2013 | 110574 kw*h | |

2.1.2 Recolección de muestras y entrega a laboratorios

Nada que reseñar.

2.1.3 Actuaciones en el Centro de Control de Cuenca

Trabajo de técnico de calidad de aguas (tratamiento y validación de datos)

- Elaboración diaria del parte de incidencias y comunicación del mismo al técnico de campo.
- Filtrado diario de todos los datos registrados con la herramienta Waternet.
- Visualización de tendencias.
- Visualización y procesado de alarmas de instrumentación en las estaciones.
- Visualización y procesado de alarmas de contaminación en las estaciones.
- Atención a la aplicación Saih según la demanda de datos.
- Seguimiento y registro del mantenimiento de los equipos de las estaciones a través de intranet.
- Diagnóstico diario de funcionamiento de cada una de las EAA's.
- Diagnóstico diario de calidad de cada una de las EAA's.

Trabajo del administrador de comunicaciones

- Supervisión de la conectividad de las EAA's.
- Realización de estadísticas semanales y mensuales.
- Reajustes en la interfaz gráfica para la visualización de los datos SAICA (Visor).

2.1.4 Planificación y trabajo de oficina

- Evaluación de necesidades de material: pedidos anticipados de material conforme al mantenimiento preventivo, y otros pedidos debidos al mantenimiento correctivo de las estaciones.
- Planificación de tareas de campo: coordinación técnica, administrativa y apoyo.
- Elaboración de informes y certificaciones.

2.1.5 Seguridad y salud

Seguimiento de las condiciones de la obra en materia de seguridad y salud. Ver informe de coordinación de seguridad de la UTE Mantenimiento SAI-Segura correspondiente al mes de Abril.

1.2. INCIDENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

2.2.1 Trabajo de campo

A lo largo del mes de Abril los principales problemas que han surgido y las acciones correctivas que se han llevado a cabo se detallan en el Anexo II.

Las incidencias pendientes de resolución a fecha 30 de Abril de 2013, se detallan en el Anexo III.

2.2.2 Comunicaciones

La estación de alerta de Archena (701-AR) ha sufrido un corte en las comunicaciones el día 3.04.2013 debido a un salto en el diferencial.


En la estación de alerta de Contraparada (705-CO) ha habido cortes en las comunicaciones los días 5 y 18.04.2013, ambos debidos a un corte del suministro eléctrico.

La estación de alerta de Cieza (703-Cl) ha sufrido un corte en las comunicaciones el día 30.04.2013 entre la 1:30:00 y 13:30:00 debido a un corte en el suministro eléctrico.

1.3. EPISODIOS DE CALIDAD

Cuando se observa cualquier alteración en la calidad del agua considerada como reseñable se registra de forma independiente, se estudian las causas y se documenta con mayor detalle.

En la gráfica inferior se visualiza el número de episodios de calidad documentados en cada una de las estaciones durante el período que comprende este informe (01/04/2013- 31/04/2013).



Episodios de calidad documentados en cada una de las estaciones en el mes de Abril.

A continuación se ofrece un resumen de los episodios de calidad registrados, junto con los gráficos de evolución de parámetros, caudales, niveles, desagües y precipitaciones en su caso.

➤ 1-3 Abril 2013.

- Estaciones afectadas: Azaraque (704-AZ) y Cenajo (707-CE).
- Descripción: Alteración de los parámetros de calidad, en las estaciones de alerta de Azaraque (704-A) y Cenajo (707-CE), por maniobras realizadas en los embalses de Camarillas y Cenajo entre los días 1 y 3 de Abril.


Las maniobras registradas son las siguientes:

- Embalse de Camarillas: Desde el día 1/04/2013 hasta el día 2/04/2013 ha aumentado el caudal de desagüe en aproximadamente 28 m³/s, hasta los 44,5 m³/s. Con un subida hasta los 51,5 m³/s el día 3/04/2013, estabilizándose en los 37,4 m³/s.
- Embalse de Cenajo: El día 1/04/2013 registró un aumento de caudal de desagüe en el Embalse de Cenajo de unos 16 m³/s, alcanzando los 56,5 m³/s. Y posteriormente, el día 2/04/2013 aumenta hasta los 65,5 m³/s, en dónde se estabiliza.

Ha afectado a los parámetros de calidad, de las estaciones, de la siguiente forma:

- 704 - AZ: El nivel en la estación de alerta de Azaraque la turbidez ha aumentado hasta un valor máximo de 50 NTU seguido de una caída progresiva hasta los 14 NTU. La temperatura ha registrado una subida de 9 °C, hasta alcanzar un valor máximo de 21.50°C, mientras que el oxígeno ha experimentado una caída brusca hasta los 2.7 ppm, seguido de una subida hasta los 8 ppm. Una caída en la conductividad de 577 µS/cm hasta los 38µS/cm. Una caída del pH de 1 udpH, alcanzando un valor mínimo de 7.70 udpH.
- 707- CE: En la estación de alerta de Cenajo ha aumentado el nivel hasta los 71.90 cm en el transcurso del episodio y se ha registrado un aumento de la turbidez de unos 100 NT, alcanzando un valor máximo de 118 NTU.

-Gráficos de evolución del episodio de calidad:




Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en el embalse de Camarillas durante el transcurso del episodio.




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado



Caudal Instantáneo




ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MÁXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTANEO(m³/s) | ESTADO |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 03R04Q04 Caudal Río Mundo EA aguas abajo Camarillas | 20.406 (01-04-2013 12:00) | 37.739 (03-04-2013 09:00) | 44.479 (02-04-2013 18:10) | 20.346 (01-04-2013 12:40) | 36.379 | 5.893 (5.893,445 m³) | 37.450 (03-04-2013 09:30) | 0 |

Variación del caudal registrado en aguas abajo del embalse de Camarillas durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES




ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMER(m) | ULTIMO(m) | MÁXIMO(m) | MÍNIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MÁXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTANEO(m) | ESTADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 03R04U12 Nivel Río Mundo EA aguas abajo Camarillas | 0.74 (01-04-2013 12:00) | 1.09 (03-04-2013 09:00) | 1.21 (02-04-2013 18:10) | 0.74 (01-04-2013 12:40) | 1.06 | 4.00 | 1.09 (03-04-2013 09:30) | 0 |

Variación del nivel registrado aguas abajo del embalse de Camarillas durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE DESAGÜES DE EMBALSES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado





Desagüe Instantáneo


ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MÁXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | MEDIA(m³/s) | VOLUMEN DESAGUADO(hm³) | INSTANTANEO(m³/s) | ESTADO |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 03R04Q06 Caudal Total Desagüe Embalse de Camarillas | 20.636 (01-04-2013 12:00) | 37.892 (03-04-2013 09:00) | 44.567 (02-04-2013 18:10) | 20.498 (01-04-2013 12:40) | 36.477 | 5.909 (5.909,315 m³) | 37.853 (03-04-2013 09:25) | 0 |


Variación de desagüe registrado en el embalse de Camarillas durante el transcurso del episodio.






EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES. DATOS CINCOMINUTALES

Precipitación Acumulada



Precipitación Instantánea



ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO | VARIABLE |
|----------|------------------------------------|
| 04A02P01 | Pluviómetro (Embalse del Cenajo) |

| PRIMERO(mm) | ULTIMO(mm) | MÁXIMO(mm) | MÍNIMO(mm) | ACUMULADO(mm) | INSTANTANEO(mm) |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 0.0 (01-04-2013 08:00) | 0.0 (03-04-2013 05:00) | 0.0 (03-04-2013 05:00) | 0.0 (03-04-2013 05:00) | 0.0 | 0.0 (04-04-2013 13:35) |


| ESTADO |
|--------|
| 0 |

Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en el embalse de Cenajo durante el transcurso del episodio.



EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado



Caudal Instantáneo




ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MÁXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTÁNEO(m³/s) | ESTADO |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 04A02Q01 Caudal Río Segura EA aguas abajo Cenajo | 38.291 (01-04-2013 08:00) | 64.731 (03-04-2013 05:00) | 65.488 (03-04-2013 02:55) | 38.068 (02-04-2013 04:10) | 51.021 | 8.265 (8,265,460 m³) | 64.920 (03-04-2013 10:05) | 0 |

Variación del caudal registrado aguas abajo de la estación de Cenajo (707-CE) durante el transcurso del episodio.



EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES




ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m) | ULTIMO(m) | MÁXIMO(m) | MÍNIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MÁXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTÁNEO(m) | ESTADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 04A02U12 Nivel Río Segura EA aguas abajo Cenajo | 1.04 (01-04-2013 08:00) | 1.34 (03-04-2013 05:00) | 1.34 (03-04-2013 02:55) | 1.04 (02-04-2013 04:10) | 1.19 | 2.48 | 1.34 (03-04-2013 10:05) | 0 |


Variación del nivel registrado aguas abajo de la estación de Cenajo (707-CE) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE DESAGÜES DE EMBALSES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado




Desagüe Instantáneo


ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MÁXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | MEDIA(m³/s) | VOLUMEN DESAGUADO(hm³) | INSTANTÁNEO(m³/s) | ESTADO |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 04A02Q03 Caudal Total Desagüe Embalse de Cenajo | 39.326 (01-04-2013 08:00) | 65.789 (03-04-2013 05:00) | 66.546 (03-04-2013 02:55) | 39.168 (02-04-2013 04:10) | 52.066 | 8.435 (8,434,662 m³) | 64.311 (04-04-2013 10:35) | 0 |

Variación de desagüe registrado en el embalse de Cenajo durante el transcurso del episodio.



■ Nivel ■ Turbidez ■ Conductividad

➤ 22-23 Abril 2013.

- Estaciones afectadas: Contraparada (705-CO).
- Descripción: Alteración de los parámetros de calidad por lluvias caídas entre los días 22 y 23 de Abril en la estación de alerta de Contraparada.

El episodio se registró en la estación de Contraparada (705-CO) entre los días 22 y 23.04.2013, siendo su origen las lluvias caídas y el cual ha afectado a los parámetros de calidad del siguiente modo:

- 705- CO: Las lluvias dejaron 1 litro por metro cuadrado. El nivel en la estación de Contraparada ha aumentado aproximadamente 4 cm, hasta alcanzar el valor de 54.7 cm. La concentración de oxígeno bajó en 1 ppm hasta el valor de 6.4 ppm seguido de una subida hasta los 7.5 ppm. Y la turbidez ha sufrido oscilaciones cuyos valores mínimo y máximo son 40.20 NTU y 68.90 NTU respectivamente.

-Gráficos de evolución del episodio de calidad:




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES. DATOS CINCOMINUTALES

Precipitación Acumulada



Precipitación Instantánea

Intervalo de fechas solicitado: 22-04-2013 08:00 a 23-04-2013 18:00
Fecha de solicitud: 23-04-2013 16:33

ESTADÍSTICAS


| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMEROS (mm) | ULTIMOS (mm) | MÁXIMO (mm) | MÍNIMO (mm) | ACUMULADO (mm) | INSTANTÁNEO (mm) | ESTADO |
|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| 01A01P01 | Pluviómetro (Contraparada) | 0.0 (22-04-2013 08:00) | 0.0 (23-04-2013 16:25) | 0.6 (22-04-2013 20:10) | 0.0 (23-04-2013 16:25) | 1.0 | 0.0 (23-04-2013 16:25) | 2 |

Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en la estación de Contraparada (705- CO) durante el transcurso del episodio.




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado



Caudal Instantáneo



ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MAXIMO(m³/s) | MINIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTANEO(m³/s) | ESTADO |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 01A01Q02 Caudal Río Segura EA Contraparada | 11.088 (22-04-2013 08:00) | 11.431 (23-04-2013 16:25) | 12.326 (23-04-2013 09:55) | 10.491 (22-04-2013 16:15) | 11.243 | 1.311 (1,310,975 m³) | 11.431 (23-04-2013 16:25) | 2 |

Variación del caudal registrado en la estación de Contraparada (705-CO) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES





Intervalo de fechas solicitado: 22-04-2013 08:00 a 23-04-2013 18:00

Fecha de solicitud: 23-04-2013 16:34

ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m) | ULTIMO(m) | MAXIMO(m) | MINIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MAXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTANEO(m) | ESTADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 01A01U12 Nivel Río Segura EA Contraparada | 0.67 (22-04-2013 08:00) | 0.69 (23-04-2013 16:25) | 0.74 (23-04-2013 09:55) | 0.63 (22-04-2013 16:15) | 0.68 | 4.53 | 0.69 (23-04-2013 16:25) | 2 |

Variación del nivel registrado en la estación de Contraparada (705-CO) durante el transcurso del episodio.



➤ 25-29 Abril 2013.

- Estaciones afectadas: Azaraque (704-AZ), Cenajo (707-CE), Contraparada (705-CO) y San Antón (708-SA).

- Descripción: Alteración de los parámetros de calidad por lluvias caídas entre los días 25 y 29 de Abril y que han afectado a las estaciones de alerta de Azaraque, Cenajo, Contraparada y San Antón.

El episodio se registró entre los días 25 y 29.04.2013 en las estaciones de Azaraque (704-AZ), Cenajo (707-CE), Contraparada (705-CO), San Antón (708-SA) y que ha afectado a los parámetros de calidad de la siguiente forma:

- 704 - AZ: Las lluvias dejaron 35.2 litros por metro cuadrado en la estación de alerta de Azaraque. El nivel alcanzó los 83 cm, la turbidez ha aumentado 30 NTU, hasta un valor de 51 NTU, seguido de pequeñas oscilaciones. La conductividad ha presentado varios picos, alcanzando un valor máximo de 677 $\mu\text{S}/\text{cm}$, una bajada de pH, hasta un valor de 7.6 udpH , un aumento de la temperatura del agua hasta los 22.60 °C y oscilaciones en la concentración de oxígeno, alcanzando un valor mínimo de 2.5 ppm.
- 707 - CE: Las lluvias han dejado 45.4 litros por metro cuadrado en la estación de alerta de Cenajo. El nivel ha aumentado en 8 cm, la conductividad presenta oscilaciones cuyos valores máximo y mínimo son, 532 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 427 $\mu\text{S}/\text{cm}$, respectivamente y oscilaciones en la turbidez cuyos valores máximo y mínimo son 10 NTU y 6 NTU, respectivamente.


Además, el día 25/04/2013 se registró, en el embalse de Cenajo, una maniobra con un caudal de desagüe de 40,62 m^3/s .

- 705 - CO: En la estación de alerta de Contraparada las lluvias han dejado 48 litros por metro cuadrado. Lo que ha hecho que se alcance un valor máximo de nivel de 66.10 cm, una disminución del pH, alcanzando un valor mínimo de 7 udpH , oscilaciones de conductividad cuyo máximo valor alcanzado es 996 $\mu\text{S}/\text{cm}$, y mínimo 791 $\mu\text{S}/\text{cm}$, oscilaciones de turbidez hasta alcanzar un valor máximo de 81.20 NTU. Una bajada de la concentración de oxígeno hasta los 6.5 ppm y aumentos en la concentración de amonio alcanzando un valor máximo de 0.75 ppm.
- 708 - SA: En la estación de alerta de San Antón las lluvias han dejado 59.4 litros por metro cuadrado y a consecuencia de ello se ha producido un aumento de la turbidez, hasta alcanzar los 153.60 NTU, un aumento del SAC hasta un valor máximo de 22.30 m^{-1} , oscilaciones en la conductividad, cuyos valores máximos y mínimos son 1541 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 1146 $\mu\text{S}/\text{cm}$, oscilaciones en la concentración de oxígeno hasta un valor mínimo de 4 ppm y un aumento en la concentración de fosfatos, alcanzando un valor máximo de 2.4 ppm.


El episodio se registró en la estación de Contraparada (705-CO) entre los días 22 y 23.04.2013, siendo su origen las lluvias caídas y el cual ha afectado a los parámetros de calidad del siguiente modo:

- 705- CO: Las lluvias dejaron 1 litro por metro cuadrado. El nivel en la estación de Contraparada ha aumentado aproximadamente 4 cm, hasta alcanzar el valor de 54.7 cm. La concentración de oxígeno bajó en 1 ppm hasta el valor de 6.4 ppm seguido de una subida hasta los 7.5 ppm. Y la turbidez ha sufrido oscilaciones cuyos valores mínimo y máximo son 40.20 NTU y 68.90 NTU respectivamente.


-Gráficos de evolución del episodio de calidad:



Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en el embalse de Camarillas durante el transcurso del episodio.






Variación del caudal registrado aguas abajo del embalse de Camarillas durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCOS. DATOS CINCOMINUTALES

ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMERO(m) | ULTIMO(m) | MAXIMO(m) | MÍNIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MÁXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTÁNEO(m) | ESTADO |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 03A04UJ12 | Nivel Río Mundo EA Azaraque | 0.87 (25-04-2013 08:00) | 0.87 (29-04-2013 11:00) | 1.04 (25-04-2013 13:35) | 0.67 (26-04-2013 20:40) | 0.86 | - | 0.87 (29-04-2013 11:30) | 0 |

Variación del nivel registrado en la estación de Azaraque (704 - AZ) durante el transcurso del episodio.





EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES. DATOS CINCOMINUTALES


Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en el embalse de Cenajo durante el transcurso del episodio.




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado



Caudal Instantáneo




ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MAXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTÁNEO(m³/s) | ESTADO |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 04A02Q01 Caudal Río Segura EA aguas abajo Cenajo | 30.433 (25-04-2013 08:00) | 18.202 (29-04-2013 08:00) | 40.623 (25-04-2013 14:10) | 17.514 (28-04-2013 19:50) | 24.733 | 8.548 (8.547.578 m³) | 17.769 (29-04-2013 11:40) | 0 |

Variación del caudal registrado aguas abajo de la estación de Cenajo (707 – CE) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES




ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m) | ULTIMO(m) | MAXIMO(m) | MÍNIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MAXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTÁNEO(m) | ESTADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 04A02U12 Nivel Río Segura EA aguas abajo Cenajo | 0.90 (25-04-2013 08:00) | 0.66 (29-04-2013 08:00) | 1.08 (25-04-2013 14:10) | 0.64 (28-04-2013 19:50) | 0.79 | 2.43 | 0.65 (29-04-2013 11:35) | 0 |


Variación del nivel registrado aguas abajo de la estación de Cenajo (707-CE) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE DESAGÜES DE EMBALSES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado




Desagüe Instantáneo


ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MAXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | MEDIA(m³/s) | VOLUMEN DESAGUADO(hm³) | INSTANTANEO(m³/s) | ESTADO |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 04A02Q03 Caudal Total Desagüe Embalse de Cenajo | 31.308 (25-04-2013 08:00) | 19.136 (29-04-2013 08:00) | 41.584 (25-04-2013 14:10) | 18.444 (28-04-2013 19:50) | 25.747 | 8.898 (8.898,236 m³) | 18.849 (29-04-2013 11:35) | 0 |

Variación de desagües registrados en el embalse de Cenajo durante el transcurso del episodio.




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES. DATOS CINCOMINUTALES

Precipitación Acumulada



Precipitación Instantánea



ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMERO(mm) | ULTIMO(mm) | MAXIMO(mm) | MÍNIMO(mm) | ACUMULADO(mm) | INSTANTÁNEO(mm) | ESTADO |
|----------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 01A01P01 | Pluviómetro (Contraparada) | 0.0 (25-04-2013 08:00) | 0.0 (29-04-2013 11:00) | 1.6 (25-04-2013 22:35) | 0.0 (29-04-2013 11:00) | 48.0 | 0.0 (29-04-2013 11:40) | 0 |


Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en la estación de Contraparada (705 – CO) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado




Caudal Instantáneo



ESTADÍSTICAS



| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MAXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTÁNEO(m³/s) | ESTADO |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 01A01Q02 | Caudal Río Segura EA Contraparada | 12.838 (25-04-2013 08:00) | 9.931 (29-04-2013 11:00) | 14.947 (27-04-2013 08:40) | 8.922 (28-04-2013 00:20) | 11.888 | 4.237 (4,236,942 m³) | 9.904 (29-04-2013 11:45) | 0 |

Variación del caudal registrado aguas abajo de la estación de Contraparada (705-CO) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES


Variación del nivel registrado en la estación de Contraparada (705 - CO) durante el transcurso del episodio.




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES. DATOS CINCO MINUTALES

ESTADÍSTICAS


| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMEROS (mm) | ÚLTIMOS (mm) | MÁXIMO (mm) | MÍNIMO (mm) | ACUMULADO (mm) | INSTANTÁNEO (mm) | ESTADO |
|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| 01A02P01 | Pluviómetro (Beniscornia) | 0.0 (25-04-2013 08:00) | 0.0 (29-04-2013 11:00) | 2.4 (28-04-2013 15:55) | 0.0 (29-04-2013 11:00) | 55.4 | 0.0 (29-04-2013 11:45) | 0 |
| 01A03P01 | Pluviómetro (Murcia) | 0.0 (25-04-2013 08:00) | 0.0 (29-04-2013 11:00) | 1.8 (28-04-2013 19:50) | 0.0 (29-04-2013 11:00) | 59.4 | 0.0 (29-04-2013 11:35) | 0 |

Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en Beniscornia y Murcia durante el transcurso del episodio.




EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado



Caudal Instantáneo



Intervalo de fechas solicitado: 25-04-2013 08:00 a 29-04-2013 11:30
Fecha de solicitud: 29-04-2013 11:57


ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMERO(m ³ /s) | ULTIMO(m ³ /s) | MÁXIMO(m ³ /s) | MÍNIMO(m ³ /s) | CAUDAL MEDIO(m ³ /s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm ³) | INSTANTÁNEO(m ³ /s) | ESTADO |
|----------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 01A03Q01 | Caudal Río Segura Murcia (Autowía) | 4.888 (25-04-2013 08:00) | 8.034 (29-04-2013 11:30) | 9.214 (27-04-2013 12:25) | 3.449 (28-04-2013 07:55) | 7.812 | 2.798 (2,798,232 m ³) | 7.964 (29-04-2013 11:45) | 0 |

Variación del caudal registrado en Murcia (Autowía) durante el transcurso del episodio.



EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES





Intervalo de fechas solicitado: 25-04-2013 08:00 a 29-04-2013 11:30
Fecha de solicitud: 29-04-2013 11:58

ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMERO(m) | ULTIMO(m) | MÁXIMO(m) | MÍNIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MÁXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTÁNEO(m) | ESTADO |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 07R02U12 | Nivel Río Segura EA Alquerías | 0.59 (25-04-2013 08:00) | 1.13 (29-04-2013 11:30) | 1.73 (29-04-2013 00:10) | 0.59 (25-04-2013 08:00) | 0.96 | 7.80 | 1.11 (29-04-2013 11:50) | 0 |

Variación del nivel registrado en Alquerías durante el transcurso del episodio.




➤ 30 Abril – 1 Mayo 2013.

- Estaciones afectadas: Contraparada (705-CO) y San Antón (708-SA).
- Descripción: Alteración de los parámetros de calidad por lluvias caídas entre los días 30 de Abril y 1 de Mayo en las estaciones de alerta de Contraparada y San Antón.

Ha afectado a los parámetros de calidad, de las estaciones, de la siguiente forma:

- 705 - CO: En la estación de alerta de Contraparada las lluvias han dejado 6.8 litros por metro cuadrado. Lo que ha hecho que se alcance un valor máximo de nivel de 53.6 cm, una oscilación del pH, alcanzando un valor mínimo de 7.10 udpH y un máximo de 7.60 udpH, oscilaciones de conductividad cuyo máximo valor alcanzado es 972 μ S/cm, un aumento en la turbidez hasta alcanzar un valor máximo de 77.4 NTU y una bajada de la concentración de oxígeno hasta los 6.10 ppm y un aumento en la concentración de amonio alcanzando un valor máximo de 1.05 ppm.
- 708 - SA: En la estación de alerta de San Antón las lluvias han dejado 3.4 litros por metro cuadrado y a consecuencia de ello se ha producido un aumento de la turbidez, hasta alcanzar los 104.40 NTU, una disminución en la conductividad, cuyos valores máximos y mínimos son 1880 μ S/cm y 1695 μ S/cm, una disminución en la concentración de oxígeno hasta alcanzar un valor mínimo de 5.20 ppm y un aumento en la concentración de fosfatos, alcanzando un valor máximo de 2 ppm.


-Gráficos de evolución del episodio de calidad:




Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en la estación de Contraparada (705 – CO) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado




Caudal Instantáneo


 Intervalo de fechas solicitado: 30-04-2013 08:00 a 01-05-2013 08:00
 Datos provisionales, obtenidos en tiempo real sin contratar. Fecha de solicitud: 06-05-2013 09:21

ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MAXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTANEO(m³/s) | ESTADO |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 01A01Q02 Caudal Río Segura EA Contraparada | 10.031 (30-04-2013 08:00) | 10.365 (01-05-2013 08:00) | 10.690 (30-04-2013 15:00) | 9.624 (30-04-2013 13:30) | 10.153 | 0.877 (877.183 m³) | 9.280 (06-05-2013 09:10) | 2 |



Variación del caudal registrado en la estación de Contraparada (705 – CO) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

 Intervalo de fechas solicitado: 30-04-2013 08:00 a 01-05-2013 08:00
 Datos provisionales, obtenidos en tiempo real sin contratar. Fecha de solicitud: 06-05-2013 09:23

ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m) | ULTIMO(m) | MAXIMO(m) | MÍNIMO(m) | NIVEL MEDIO(m) | MAXIMO ADMISIBLE(m) | INSTANTANEO(m) | ESTADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 01A01U12 Nivel Río Segura EA Contraparada | 0,60 (30-04-2013 08:00) | 0,62 (01-05-2013 08:00) | 0,64 (30-04-2013 15:00) | 0,58 (30-04-2013 13:30) | 0,61 | 4,53 | 0,56 (06-05-2013 09:10) | 2 |

Variación del nivel registrado en la estación de Contraparada (705 – CO) durante el transcurso del episodio.






EVOLUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES. DATOS CINCOMINUTALES

Precipitación Acumulada



Precipitación Instantánea



Intervalo de fechas solicitado: 30-04-2013 08:00 a 01-05-2013 08:00

Datos provisionales, obtenidos en tiempo real sin contratar. Fecha de solicitud: 06-05-2013 09:20


ESTADÍSTICAS

| CÓDIGO | VARIABLE | PRIMERO(mm) | ULTIMO(mm) | MÁXIMO(mm) | MÍNIMO(mm) | ACUMULADO(mm) | INSTANTANEO(mm) | ESTADO |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 01A03P01 | Pluviómetro (Murcia) | 0.0 (30-04-2013 08:00) | 0.0 (01-05-2013 08:00) | 0.8 (30-04-2013 14:45) | 0.0 (01-05-2013 08:00) | 3.4 | 0.0 (06-05-2013 09:10) | 2 |


Precipitaciones acumuladas e instantáneas registradas en Murcia durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CAUDALES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES

Volumen Acumulado



Caudal Instantáneo




Intervalo de fechas solicitado: 30-04-2013 08:00 a 01-05-2013 08:00

Datos provisionales, obtenidos en tiempo real sin contratar. Fecha de solicitud: 06-05-2013 09:22


ESTADÍSTICAS


| CÓDIGO VARIABLE | PRIMERO(m³/s) | ULTIMO(m³/s) | MÁXIMO(m³/s) | MÍNIMO(m³/s) | CAUDAL MEDIO(m³/s) | VOLUMEN ACUMULADO(hm³) | INSTANTANEO(m³/s) | ESTADO |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 01A03Q01 Caudal Río Segura Murcia (Autowía) | 6.794 (30-04-2013 08:00) | 7.567 (01-05-2013 08:00) | 8.177 (30-04-2013 21:40) | 5.794 (30-04-2013 12:45) | 7.512 | 0.649 (649.074 m³) | 3.379 (06-05-2013 09:10) | 2 |

Variación del caudal registrado en Murcia (Autowía) durante el transcurso del episodio.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE NIVELES EN CAUCES. DATOS CINCOMINUTALES


Variación del nivel registrado en Alquerías durante el transcurso del episodio.





3. DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO Y DE CALIDAD DE LAS EAA

Para cada una de las estaciones de calidad se ha realizado un diagnóstico diario sobre su estado en lo relativo al funcionamiento y a la calidad del agua.

- Criterios para el establecimiento del diagnóstico de funcionamiento.

- Rojo. Incidencias graves.
 - Estaciones paradas por reforma, por bajo caudal, por fallo en la captación o por problemas de comunicación.
 - Varias incidencias leves concurrentes.
- Amarillo. Incidencias leves.
 - Cuando hay dos o más equipos de medida no operativos o cuando estos no proporcionan datos válidos.
- Blanco. Sin diagnóstico.
 - No se ha realizado el diagnóstico de funcionamiento de la estación.
- Verde. Sin incidencias.
 - Resto de casos.

- Diagnóstico de funcionamiento Abril 2013:

| EAA | Abril 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 704 - AZ | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 707 - CE | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 703 - CI | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 702 - OJ | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 701 - AR | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 705 - CO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 708 - SA | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |

- Comentarios:

▪ 703 - CI:

Los días (3-5 y 9) en los que se ha establecido un diagnóstico de funcionamiento de incidencia grave en la estación de alerta de Cieza, ha sido debido a un mal funcionamiento de la bomba de captación. Mientras que el día 30 se ha debido a un problema en las comunicaciones.

▪ 701 - AR:

Los días en los que se ha establecido un diagnóstico de funcionamiento de incidencia grave (1-12, 17-19 y 22) en la estación de alerta de Archena, se debe a un mal funcionamiento de la bomba de captación.

■ **705 - CO:**

Los días 5 y 18 se ha establecido un diagnóstico de funcionamiento de incidencia grave en la estación de alerta de Contraparada, debido a un fallo en las comunicaciones con la estación por un corte en el suministro eléctrico.

■ **708 - SA:**

Los días en los que se ha establecido un diagnóstico de funcionamiento de incidencia leve (4, 7-8, 13, 19-22 y 27-29) en la estación de alerta de San Antón, se ha debido a que dos o más parámetros no se han podido dar por válidos, en concreto el SAC, Nitratos y la sonda de nivel.

Los días 9 y 10 se ha establecido un diagnóstico de funcionamiento de incidencia grave debido a un mal funcionamiento en la bomba de captación.

- Criterios para el establecimiento del diagnóstico de calidad.

- Rojo. Mala Calidad.
 - o Episodios de calidad de origen desconocido (vertidos).
 - o Se superan los valores de referencia para la evaluación del estado de las masas de agua superficiales (Objetivos de calidad de cada tramo, ver cuadro de referencia en el Anexo IV).
- Amarillo. Aceptable
 - o Episodios de calidad causados fundamentalmente por variaciones de caudal de origen conocido: lluvias, desembalses, etc.
 - o Otras alteraciones de no gran importancia.
- Blanco. Sin diagnóstico.
 - o Estaciones sin datos por parada de la estación.
 - o Cuando no hay datos de los equipos principales por varias incidencias leves concurrentes.
- Azul. Buena Calidad.
 - o Resto de casos.

- Diagnóstico de calidad Abril 2013:

| EAA | Abril 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 704 - AZ | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 707 - CE | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 703 - CI | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 702 - OJ | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 701 - AR | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 705 - CO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| 708 - SA | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |

- **Comentarios:**

▪ **704- AZ:**

Los días (2-3 y 25-28) en los que se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable, en la estación de alerta de Azaraque, se ha debido a un episodio de calidad causado por maniobras realizadas en los embalses (Camarillas y Cenajo) entre los días 1 y 3 de Abril en el primero de los casos. Y un episodio causado por lluvias en el segundo.

▪ **707- CE:**

Los días (1-2 y 25) en los que se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable, en la estación de alerta de Cenajo, ha sido debido a dos episodios. El primero de ellos, por maniobras realizadas en los embalses (Camarillas y Cenajo) durante los días 1 y 2 de Abril, mientras que el segundo es debido tanto a maniobras en el embalse de Cenajo como a las lluvias caídas durante esos días.

▪ **703- CI:**

Los días (3-5 y 8) en los que no se ha establecido diagnóstico de calidad alguno en la estación de alerta de Cieza, ha sido por no disponer de datos suficientes para poder hacerlo.

▪ **701- AR:**

Los días (1-12, 17-19 y 22), en los que no se ha establecido diagnóstico de calidad alguno en la estación de alerta de Archena, ha sido por no disponer de datos suficientes para poder hacerlo.

▪ **705- CO:**

Los días 23 y 25-28 se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable, en la estación de alerta de Contraparada, debido a un episodio causado por las lluvias caídas los días 22 y 23 de Abril y entre los días 25-28 de Abril.


Los días 5 y 18 no se ha establecido diagnóstico de calidad alguno por no disponer de datos suficientes para poder hacerlo.

▪ **708- SA:**


Los días (1-8, 11-24) en los que se ha establecido un diagnóstico de mala calidad en la estación de alerta de San Antón, se debe a que: la concentración de fosfatos supera el límite de 0.4 ppm, el valor del SAC es mayor de 16 m^{-1} . (Valores establecidos en la tabla de límites de calidad anexada).

Los días 25 y 26 se ha establecido un diagnóstico de calidad aceptable debido a un episodio causado por las lluvias caídas los días 25 y 26 de Abril.

Y los días 9 y 10, en los que no se ha establecido diagnóstico de calidad alguno ha sido por no disponer de datos suficientes para poder hacerlo.



Concentración de fosfatos registrados en la estación de San Antón (708 – SA) durante el mes de Abril.



Valores del SAC registrados en la estación de San Antón (708 – SA) durante el mes de Abril.



|

|

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

|

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

4. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SIGUIENTE MES

Para el mes de Mayo se prevé la puesta en marcha del nuevo medidor de amonio en la estación de San Antón (708 –SA).

Instalación de una nueva sonda de nivel en Cieza (703 – CI).



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 704 - AZ: MUNDO EN AZARAQUE

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: AZARAQUE

FECHA: 10/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | 24 | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:**MATERIAL UTILIZADO:**

Sonda nueva

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: AZARQUE | FECHA: 18/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | 55 | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: AZARAQUE

FECHA: 29/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | | X |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | | X |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | | X |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 707 - CE: SEGURA EN EL CENAOJO

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:


"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CENAOJ | FECHA: 09/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * pH | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Temperatura Río | | X | |
| | | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | | | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| * Compresor | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Distribución | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | 5. OTROS | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | | | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Botiquines | X | | |
| | | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

| | |
|--|--|
| Realizado por:  Fecha: 17/04/13 | Revisado por: Alberto Martín Jiménez Fecha: 17/04/13 |
|--|--|

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CENAOJ

FECHA: 11/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * pH | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| | | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | | | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| * Compresor | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Distribución | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | 5. OTROS | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | | | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Botiquines | X | | |
| | | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CENAO | FECHA: 12/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|----------|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | <i>X</i> | | X |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | <i>X</i> | | X |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | | X |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | | X |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | <i>X</i> | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CENAOJ | FECHA: 15/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CENAJO | FECHA: 22/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | | X |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | | X |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | | X |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | | X |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:**MATERIAL UTILIZADO:**

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 703 - CI: SEGURA EN CIEZA

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

B.O 8/4091

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 05/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |
| | | | | | | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 08/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

NO se puede reparar sonda nivel por subida de nivel río (argüeta tapada).

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

B.6 814091

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 10/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

B.6 8/4091

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 18/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 22/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR

* No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

B.O 8/4091

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA
OPERARIO : Javier Jiménez

FECHA: 30/04/13

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

| | |
|---|------------------------|
| Realizado por: | Revisado por: |
|  | Alberto Martín Jiménez |
| Fecha: | Fecha: |

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 702 - OJ: SEGURA EN EL AZUD DE OJÓS

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: OJÓS

FECHA: 17/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 701 - AR: SEGURA EN LOS BAÑOS DE ARCHENA

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 03/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 09/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez


| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se cambia bomba Captación, ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 05/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 08/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR

* No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 09/07/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos. | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | | X | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | | X | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | | X | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | | X | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | | X | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | | X | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estatu Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | | X | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | | X | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | | X | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: ARCHENA | FECHA: 25/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | | X | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tª/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR

* No Procede: NP



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 705 - CO: SEGURA EN CONTRAPARADA

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 04/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores T°/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CONTRAPARADA | FECHA: 05/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tª/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:**MATERIAL UTILIZADO:**

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CONTRAPARADA | FECHA: 12/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | | X |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | | X |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:**MATERIAL UTILIZADO:**

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 15/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIÓNES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |
| | | | | | | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CONTRAPARADA | FECHA: 16/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIÓNES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 19/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIÓNES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CONTRAPARADA | FECHA: 24/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CONTRAPARADA | FECHA: 25/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | X | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidroclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:**MATERIAL UTILIZADO:**

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|-----------------|
| ESTACIÓN: CONTRAPARADA | FECHA: 26/04/13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | | | X |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | | | X |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

EAA 708 - SA: SEGURA EN EL RINCÓN DE SAN ANTÓN

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 03/04/13

OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | | | | |
| | | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 04/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | X |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 05/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | X | |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR

* No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 08/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"


| | |
|---------------------------|---------------------|
| ESTACIÓN: SAN ANTÓN | FECHA: 10 / 04 / 13 |
| OPERARIO : Javier Jiménez | |

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río |  | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio |  | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento Hidroción | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | | | | |
| | | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR

* No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 12/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|--------------|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 19/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tornamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y Limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | | X | X |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores T°/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 23/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|--------------|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Amonio | X | X | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |
| | | | | | | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR

* No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 26/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|--------------|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Amonio | X | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | X | |
| Funcionamiento Alarms | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| * Compresor | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Distribución | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | 5. OTROS | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

(1) * En orden: O * Necesita reparación: NR * No Procede: NP

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 29/04/013


OPERARIO: Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|--------------|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | X | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Amonio | X | X | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| * Compresor | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Distribución | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrociclón. | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | 5. OTROS | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:


Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDINARIO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 30/04/13


OPERARIO : Javier Jiménez

| Indicar estado (1) | O | NR | NP | Indicar estado (1) | O | NR | NP |
|--|---|----|----|------------------------------------|---|----|----|
| 1. INFRAESTRUCTURA | | | | Funcionamiento Tomamuestras | X | | |
| Estado accesos y vallas | X | | | Funcionamiento Nivel Río | | X | |
| Estado general EAA | X | | | Funcionamiento Caudal Río | | | X |
| Estado general canalizaciones | X | | | Funcionamiento Multiparamétrica | X | | |
| Estado Red Toma de tierras | X | | | * pH | X | | |
| Estado Carteles | X | | | * Temperatura Río | X | | |
| Orden y limpieza | X | | | * Conductividad | X | | |
| | | | | * Oxígeno disuelto | X | | |
| | | | | Funcionamiento Armonio | | X | X |
| 2. ELECTROMECÁNICA | | | | Funcionamiento Fosfatos | X | | |
| Estado General Filtros | X | | | Funcionamiento Nitratos | X | | |
| Estado Gen.Eq.Trat/Control Muestras | X | | | Funcionamiento COD /SAK | X | | |
| Estado General Inst. Eléctricas | X | | | Funcionamiento Cromo VI | | | X |
| Estado General Iluminación (Int/Ext) | X | | | Funcionamiento Filtración | X | | |
| Funcionamiento Alarmas | X | | | * Tubo Filtro 1 | X | | |
| Funcionamiento SAI | X | | | * Tubo Filtro 2 | X | | |
| Funcionamiento Eq. Aire Comprimido | X | | | * Valvulería | X | | |
| * Compresor | X | | | Funcionamiento Circuito Captación | X | | |
| * Filtro-Secador | X | | | Funcionamiento Circuito Desagües | X | | |
| * Distribución | X | | | | | | |
| Funcionamiento de Servicios Auxiliares | X | | | 4. CONTROL Y TRANSMISIONES | | | |
| * Funcionamiento A/A | X | | | Estado / Funcionamiento SAD | X | | |
| * Equipos de Seguridad. | X | | | Estado / Funcionamiento REMOTA | X | | |
| * Depósitos de agua de lavado | X | | | Estado / Funcionamiento SOFTWARE | X | | |
| Funcionamiento sensores Tº/Hum | X | | | Estado / Funcionamiento PES VSAT | X | | |
| Funcionamiento Hidrocisión | X | | | Estado / Funcionamiento ANTENA SAT | X | | |
| Funcionamiento Bomba captación | X | | | | | | |
| Estado Acometida Principal | X | | | 5. OTROS | | | |
| | | | | SEGURIDAD Y SALUD | X | | |
| 3. ANALIZADORES Y AUXILIARES | | | | Botiquines | X | | |
| Funcionamiento Turbidímetro | X | | | Carteles | X | | |

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

PARTES DE TRABAJO

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 03/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:


Por aviso de Rosa caseta desconectada.

Se sube diferencial caido, se ponen aparatos en marcha, se observa datos de los aparatos, y buen funcionamiento, ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:


Fecha:



Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 03/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

ultrafiltración: Se cambia filtro y se limpia.
Se pone en marcha, ok.

nitrato y sack: Se limpian sondas.
Se calibra sack. ok.

Fosfato: Se limpian tubing, cubeta, ok.


turbidímetro: Se limpia, cubeta y lente, ok.
Realeto, ok.

multi: Se limpian sondas: pH, conduct. temp., oxígeno.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 04/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se cambia bomba Captación por estar rota.


Se desmonta y se monta dicha bomba.

Se pone en marcha, ok.

Se verifica señales aparato, ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 04/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Filtraz: Limpieza de filtros y deposito de agua.

Amonio: Limpieza de cubetas y tubing.

Reactivos, ok.

Sac: Limpieza de sonda, calibración, ok.


turbidez: Limpieza de cubeta y letrín, ok.

Reseteo, ok.

multi: Limpieza de sondas: pH, conducti, temp, oxígeno, ok.

MATERIAL UTILIZADO:


Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 09/09/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento correctivo de turbidez.

Turbidez: Se limpia cubeta y lente, ok.

Se Resetea. OK.



MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:

Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 05/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se resetea Bomba Captación, por poco caudal. ox.

Multi: se limpian sondas: pH, conduct., tem, oxígeno.

Turbidor: se limpia cubeta y letrc.

Se resetea, ox.


Filtrax: Limpieza de filtros y cubeta, ox.

Limpieza de tubing, ox.

Se pasa por confederación.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 05/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:


Se desmonta Bomba defectuosa y se coloca
bombra nueva de captación. 1'5 Kpe
Se pone en marcha, ok.

Se verifican parámetros en aparatos, ok.



MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 05/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa caseta desconectada.

Se sube diferencial cardo, se ponen aparatos en marcha, se observan datos de los aparatos, y bien funcionamiento de.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 05/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa Nitratos (no señal).

Se desmonta filtro de ultrafiltración para su limpieza
y se cambia por otro, ok.

SAK y Nitratos: se limpia sonda y se calibra.
Se pone en marcha, ok.

SAK = 7,2 ppm Nitratos = 2,7 ppm.

Fosfatos: Limpieza de cubeta y de tubing, ok.


turbímetro: se limpia cubeta y lente
Reseteo.

Señal alta por agua de río muy
turbia, se calibra, ok.

Se pasa por tienda para coger bomba varset
y cambiarla por la que se puso en archena
(defectuosa). Lectura contador luz 091757

MATERIAL UTILIZADO:


Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 8/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa Bomba Captación parada.

Se pone en marcha bomba Captación, ok.

Se comprueba parámetros de aparato, ok.


turbidímetro: Limpieza de cubeta y leute.

Reseteo, ok.

multi: Limpieza de sondas: pH, conducti, temp, oxígeno, ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 08/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Reda bomba captacibñ parada.

Se limpia arqueta de bomba de lodo y se limpia bomba de lodo.

Se pone en marcha bomba ok.,

Se comprueba aparatos y medidas, ok.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 08/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de rosa bomba captación parada.

Se pone en marcha bomba captación.

Se comprueba aparato y medidas, ok.

turbidez: Se limpia cubeta y lente, ok
Reseteo.


Multi: Limpieza de sondas: pH, conduct, temp, oxígeno.

Se deja bomba Rota en tienda.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CENAOJ

FECHA: 09/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

turbidez: Se limpia cubeta y lente, ok.
Reinicio, ok.

multi: Se limpian sondas: pH, conduct., temp., oxígeno, etc.


bomba Captación: Reinicio bomba, ok.

Senal de temperatura Rio: Se busca avería y se coloca sonda nueva, sin resultado, se estudió avería.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 10/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa parámetros caídos.

Bomba poca presión, Se monta para y marcha automático programado para autolimpieza de bomba.
Se pone en marcha, ok.

Se comprueban parámetros, ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:
Alberto Martín Jiménez

Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 09/09/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se pone en bomba Captació, apagado y encendido de bomba para su limpieza.
por perdida de presión, ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:

Fecha:



Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: AZARAQUE

FECHA: 10/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Sonda nivel: Se cambia sonda nivel por avería en sonda.
Valor 108 cm, ok.

Filtros: Limpieza de filtros, ok.

turbidez: Limpieza de cubeta, leente, ok.


multis: Limpieza de sondas: pH, conduct., temp., oxígeno, ok.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Sonda nueva.

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 10/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

por aviso de Rosa bomba parada.
Se pone en marcha, ok.

Ultrafiltración: Se cambia filtro para su limpieza.
Se limpian tubing, ok.

Sax y nitratos: se pone en marcha, ok.

Fosfatos: Se limpia tubing y cubeta, se pone en marcha, ok.

turbides: Se limpia cubeta y se pone en marcha, ok.


multi: Se pone en marcha, ok.

Lectura contador luz. 91977 KW

Se observa un agujero en suelo muy cerca de la carretera con agua, de los regantes cuando ponen sus bombas en marcha.
avisar a regantes.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CENAOJ

FECHA: 11/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Señal temperatura Rio. Se sigue haciendo pruebas para ver la avería.


Se busca avería en boquero y en remota.

Se repara turbidez en Ciera. ok

Se repara turbidez en Archena. ok.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:




Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CENAOJ

FECHA: 12/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo.


Toma muestras Se limpia vasos de muestra, on

Mantenimiento correctivo.

Se busca arena en seña temperatura de río.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 12/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Filtros: Limpieza de filtros y depósito de agua.

Limpieza electrovalvulas.

Reseteo. Ok.

Amonio: Limpieza de sondas, tubing y cubetas.

Comprobación medidas. Ok.

C.O.D.: Limpieza de sonda.

Calibración. Ok.

Turbidímetro: Limpieza de cubeta y lente.

Calibración. Ok.

Multi: Limpieza sondas. pH, conduct, temp, oxígeno.


Calibración de sondas. Ok.

Tornamuestras: Limpieza de varas de molde. Ok.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 12/04/10

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se pasa por confederación.

Se cambia filtro de ultrafiltración.

Se calibra sac y nitrato por perder señal.

Se calibra y se pone en marcha, ok.

turbidez: Se limpia bande cubeta y leute.

Refecto, ok.



MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:

Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CENAOJO

FECHA: 15/06/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se busca y se repara avería de señal análogica de sonda de temperatura de río, ok.

Se monta canaletas en pared y cuadro borner.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:

Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 15/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa alarma en filtros.

Se repara avería en filtros.

Se limpian filtros y cubeta de agua

Amonio: Limpieza de cebetos y tubos, ok


sulfato: Limpieza de sondas: pH, conduct., temperatura y oxígeno, ok.

turbidez: Limpieza de "cebeta", ok

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 16/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparato.

Filtraz: Limpieza de filtros y depósito de agua.

Limpieza de electrovalvulas.

Relevo, on.

Amonio: Limpieza de sonda, tubing y cubetas.

Comprobar medidas, on.

Calibración, on.

C.O.D: Limpieza de sonda.

Calibración, on.

turbidímetro: Limpieza de cubeta y lente.

Calibración, on.

multi: Limpieza de sondas: pH, conducti., temp., oxígeno.

Calibración de sondas, on.


tomómetros: Limpieza de vasos medida, on.

Aire Ac.: Limpieza de filtros, on.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: OJOS

FECHA: 17/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento correctivo.

Filtrax: Se cambia todo los circuitos de tubing.

Se lubrifican y se revisan. OK.

Se limpian filtros y deposito. OK.

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Almonio: Limpieza de tubing, cubetas, OK.

Lubricación de válvulas, OK.

Calibración, OK.

FosFatos: Limpieza cubetas y tubing, OK.

Lubricación válvulas, OK.

Calibración, OK.

Sak: Limpieza de sonda, OK.

Nitrato: Limpieza de sonda, OK.

turbidez: Limpieza de cubeta y lente.


Revisión, OK.

multi: Limpieza de sondas, OK.

Pasar por confederación y almacén contágena.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: AZARQUE

FECHA: 18/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Filtrax: Limpieza de filtros y deposito.

Limpieza de tubing. ok.

Amonio: Limpieza de cubetas y lente, tubing, etc.

turbidez: Limpieza de lente y cubeta.


Reinicio, ok.

Neulti: Limpieza de sondas: pH, conducti., temp. Oxígeno
Calibrar sondas, ok.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 18/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

por aviso de Rosa Amonio y oxígeno algo estable (demasiado tiempo).


Amonio: Se revisa y se limpia cubeta tubing etc, ok.

Sonda oxígeno: Se limpia y se calibra, ok. limpiera de sondas conduct., temp., pH. ok..

~~tríbidez~~: Limpieza de cubeta y tente, ok. Resfro.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 18/04/17

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa (no comunica).


Diferencial caído, se sube diferencial y se comprueba todos los aparato. OK.

Se pasa a comprar material.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 19/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Ultrafiltración: Cambio de filtro y limpieza del usado con reactivo, ok.

Sak y Nitratos: Limpieza de sonda y calibrado de la misma, ok.

Turbidez: Limpieza de cubeta y beute, ok.

multi: Limpieza de sondas: pH, conduct., temp., oxígeno, ok.


Se desmonta caja de conexiones de sonda nivel para su reparación. (sonda rotta).

Pedida una nueva. ok

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CENAJO

FECHA: 22/04/17

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se pasa por almacén para recoger material.

Por aviso de Rosa Bomba Captación Cenajo parada.

Se pasa por tienda para coger una bomba nueva
bomba Captación: se desmonta bomba rota y se coloca bomba nueva. Se pone en marcha, ok.
Mantenimiento preventivo de aparato.

turbidímetro: se limpia lente y cubeta, ok.
Reseteo control, ok.

Multiparamétrico: Limpieza de sondas: pH, conduct., temperatura, oxígeno, ok.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 22/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Filtrax: Limpieza filtros y cubeta. ok.
Limpieza tubing, ok.

Turbidez: Se limpia cubeta y lente.

Se resetea. ok.

Mantenimiento correctivo de conductividad.

Multi: Se limpian sondas: pH, conduct, temp, oxígeno.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 23/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos y caseta.

Filtrax: Limpieza de filtro y cambio de filtro. OK

C.O.D y Nitratín: Limpieza de sonda.

Calibración de sonda, OK.

Fosfatos: Limpieza de cubeta y tubing, OK.

Multi: Limpieza de sondas, PH, conducti, temp, oxígeno.

turbidez: Limpieza de cubeta y lente, Reseteo,

Mantenimiento correctivo de: Amonio (mercol).

Vine servicio técnico para ponerlo en marcha.

Pero al final no lo puede poner por falta de reactos.

(No traían los de ese equipo).


Se dejó bomba de cenajo para reparar en taller.

Se dejar a Rosa.

Lectura del contador 092508 KW

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 24/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se pasa por almacén.

Se compra material en tienda.


Mantenimiento correctivo.

Se rompe hidrociclo (Válvula) y se intenta reparar (funciona pero necesita pieza nueva).

Se limpia depósito de compresor de aire.

MATERIAL UTILIZADO:


Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: ARCHENA

FECHA: 25/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Filtros: Se limpia filtro y deposito de agua. OK.
Limpieza de tubing, OK.

Reseteo, OK.

Amonio: Limpieza de cubetas, tubing, OK.
Limpieza de electrovalvulas, OK.

turbidímetro: Limpieza de cubeta y lente.
Reseteo, OK.


Multi: Limpieza de sondas: pH, conducti, temp. oxígeno

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:

Fecha:



Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 25/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparatos.

Filtros: Limpieza de filtros y depósito de agua.

Limpieza de filtros y tubing, ok.
Repiteo, ok.

Amonio: Limpieza de tubing, cebetas, ok.
Repiteo, ok.

C.O.D: Limpieza de sonda, ok.
Calibración, ok.

Transidímetro: Limpieza de cebeta y lente.
Repiteo, ok.

Multi: Limpieza de sondas: pH, conducti., temp., oxígeno ok.


Se repara señal digital de compresor, ok.

Visita de Confederación.

Lectura Contador luz 110574

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CONTRAPARADA

FECHA: 26/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez


TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Se recoge a Rosa para enseñar caseta a estudiantes.

Se explica todo el proceso de medidas de los aparatos.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 26/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de operaciones.

Filtros: Se limpia filtro y tubing. ok.

SAC y Nitratos: Se limpia sonda y se calibra, ok.

Fosfatos: Se limpia cubeta y tubing. ok.
Se cambian reactivos. ok.


turbidez: Limpieza de cubeta y lente.
Repiteo, ok.

oxígeno: Limpieza de sondas: pH, conduct., ferro, oxígeno, ok

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: AZARQUE

FECHA: 29/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de rosa conductividad baja.

bomba Captación: Se reinicia varias veces la bomba para su limpieza, ok.

Filtrak: Se limpia filtro y deposito. ok.
Se cambia tubing de desagüe. ok.

Amonio: Se limpia cubetas y tubing.
Se comprobaban reactivos. ok.

turbidímetro: Se limpia cubeta, lente. ok.
Se reinicia, ok.

penlli: se reinicia sonda de conductividad,
se limpia sonda, ok.
Se limpian sondas pH, conduct, temp, oxígeno.

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Parte nº:

Hoja 1 de 1

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 29/04/13

OPERARIO: Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo de aparato.

Filtración: Se limpia filtro y se coloca otro en su lugar, OK.

SAK y nitrato: Se repara señal anafógica de SAK. Se limpia sonda, OK.

SAK = 18,7 ppm.

Nitrato = 5,8 ppm. OK.

Fosfato: Se limpia cubeta y tubing, OK.


turbidímetro: Se limpia cubeta y leute. Se resetea, OK.

Multi: Se limpian sondas: pH, conduct., temp., oxígeno, OK.

)

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez



Fecha:

PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: CIEZA

FECHA: 30/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa, caseta no comunica.

Se cambia ventilador de Remota, ok.

Se pone en marcha, ok.

Multi: se limpian sondas: pH, conducti, temp, oxígeno

turbidímetro: se cambia llave de paso de agua
por rotativa.


se limpia cubeta y lente, ok.

Filtrax: se limpia filtros y deposito de agua. ok

7

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:



PARTE DE TRABAJO

Hoja 1 de 1

Parte nº:

"Consultoría y Asistencia para la Explotación y el Mantenimiento de la Red de EAA del Sistema SAICA en la Confederación Hidrográfica del Segura"

ESTACIÓN: SAN ANTÓN

FECHA: 30/04/13

OPERARIO :Javier Jiménez

TAREAS REALIZADAS Y OBSERVACIONES:

Por aviso de Rosa Nitratos sin señal y SGK alto.

-Se limpia sonda y se calibra, ox.

-Hidrociclon se desmonta para su limpieza manual, se monta otra vez, ok.

-Sondas multiparamétricas se limpian: pH, conductividad, temperatura, oxígeno, ox.


-Tomamuestras: se limpia vaso de medida y tubo.

-turbidímetro: se limpia cubeta y lente, ok.

Se pasa revisión de seguridad.

MATERIAL UTILIZADO:

Realizado por:



Fecha:

Revisado por:

Alberto Martín Jiménez

Fecha:





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA

ANEXO II: INCIDENCIAS RESUELTA

INCIDENCIAS RESUELTA

Periodo: desde 01/04/2013 00:00:00 hasta 30/04/2013 23:59:59

General

Estación: 701-Segura en Baños de Archena

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| Captación | Prioridad 1 | 29/03/2013 | 04/04/13 | Fallo en la bomba de captación |

Estación: 703-Segura en Cieza

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|--|
| Captación | Prioridad 1 | 3/04/2013 | 20/04/13 | Mal funcionamiento de la bomba de captación. |
| Sistema de comunicaciones | Prioridad 1 | 30/04/2013 | 30/04/13 | Estación sin comunicación. |

Estación: 705-Segura en Contraparada

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|--|
| Aire acondicionado | Prioridad 1 | 5/04/2013 | 05/04/13 | Ha saltado la alarma del Aire Acondicionado en el SCADA. |

Estación: 707-Segura en El Cenajo

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|
| Captación | Prioridad 1 | 21/04/2013 | 22/04/13 | Problema en bomba de captación. |

Estación: 708-Segura en San Antón

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| Captación | Prioridad 1 | 8/04/2013 | 08/04/13 | Salta alarma de captación. |
| Captación | Prioridad 1 | 9/04/2013 | 10/04/13 | Bomba de captación parada. Alarma en el SCADA |

Instrumentación

Estación: 701-Segura en Baños de Archena

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|---|-------------|------------|-----------|---|
| Conductividad del agua (Multiparamétrica) | Prioridad 1 | 21/03/2013 | 09/04/13 | Caída brusca hasta los 33 uS/cm seguido de subida brusca. Problema con la bomba de captación. |
| Temperatura del agua (Multiparamétrica) | Prioridad 1 | 20/03/2013 | 09/04/13 | Subidas y bajadas bruscas de temperatura. |
| Turbidímetro de alto rango | Prioridad 1 | 4/04/2013 | 11/04/13 | Problema con la bomba de captación. Caída de los valores de turbidez. |

Estación: 703-Segura en Cieza

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|---|-------------|-----------|-----------|---|
| Conductividad del agua (Multiparamétrica) | Prioridad 1 | 5/04/2013 | 09/04/13 | Caída brusca de los valores de conductividad. |
| Turbidímetro de alto rango | Prioridad 1 | 5/04/2013 | 11/04/13 | Oscilaciones y caídas bruscas de la turbidez. |

Estación: 704-Mundo en Azaraque

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------------|
| Nivel del agua del río | Prioridad 1 | 14/03/2013 | 10/04/13 | Bajada brusca del nivel. |
| Captación | Prioridad 1 | 29/04/2013 | 29/04/13 | Fallo en bomba de captación. |

INCIDENCIAS RESUELTA

Periodo: desde 01/04/2013 00:00:00 hasta 30/04/2013 23:59:59

Estación: **707-Segura en El Cenajo**

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|---|-------------|------------|-----------|---|
| Temperatura del agua (Multiparamétrica) | Prioridad 1 | 31/01/2013 | 15/04/13 | Subida brusca de la T°, alcanzando un valor de 45°C. Resuelta: Se ha instalado una nueva sonda. |

Estación: **708-Segura en San Antón**

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Fecha Fin | Observaciones |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|--|
| Fosfatos | Prioridad 1 | 28/03/2013 | 03/04/13 | Valores constantes de fosfatos a 0.30 ppm. |
| Turbidímetro de alto rango | Prioridad 1 | 4/04/2013 | 04/04/13 | Valores no válidos de turbidez |
| Nitratos | Prioridad 1 | 4/04/2013 | 05/04/13 | Valores no válidos de nitratos |
| Nitratos | Prioridad 1 | 6/04/2013 | 08/04/13 | Datos no válidos de nitratos |
| Nitratos | Prioridad 1 | 8/04/2013 | 10/04/13 | Datos no válidos de nitratos. |
| SAC (A254) | Prioridad 1 | 12/04/2013 | 12/04/13 | Datos no válidos de SAC |
| SAC (A254) | Prioridad 1 | 18/04/2013 | 19/04/13 | Se reciben datos no válidos del SAC |
| SAC (A254) | Prioridad 1 | 19/04/2013 | 23/04/13 | Datos no válidos del SAC |
| SAC (A254) | Prioridad 1 | 27/04/2013 | 30/04/13 | Valores muy altos de SAC. |
| SAC (A254) | Prioridad 1 | 29/04/2013 | 30/04/13 | Valores altos del SAC. |
| Nitratos | Prioridad 1 | 29/04/2013 | 30/04/13 | Se reciben datos no válidos de nitratos |



|

|

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

|

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA

**INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED
DE ESTACIONES SAICA DEL SEGURA**

ANEXO III: INCIDENCIAS PENDIENTES

INCIDENCIAS PENDIENTES

Calidad

Estación: **708-Segura en San Antón**

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Observaciones |
|------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| Nivel del agua del río | Prioridad 1 | 13/03/2013 | Llegan valores no válidos del nivel |

General

Estación: **708-Segura en San Antón**

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Observaciones |
|-------------|-------------|-----------|---|
| Amonio | Prioridad 1 | 2/05/2012 | El equipo no responde, pendiente de reparación o sustitución. |

Instrumentación

Estación: **708-Segura en San Antón**

| Tipo Equipo | Incidencia | Fecha | Observaciones |
|-------------|-------------|------------|---|
| SAC (A254) | Prioridad 1 | 29/04/2013 | Valores altos del SAC. |
| Nitratos | Prioridad 1 | 29/04/2013 | Se reciben datos no válidos de nitratos |



ANEXO IV: CUADRO DIAGNÓSTICO DE CALIDAD

Valores establecidos en función del histórico de datos. Valores según la IPH

| Parámetro | Criterios de asignación | EAA | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------|
| | | 704-AZ | 707-CF | 703-CT | 702-O1 | 702-AR | 706-PA | 705-CO | 708-SA |
| Conductividad ($\mu\text{s/cm}$) | Buena calidad | <1000 | <1000 | <2500 | <1000 | <2500 | <1000 | <2500 | <2500 |
| | Aceptable | 1000-1500 | 1000-1200 | 2500-3000 | 1000-1200 | 2500-3000 | 1000-1500 | 2500-3000 | 2500-3000 |
| | Mala Calidad | >1500 | >1200 | >3000 | >1200 | >3000 | >1500 | >3000 | >3000 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| pH | Buena calidad | 7,3-8,9 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 |
| | Aceptable | 6,0-7,3; 8,9-9,0 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,3; 8,9-9,0 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 |
| | Mala Calidad | <6,0; >9,0 | <6,0;>9,0 | <6,0;>9,0 | <6,0;>9,0 | <6,0;>9,0 | <6,0; >9,0 | <6,0; >9,0 | <6,0;>9,0 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| Oxígeno disuelto (mg/l) | Buena calidad | >7,6 | >7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,5 | >7,6 | >7,5 | >7,5 |
| | Aceptable | 5,0-7,6 | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 | 6,5-7,5 | 5,0-7,5 | 5,0-7,6 | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| | Mala Calidad | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <6,5 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| SAC (m ⁻¹) | Buena calidad | | | | <3 | | | <3 | <3 |
| | Aceptable | | | | 3-6 | | | 3-7 | 3-16 |
| | Mala Calidad | | | | >6 | | | >7 | >16 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| COD (ppm) | Buena calidad | <1 | <1 | | | | | | |
| | Aceptable | 1-1,5 | 1-1,5 | | | | | | |
| | Mala Calidad | >2 | >1,5 | | | | | | |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| Nitratos (mg/l) | Buena calidad | | | | <5 | | | | <5 |
| | Aceptable | | | | 5-25 | | | | 5-25 |
| | Mala Calidad | | | | >25 | | | | >25 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| Amonio (mg/l) | Buena calidad | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 |
| | Aceptable | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 | 0,15-1,0 |
| | Mala Calidad | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |
| Fosfatos (mg/l) | Buena calidad | | | | 0-0,1 | | | | 0-0,1 |
| | Aceptable | | | | 0,1-0,4 | | | | 0,1-0,4 |
| | Mala Calidad | | | | >0,4 | | | | >0,4 |
| | Sin diagnóstico | | | | | | | | |