
## ESTADO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (1-MARZO-2025)

	UNIDAD TERRITORIAL	ÍNDICE	SITUACIÓN	ESCENARIO		
ESCASEZ COYUNTURAL	UTE I. Principal	0,588	NORMALIDAD	NORMALIDAD -	0,293	CUENCA
					0,882	TRASVASE
	UTE II. Cabecera	0,379	PREALERTA	PREALERTA		
	UTE III. Ríos MI	0,533	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE IV. Ríos MD	0,436	PREALERTA	PREALERTA		
	GLOBAL	0,588	NORMALIDAD	NORMALIDAD		

	UNIDAD TERRITORIAL	INDICE	SITUACIÓN
ONGADA	SEGURA		
	UTS I. Principal	0,419	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
) CON	UTS II. Cabecera	0,379	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
A PROL	UTS III. Ríos MI	0,533	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
SEQUIA	UTS IV. Ríos MD	0,436	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
SE	GLOBAL SEGURA	0,400	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA

## **ANEXO I. MAPA DE ESCASEZ COYUNTURAL**



## ANEXO II. MAPA DE SEQUÍA PROLONGADA

