


ESTADO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (1-ABRIL-2026)

	UNIDAD TERRITORIAL	ÍNDICE	SITUACIÓN	ESCENARIO		
ESCASEZ COYUNTURAL	UTE I. Principal	0,872	NORMALIDAD	NORMALIDAD	0,744	CUENCA
					1,000	TRASVASE
	UTE II. Cabecera	0,568	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE III. Ríos MI	0,644	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE IV. Ríos MD	0,677	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	GLOBAL	0,872	NORMALIDAD	NORMALIDAD		

	UNIDAD TERRITORIAL	INDICE	SITUACIÓN
SEQUIA PROLONGADA	SEGURA		
	UTS I. Principal	0,796	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS II. Cabecera	0,568	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS III. Ríos MI	0,644	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS IV. Ríos MD	0,677	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	GLOBAL SEGURA	0,631	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA

ANEXO I. MAPA DE ESCASEZ COYUNTURAL



ANEXO II. MAPA DE SEQUÍA PROLONGADA

