




ESTADO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (1-SEPTIEMBRE-2026) PES 2026

	UNIDAD TERRITORIAL	ÍNDICE	SITUACIÓN	ESCENARIO		
ESCASEZ COYUNTURAL	UTE I. Principal	0,825	NORMALIDAD	NORMALIDAD	0,666	CUENCA
					0,983	TRASVASE
	UTE II. Cabecera	0,802	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE III. Ríos MI	0,717	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE IV. Ríos MD	0,870	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	GLOBAL	0,825	NORMALIDAD	NORMALIDAD		

	UNIDAD TERRITORIAL	INDICE	SITUACIÓN
SEQUIA PROLONGADA	SEGURA		
	UTS I. Principal	0,811	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS II. Cabecera	0,802	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS III. Ríos MI	0,717	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS IV. Ríos MD	0,870	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	GLOBAL SEGURA	0,809	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA

ANEXO I. MAPA DE ESCASEZ COYUNTURAL



ANEXO II. MAPA DE SEQUÍA PROLONGADA

